

CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine Siège d'exploitation 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre Siège d'exploitation 3 bte 2020 Pelikaanstraat, 2018 Antwerpen Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles N° Compte BE57 0688 9789 1035 TVA BE0536501654

(+32) 02 88 02 171 E-mail info@certinergie.be www.certinergie.be Site internet



Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 44/2021/55076/01:1

DATE DU CONTRÔLE ADRESSE DU CONTRÔLE 18/02/2021 Grand Route 79 - 4540 Amay

AGENT VISITEUR Jean François Nibus TYPE DE CONTRÔLE Visite de contrôle (6.5.)





DONNÉES GÉNÉRALES

| Adresse de l'installation | Grand Route 79 - 4540 Amay |
|------------------------------------|--|
| Type de locaux | Unité d'habitation (maison) |
| Objet du contrôle | Demande dans le cadre d'une vente |
| Propriétaire | Renard |
| Responsable des travaux | non communiqué |
| Dérogations applicables/appliquées | Installations électriques domestiques ancien RGIE (8.2.2.) |



DONNÉES DU RACCORDEMENT

| , DONNELO DO NAGOGREEMENT | |
|---|-----------------------------|
| Gestionnaire du réseau de distribution (GRD) | NETHYS |
| Code EAN | Non communiqué |
| Numéro du compteur | 4294327-2019 |
| Index jour/nuit | 001288,2// |
| Type de coupure générale | Disjoncteur |
| Câble compteur - tableau | EXVB 4 x 16 mm ² |
| Tension nominale de service | 3x400V + N - AC |
| Courant nominal de la protection de branchement | 25A |
| | |

CONTRÔLE

| Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position | | | | | Sans objet | t Nombre de tableaux 2 | Nombre de circuits 21 |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------------|
| Circuits | Fusible unipolaire | Disjoncteur bipolaire | Disjoncteur bipolaire | Disjoncteur bipolaire | | | |
| Protection | 2x 6A | 15x 16A | 3x 10A | 1x 20A | | | |
| Section (mm²) | 0,75 | 1,5-2,5 | 2,5 | 2,5 | | | |
| Conclusion | Pas OK | OK | OK | OK | | | |
| Les fondations datent D'a | | D'avant le | 1/10/1981 | | Dispositif différentiel de tête | ID - 63A - 300mA - type A - test OK | |
| Type d'électrode de terre | | Piquets | | | Dispositif différentiel "sdb" | ID - 40A - 30mA - type A - test OK | |
| Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω) | | | 26,7 | | | Fixation/Etat/Détérioration matériel | Pas OK |
| Conformité des liaisons équipotentielles et des PE | | | Sans objet | | | Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles | ок |
| Test de continuité | | Pas concluant | | | Protection contre les contacts directs | Pas OK | |
| Contrôle boucle de défaut | | | Concluant | | | Résistance générale d'isolement (MΩ) | 3,42 |
| Protection contre les contacts indirects Pas OK | | | | Adéquation DPCDR – prise de terre | ок | | |
| | | | | | | Adéquation protections surintensités – section | s Pas OK |
| Le ou les socles de | nrise en défaut so | ont localisés d | ans | la cuisine - | · la salle de b | | is ras on |

X **CONCLUSION: NON CONFORME**

A la date du 18/02/2021, l'installation électrique de Grand Route 79 - 4540 Amay n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.

Le contrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.

Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes.

Une nouvelle visite de contrôle est à exécuter pour constater la disparition des infractions par le même organisme au plus tard avant le 18/02/2022.

Signature de l'agent





CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine Siège d'exploitation 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre Siège d'exploitation 3 bte 2020 Pelikaanstraat, 2018 Antwerpen Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

N° Compte BE57 0688 9789 1035 TVA BE0536501654



Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 44/2021/55076/01:1

> LISTE DES INFRACTIONS

- Les schémas unifilaires et/ou plans de position ne sont pas présents. 312.646.657.912
- Des conducteurs du type VOB ne sont pas placés sous conduit et/ou comme il se doit.
- Les protections contre les chocs électriques direct et/ou indirect, ou les protections de l'installation électrique sont altérés. - 9.5.
- Interrupteur(s) et/ou socle(s) de prise et/ou boîte(s) de dérivation ne sont pas fixés correctement. 1.4.
- La section des conducteurs n'est pas adaptée au calibre des disjoncteurs et des fusibles. 4.4.1.5.
- Le conducteur actif interrompu par une coupure unipolaire est le neutre. 5.3.3.2. Le conducteur de protection n'est pas relié aux appareils de classe I. 4.2.4.3.;5.4.3.
- La correspondance entre les moyens de protection contre les contacts indirects et les volumes dans la salle de bain n'est pas respectée. - 7.1.;8.2.1.
- Des modes de pose, connections et/ou dérivations ne sont pas conformes. 5.2.;8.2.1.
 - Il faut revoir l'introduction des conducteurs dans le matériel électrique Du câble F1/Eca est installé en faisceau ou en nappe.

Tél.

E-mail

- Il manque des rosaces derrière les prises et/ou interrupteurs en nécessitant. 1.4. Coupure unipolaire non conforme. 4.4.4.7.;5.3.5.4.
- Les circuits alimentant des socles de prise de courant doivent être équipés de conducteurs d'une section minimale de $2,5~\text{mm}^2$, une section de $1,5~\text{mm}^2$ n'étant autorisée que pour les circuits qui ne contiennent pas de socles de prise de courant
- (par exemple, les circuits réservés uniquement à l'éclairage). 5.2.1.2.;8.2.1. Des contacts de terre de socles de prise de courant ne sont pas reliés au conducteur de protection de la canalisation électrique. - 6.4.6.4.;6.5.7.2.

REMARQUES

- Nous ne pouvons pas exclure qu'au dépôt des schémas il puisse y avoir d'autres infractions
- L'habitation étant meublée et les plans n'ayant pas été fournis, il se peut que tout n'a
- pu être vérifié. Nous attirons l'attention sur le fait que machine à laver, sèche-linge, lave-vaisselle doivent être sur des circuits séparés et subordonnés à un dispositif différentiel à haute (entre 10 et 30mA) ou très haute sensibilité (=<10mA), lui-même subordonné au dispositif différentiel de tête d'installation électrique
- Lors d'une rénovation de l'installation électrique, les dérogations pourraient ne plus
- Le nombre de socles de prise ou assimilés par circuit doit être limité à 8.
- L'appareillage électrique fixe ou à poste fixe suivant n'est pas présent lave-vaisselle/cuisinière/ sèche-linge
- Des équipements hors d'usage ne sont pas démontés.

Rappel sur les prescriptions réglementaires :

- Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu :
 a) d'en assurer ou d'en faire assurer l'entretien ;
 b) de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension
- et à très basse tension soient en tout temps observés ; c) de conserver les documents, en ce compris le ou les rapports de contrôle, de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire ;
- d) de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant;
 e) d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques;
 f) de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique;
- g) de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité avant la mise en usage sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.
 h) des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.



CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social 57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Siège d'exploitation 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre
Siège d'exploitation 3 bte 2020 Pelikaanstraat, 2018 Antwerpen
Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles
N° Compte BE57 0688 9789 1035 TVA BE0536501654

Tél. (+32) 02 88 02 171
E-mail info@certinergie.be
Site internet www.certinergie.be



Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 44/2021/55076/01:1

→ ANNEXES

Autre(s)

