


# Asbestinventarisatetest

Koningin Fabiolapark 801, 9100 Sint-Niklaas  
Gemeenschappelijke delen

Attestnummer : 20230704-000268.000

Uitgegeven op : 04.07.2023

Geldig tot : 04.07.2028



Eindconclusie volgens de wetgeving:

## Niet-asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

**5**

Asbestmaterialen

**0**

Beperkingen

**0**

Uitsluitingen

Hoe zorgt u voor een asbestveilige eigendom?

- |   |                  |                            |
|---|------------------|----------------------------|
| 0 | Asbestmaterialen | Dringend verwijderen       |
| 0 | Asbestmaterialen | Dringend maatregelen nemen |
| 0 | Asbestmaterialen | Verwijderen                |
| 3 | Asbestmaterialen | Maatregelen nemen          |
| 2 | Asbestmaterialen | Zorgvuldig beheren         |

In de [leeswijzer](#) op de volgende pagina en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen

## Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De kader op het voorblad vermeldt de samenvattende conclusie. De inhoudsopgave na deze leeswijzer lijst de verdere informatie op in het asbestattest: het overzicht van de inspecteerde zones met de plannen en de detailinformatie per aangetroffen asbestmateriaal.

## Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

### Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

### Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

## Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

#### Dringend verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

#### Dringend maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

#### Verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

#### Maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

## Zorgvuldig beheren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

## Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperving** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.


Een **uitsluiting** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

# Inhoudsopgave

<b>Leeswijzer</b> .....	<b>2</b>
<b>Geïnspecteerde zones</b> .....	<b>5</b>
Zone 1: Hoofdgebouw.....	6
Plan 1.1: dak.....	7
Plan 1.2: +15.....	8
Plan 1.3: +14.....	9
Plan 1.4: +13.....	10
Plan 1.5: +12.....	11
Plan 1.6: +11.....	12
Plan 1.7: +10.....	13
Plan 1.8: +9.....	14
Plan 1.9: +8.....	15
Plan 1.10: +7.....	16
Plan 1.11: +6.....	17
Plan 1.12: +5.....	18
Plan 1.13: +4.....	19
Plan 1.14: +3.....	20
Plan 1.15: +2.....	21
Plan 1.16: +1.....	22
Plan 1.17: gelijkvloers.....	23
Plan 1.18: kelder + garage.....	24
Plan 1.19: Hoofdgebouw plan.....	26
<b>Asbestmaterialen</b> .....	<b>27</b>
Fiche 1: muur en plafondpleister.....	28
Fiche 2: muur en plafondpleister.....	32
Fiche 3: muur en plafondpleister.....	36
Fiche 4: plaat voor openingen plafond.....	40
Fiche 5: stortkoker.....	43
<b>Adviezen</b> .....	<b>46</b>
Fiche 6: remschoenen liftmachine.....	47
<b>Geen asbest</b> .....	<b>48</b>
Fiche 7: pakkingen cv-ruimte.....	49
Fiche 8: muur en plafondpleister.....	51
Fiche 9: roofing.....	53
Fiche 10: leidingisolatie kelder.....	55
<b>Toelichting</b> .....	<b>57</b>

## Geïnspecteerde zones


# Zone 1: Hoofdgebouw



Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 5 Asbestmaterialen**
- 0 Beperkingen
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 1 Adviezen**
- 4 Geen asbest**


## Plan 1.1: dak



### Legende van plan 1.1: dak

Beschrijving	Type	Actie
6. remschoenen liftmachine	Advies	-
9. roofing	Geen asbest	-
9.1 Code: 2302963-007	Puntmonster	-


## Plan 1.2: +15



### Legende van plan 1.2: +15

Beschrijving	Type	Actie
1. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
1.13 Code: 2302963-039	Puntmonster	-
1.14 Code: 2302963-040	Puntmonster	-
8. muur en plafondpleister	Geen asbest	-
8.5 Code: 2302963-071	Puntmonster	-
8.6 Code: 2302963-072	Puntmonster	-


## Plan 1.3: +14



### Legende van plan 1.3: +14

Beschrijving	Type	Actie
1. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
1.11 Code: 2302963-037	Puntmonster	-
1.12 Code: 2302963-038	Puntmonster	-
8. muur en plafondpleister	Geen asbest	-
8.3 Code: 2302963-069	Puntmonster	-
8.4 Code: 2302963-070	Puntmonster	-


## Plan 1.4: +13



### Legende van plan 1.4: +13

Beschrijving	Type	Actie
1. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
1.9 Code: 2302963-035	Puntmonster	-
1.10 Code: 2302963-036	Puntmonster	-
8. muur en plafondpleister	Geen asbest	-
8.1 Code: 2302963-067	Puntmonster	-
8.2 Code: 2302963-068	Puntmonster	-


## Plan 1.5: +12



### Legende van plan 1.5: +12

Beschrijving	Type	Actie
1. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
1.7 Code: 2302963-033	Puntmonster	-
1.8 Code: 2302963-034	Puntmonster	-
3. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
3.19 Code: 2302963-065	Puntmonster	-
3.20 Code: 2302963-066	Puntmonster	-


## Plan 1.6: +11



### Legende van plan 1.6: +11

Beschrijving	Type	Actie
1. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
1.5 Code: 2302963-031	Puntmonster	-
1.6 Code: 2302963-032	Puntmonster	-
3. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
3.17 Code: 2302963-063	Puntmonster	-
3.18 Code: 2302963-064	Puntmonster	-


## Plan 1.7: +10



### Legende van plan 1.7: +10

Beschrijving	Type	Actie
1. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
1.3 Code: 2302963-029	Puntmonster	-
1.4 Code: 2302963-030	Puntmonster	-
3. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
3.15 Code: 2302963-061	Puntmonster	-
3.16 Code: 2302963-062	Puntmonster	-


## Plan 1.8: +9



### Legende van plan 1.8: +9

Beschrijving	Type	Actie
1. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
1.1 Code: 2302963-027	Puntmonster	-
1.2 Code: 2302963-028	Puntmonster	-
3. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
3.13 Code: 2302963-059	Puntmonster	-
3.14 Code: 2302963-060	Puntmonster	-


## Plan 1.9: +8



### Legende van plan 1.9: +8

Beschrijving	Type	Actie
2. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
2.19 Code: 2302963-025	Puntmonster	-
2.20 Code: 2302963-026	Puntmonster	-
3. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
3.11 Code: 2302963-057	Puntmonster	-
3.12 Code: 2302963-058	Puntmonster	-


## Plan 1.10: +7



### Legende van plan 1.10: +7

Beschrijving	Type	Actie
2. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
2.17 Code: 2302963-023	Puntmonster	-
2.18 Code: 2302963-024	Puntmonster	-
3. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
3.9 Code: 2302963-055	Puntmonster	-
3.10 Code: 2302963-056	Puntmonster	-


## Plan 1.11: +6



### Legende van plan 1.11: +6

Beschrijving	Type	Actie
2. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
2.15 Code: 2302963-021	Puntmonster	-
2.16 Code: 2302963-022	Puntmonster	-
3. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
3.7 Code: 2302963-053	Puntmonster	-
3.8 Code: 2302963-054	Puntmonster	-


## Plan 1.12: +5



### Legende van plan 1.12: +5

Beschrijving	Type	Actie
2. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
2.13 Code: 2302963-019	Puntmonster	-
2.14 Code: 2302963-020	Puntmonster	-
3. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
3.5 Code: 2302963-051	Puntmonster	-
3.6 Code: 2302963-052	Puntmonster	-


## Plan 1.13: +4



### Legende van plan 1.13: +4

Beschrijving	Type	Actie
2. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
2.11 Code: 2302963-017	Puntmonster	-
2.12 Code: 2302963-018	Puntmonster	-
3. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
3.3 Code: 2302963-049	Puntmonster	-
3.4 Code: 2302963-050	Puntmonster	-


## Plan 1.14: +3



### Legende van plan 1.14: +3

Beschrijving	Type	Actie
2. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
2.9 Code: 2302963-015	Puntmonster	-
2.10 Code: 2302963-016	Puntmonster	-
3. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
3.1 Code: 2302963-047	Puntmonster	-
3.2 Code: 2302963-048	Puntmonster	-


## Plan 1.15: +2



### Legende van plan 1.15: +2

Beschrijving	Type	Actie
1. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
1.19 Code: 2302963-045	Puntmonster	-
1.20 Code: 2302963-046	Puntmonster	-
2. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
2.7 Code: 2302963-013	Puntmonster	-
2.8 Code: 2302963-014	Puntmonster	-


## Plan 1.16: +1



### Legende van plan 1.16: +1

Beschrijving	Type	Actie
1. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
1.17 Code: 2302963-043	Puntmonster	-
1.18 Code: 2302963-044	Puntmonster	-
2. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
2.5 Code: 2302963-011	Puntmonster	-
2.6 Code: 2302963-012	Puntmonster	-


## Plan 1.17: gelijkvloers



### Legende van plan 1.17: gelijkvloers

Beschrijving	Type	Actie
1. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
1.15 Code: 2302963-041	Puntmonster	-
1.16 Code: 2302963-042	Puntmonster	-
2. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
2.3 Code: 2302963-009	Puntmonster	-
2.4 Code: 2302963-010	Puntmonster	-

## Plan 1.18: kelder + garage




### Legende van plan 1.18: kelder + garage

Beschrijving	Type	Actie
4. plaat voor openingen plafond	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
5. storkoker	Asbestmateriaal	Zorgvuldig beheren
7. pakkingen cv-ruimte	Geen asbest	-
7.1 Code: 2302963-001	Puntmonster	-
7.2 Code: 2302963-002	Puntmonster	-
10. leidingisolatie kelder	Geen asbest	-
10.1 Code: 2302963-003	Mengmonster	-

10.2 Code: 2302963-004	Mengmonster	-
10.3 Code: 2302963-005	Mengmonster	-

## Plan 1.19: Hoofdgebouw plan



### Legende van plan 1.19: Hoofdgebouw plan

Beschrijving	Type	Actie
1. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
2. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen
2.1 Code: 2302963-006	Mengmonster	-
2.2 Code: 2302963-008	Mengmonster	-
3. muur en plafondpleister	Asbestmateriaal	Maatregelen nemen

## Asbestmaterialen



Overzichtsfoto



Detailfoto

## Conclusie

### Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Maatregelen nemen

### Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Scherm in afwachting van verwijdering het asbestmateriaal af van luchtstromingen en verstoring: bijvoorbeeld door het te verpakken, te fixeren, af te dekken, signalisatie - afbakening aan te brengen, ...
- Voer binnenluchtmetingen uit om actuele blootstellingsrisico's in de binnenlucht te monitoren.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Hermetische zone (erkend asbestverwijderaar)  
Deze toepassing kan enkel in zone worden verwijderd

## Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.2: +15
- Plan 1.3: +14
- Plan 1.4: +13
- Plan 1.5: +12
- Plan 1.6: +11
- Plan 1.7: +10
- Plan 1.8: +9
- Plan 1.15: +2
- Plan 1.16: +1
- Plan 1.17: gelijkvloers
- Plan 1.19: Hoofdgebouw plan

## Detailinformatie

### Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

Beschadigingen dichtsmeren, niets aan de muren omhooghangen

### Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

### Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 2: niet-hechtgebonden met matrix
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact materiaal type Pical – asbestboard of categorie III 'gebondenheid'

### Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
1.1	Puntmonster	2302963-027	Geen asbest
1.2	Puntmonster	2302963-028	Geen asbest

1.3	Puntmonster	2302963-029	Geen asbest
1.4	Puntmonster	2302963-030	Geen asbest
1.5	Puntmonster	2302963-031	Geen asbest
1.6	Puntmonster	2302963-032	Geen asbest
1.7	Puntmonster	2302963-033	Geen asbest
1.8	Puntmonster	2302963-034	Geen asbest
1.9	Puntmonster	2302963-035	Geen asbest
1.10	Puntmonster	2302963-036	Geen asbest
1.11	Puntmonster	2302963-037	Geen asbest
1.12	Puntmonster	2302963-038	Geen asbest
1.13	Puntmonster	2302963-039	Geen asbest
1.14	Puntmonster	2302963-040	Geen asbest
1.15	Puntmonster	2302963-041	Chrysotiel
1.16	Puntmonster	2302963-042	Chrysotiel
1.17	Puntmonster	2302963-043	Geen asbest
1.18	Puntmonster	2302963-044	Geen asbest
1.19	Puntmonster	2302963-045	Geen asbest
1.20	Puntmonster	2302963-046	Geen asbest

## Technische gegevens

<b>Beschrijving</b>	muur en plafondpleister
<b>Omgeving</b>	Binnen

<b>Primaire drager</b>	Fundering-draagstructuur (horizontaal, verticaal)
<b>Asbestmateriaal</b>	In-situ afwerkingslagen - Pleisterwerk (wand, plafond, ...)
<b>Bindmiddel van asbestmateriaal</b>	Gips - kalk
<b>Gebondenheid op basis van bindmiddel</b>	Niet-hechtgebonden
<b>Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.752,00 m<sup>2</sup> - 2,00 cm - 1 stuk</li> </ul>
<b>Totaal volume</b>	55,04 m <sup>3</sup>
<b>Eenvoudig bereikbaar</b>	Ja
<b>Bevestigingswijze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlijmd, ingegoten, versmeerd</li> </ul>
<b>Identificatiemethode</b>	Vaststelling met monstername
<b>Destructieve handeling voor identificatie</b>	Nee



Overzichtsfoto



Detailfoto

### Conclusie

#### Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Maatregelen nemen

#### Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Scherm in afwachting van verwijdering het asbestmateriaal af van luchtstromingen en verstoring: bijvoorbeeld door het te verpakken, te fixeren, af te dekken, signalisatie - afbakening aan te brengen, ...
- Voer binnenluchtmetingen uit om actuele blootstellingsrisico's in de binnenlucht te monitoren.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Hermetische zone (erkend asbestverwijderaar)  
Betreft een niet hechtgebonden toepassingen die enkel in zone kan verwijderd worden

### Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.9: +8
- Plan 1.10: +7
- Plan 1.11: +6
- Plan 1.12: +5
- Plan 1.13: +4
- Plan 1.14: +3
- Plan 1.15: +2
- Plan 1.16: +1
- Plan 1.17: gelijkvloers
- Plan 1.19: Hoofdgebouw plan

## Detailinformatie

### Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

Beschadigingen dichtsmen, geen voorwerpen omhooghangen aan de muren

### Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

### Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 2: niet-hechtgebonden met matrix
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact materiaal type Pical – asbestboard of categorie III 'gebondenheid'

### Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
2.1	Mengmonster	2302963-006	Chrysotiel
2.2	Mengmonster	2302963-008	Geen asbest

2.3	Puntmonster	2302963-009	Geen asbest
2.4	Puntmonster	2302963-010	Chrysotiel
2.5	Puntmonster	2302963-011	Chrysotiel
2.6	Puntmonster	2302963-012	Geen asbest
2.7	Puntmonster	2302963-013	Geen asbest
2.8	Puntmonster	2302963-014	Geen asbest
2.9	Puntmonster	2302963-015	Chrysotiel
2.10	Puntmonster	2302963-016	Chrysotiel
2.11	Puntmonster	2302963-017	Geen asbest
2.12	Puntmonster	2302963-018	Geen asbest
2.13	Puntmonster	2302963-019	Geen asbest
2.14	Puntmonster	2302963-020	Geen asbest
2.15	Puntmonster	2302963-021	Geen asbest
2.16	Puntmonster	2302963-022	Chrysotiel
2.17	Puntmonster	2302963-023	Chrysotiel
2.18	Puntmonster	2302963-024	Chrysotiel
2.19	Puntmonster	2302963-025	Geen asbest
2.20	Puntmonster	2302963-026	Geen asbest

## Technische gegevens

<b>Beschrijving</b>	muur en plafondpleister
<b>Omgeving</b>	Binnen

<b>Primaire drager</b>	Fundering-draagstructuur (horizontaal, verticaal)
<b>Asbestmateriaal</b>	In-situ afwerkingslagen - Pleisterwerk (wand, plafond, ...)
<b>Bindmiddel van asbestmateriaal</b>	Gips - kalk
<b>Gebondenheid op basis van bindmiddel</b>	Niet-hechtgebonden
<b>Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.752,00 m<sup>2</sup> - 2,00 cm - 1 stuk</li> </ul>
<b>Totaal volume</b>	55,04 m <sup>3</sup>
<b>Eenvoudig bereikbaar</b>	Ja
<b>Bevestigingswijze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlijmd, ingegoten, versmeerd</li> </ul>
<b>Identificatiemethode</b>	Vaststelling met monstername
<b>Destructieve handeling voor identificatie</b>	Nee



Overzichtsfoto



Detailfoto

### Conclusie

#### Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Maatregelen nemen

#### Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.
- Scherm in afwachting van verwijdering het asbestmateriaal af van luchtstromingen en verstoring: bijvoorbeeld door het te verpakken, te fixeren, af te dekken, signalisatie - afbakening aan te brengen, ...
- Voer binnenluchtmetingen uit om actuele blootstellingsrisico's in de binnenlucht te monitoren.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Hermetische zone (erkend asbestverwijderaar) toepassing kan enkel in zone worden verwijderd

### Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.5: +12
- Plan 1.6: +11
- Plan 1.7: +10
- Plan 1.8: +9
- Plan 1.9: +8
- Plan 1.10: +7
- Plan 1.11: +6
- Plan 1.12: +5
- Plan 1.13: +4
- Plan 1.14: +3
- Plan 1.19: Hoofdgebouw plan

## Detailinformatie

### Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot blootstellingsrisico's

beschadigingen dichtsmen, niets omhoog hangen

### Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Verhoogd materiaalrisico en/of verhoogde kans op vezelvrijgave
---------------------------------	--

### Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 2: niet-hechtgebonden met matrix
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan binnenluchtstromen
Toestand van het materiaal	Licht beschadigd, licht verweerd. Intact materiaal type Pical – asbestboard of categorie III 'gebondenheid'

### Monsternamen


#	Type	Referentie	Resultaat
3.1	Puntmonster	2302963-047	Geen asbest
3.2	Puntmonster	2302963-048	Geen asbest

3.3	Puntmonster	2302963-049	Geen asbest
3.4	Puntmonster	2302963-050	Geen asbest
3.5	Puntmonster	2302963-051	Geen asbest
3.6	Puntmonster	2302963-052	Geen asbest
3.7	Puntmonster	2302963-053	Geen asbest
3.8	Puntmonster	2302963-054	Geen asbest
3.9	Puntmonster	2302963-055	Geen asbest
3.10	Puntmonster	2302963-056	Geen asbest
3.11	Puntmonster	2302963-057	Geen asbest
3.12	Puntmonster	2302963-058	Chrysotiel
3.13	Puntmonster	2302963-059	Geen asbest
3.14	Puntmonster	2302963-060	Geen asbest
3.15	Puntmonster	2302963-061	Geen asbest
3.16	Puntmonster	2302963-062	Geen asbest
3.17	Puntmonster	2302963-063	Geen asbest
3.18	Puntmonster	2302963-064	Geen asbest
3.19	Puntmonster	2302963-065	Geen asbest
3.20	Puntmonster	2302963-066	Geen asbest


## Technische gegevens

<b>Beschrijving</b>	muur en plafondpleister
<b>Omgeving</b>	Binnen

<b>Primaire drager</b>	Fundering-draagstructuur (horizontaal, verticaal)
<b>Asbestmateriaal</b>	In-situ afwerkingslagen - Pleisterwerk (wand, plafond, ...)
<b>Bindmiddel van asbestmateriaal</b>	Gips - kalk
<b>Gebondenheid op basis van bindmiddel</b>	Niet-hechtgebonden
<b>Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.752,00 m<sup>2</sup> - 2,00 cm - 1 stuk</li> </ul>
<b>Totaal volume</b>	55,04 m <sup>3</sup>
<b>Eenvoudig bereikbaar</b>	Ja
<b>Bevestigingswijze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlijmd, ingegoten, versmeerd</li> </ul>
<b>Identificatiemethode</b>	Vaststelling met monsternamen
<b>Destructieve handeling voor identificatie</b>	Nee



Overzichtsfoto



Detailfoto

### Conclusie

#### Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

#### Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar plaat fixeren en in zijn geheel verwijderen

### Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.18: kelder + garage

# Detailinformatie

## Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrisico	Zeer laag materiaalrisico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave
---------------------------------	---

## Berekening materiaalrisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Alleen chrysotiel
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Niet stootvaste afscherming
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd


## Technische gegevens

Beschrijving	plaat voor openingen plafond
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Asbestmateriaal	Plaat, paneel, tablet - Geëmailleerd, type Glasal
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,15 m<sup>2</sup> - 0,30 cm - 1 stuk</li><li>• 0,11 m<sup>2</sup> - 0,30 cm - 1 stuk</li><li>• 0,09 m<sup>2</sup> - 0,03 cm - 1 stuk</li><li>• 0,03 m<sup>2</sup> - 0,03 cm - 1 stuk</li></ul>
Totaal volume	< 0,001 m <sup>3</sup>
Eenvoudig bereikbaar	Ja

<b>Bevestigingswijze</b>	• Verlijmd, ingegoten, versmeerd
<b>Identificatiemethode</b>	Vaststelling zonder monstername
<b>Destructieve handeling voor identificatie</b>	Nee



Overzichtsfoto



Detailfoto

### Conclusie

#### Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Zorgvuldig beheren

#### Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

- Zorg voor een veilig beheer. Vermijd het beschadigen van het asbestmateriaal. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

- Hermetische zone (erkend asbestverwijderaar)  
Enkel mogelijk om de toepassing te verwijderen door de kokers te breken

#### Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.18: kelder + garage

# Detailinformatie

## Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalarisico	Laag materiaalarisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave
----------------------------------	---

## Berekening materiaalarisico

Gebondenheid	Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong
Asbestsoort (vezeltype)	Crocidoliet aanwezig
Asbestconcentratie	Laag (< 50%)
Afschermingsgraad van het gehele materiaal	Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht
Toestand van het materiaal	Onbeschadigd, niet verweerd

## Technische gegevens

Beschrijving	stortkoker
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Fundering-draagstructuur (horizontaal, verticaal)
Asbestmateriaal	Buis, koker, leiding, pijp, doorvoer
Bindmiddel van asbestmateriaal	Cement
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Hecht
Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 45,00 m - 21,00 cm - 1,00 cm - 11 stuks</li></ul>
Totaal volume	1,04 m <sup>3</sup>
Eenvoudig bereikbaar	Ja
Bevestigingswijze	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verlijmd, ingegoten, versmeerd</li></ul>
Identificatiemethode	Vaststelling zonder monsternamen

<b>Destructieve handeling voor identificatie</b>	Nee
<b>Opmerking</b>	uitgang stortkokers op diverse locaties terug te vinden in de kelder

## Adviezen



Vrije foto

### Advies

remschoenen van al de liftmachines

### Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: dak

### Detailinformatie

Identificatiemethode	Bewijsdocument
Primaire drager	Lift
(Asbest)materiaal	Frictiemateriaal (remvoering, remschoen, koppeling, ...)
Bindmiddel	Kunststof of -hars
Gebondenheid bindmiddel	Hecht

Geen asbest

## Fiche 7: pakkingen cv-ruimte

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

### Conclusie

Geen asbest

### Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.18: kelder + garage

### Detailinformatie

#### Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
7.1	Puntmonster	2302963-001	Geen asbest
7.2	Puntmonster	2302963-002	Geen asbest

### Technische gegevens

Beschrijving	pakkingen cv-ruimte
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Sanitaire infrastructuur en uitrusting (toe- en afvoer)

<b>Bindmiddel van materiaal</b>	Karton - papier - viltachtig
<b>Gebondenheid op basis van bindmiddel</b>	Niet-hechtgebonden
<b>Hoeveelheid (gewicht - aantal)</b>	• 0,99 kg - 1 stuk
<b>Totaal gewicht</b>	0,99 kg
<b>Identificatiemethode</b>	Vaststelling met monstername
<b>Destructieve handeling voor identificatie</b>	Nee

## Fiche 8: muur en plafondpleister

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

### Conclusie

Geen asbest

### Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.2: +15
- Plan 1.3: +14
- Plan 1.4: +13

### Detailinformatie

#### Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
8.1	Puntmonster	2302963-067	Geen asbest
8.2	Puntmonster	2302963-068	Geen asbest
8.3	Puntmonster	2302963-069	Geen asbest
8.4	Puntmonster	2302963-070	Geen asbest
8.5	Puntmonster	2302963-071	Geen asbest

8.6	Puntmonster	2302963-072	Geen asbest
-----	-------------	-------------	-------------

## Technische gegevens

<b>Beschrijving</b>	muur en plafondpleister
<b>Omgeving</b>	Binnen
<b>Primaire drager</b>	Fundering-draagstructuur (horizontaal, verticaal)
<b>Bindmiddel van materiaal</b>	Gips - kalk
<b>Gebondenheid op basis van bindmiddel</b>	Niet-hechtgebonden
<b>Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)</b>	• 200,00 m <sup>2</sup> - 2,00 cm - 1 stuk
<b>Totaal volume</b>	4,00 m <sup>3</sup>
<b>Identificatiemethode</b>	Vaststelling met monstername
<b>Destructieve handeling voor identificatie</b>	Nee

## Fiche 9: roofing

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

### Conclusie

Geen asbest

### Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: dak

### Detailinformatie

#### Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
9.1	Puntmonster	2302963-007	Geen asbest

### Technische gegevens

Beschrijving	roofing
Omgeving	Buiten
Primaire drager	Plat dak
Bindmiddel van materiaal	Bitumen (roofing, teer, asfalt)

<b>Gebondenheid op basis van bindmiddel</b>	Hecht
<b>Hoeveelheid (oppervlakte - aantal)</b>	• 1.113,00 m <sup>2</sup> - 1 stuk
<b>Totale oppervlakte</b>	1.113,00 m <sup>2</sup>
<b>Identificatiemethode</b>	Vaststelling met monstername
<b>Destructieve handeling voor identificatie</b>	Nee



Overzichtsfoto



Detailfoto

## Conclusie

Geen asbest

### Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.18: kelder + garage

## Detailinformatie

### Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
10.1	Mengmonster	2302963-003	Geen asbest
10.2	Mengmonster	2302963-004	Geen asbest
10.3	Mengmonster	2302963-005	Geen asbest

### Technische gegevens

Beschrijving	leidingisolatie kelder
Omgeving	Binnen

<b>Primaire drager</b>	Sanitaire infrastructuur en uitrusting (toe- en afvoer)
<b>Bindmiddel van materiaal</b>	Gips - kalk
<b>Gebondenheid op basis van bindmiddel</b>	Niet-hechtgebonden
<b>Hoeveelheid (lengte - omtrek - dikte - aantal)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,00 m - 16,00 cm - 1,00 cm - 32 stuks</li> </ul>
<b>Totaal volume</b>	0,051 m <sup>3</sup>
<b>Identificatiemethode</b>	Vaststelling met monstername
<b>Destructieve handeling voor identificatie</b>	Nee
<b>Opmerking</b>	Enkel in de bochten is er gipsisolatie aangebracht. Hiervan zijn 3 mengmonsters genomen

## Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

### Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

## Hoe interpreteert u het asbestattest?

### Asbest kan zich ook bevinden op niet geïnspecteerde plaatsen

Een geldig asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vrijwillig vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vrijwillig vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** delen die voor hem **ontoegankelijk en onveilig** zijn. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormde van een **verkoop**.

## Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Asbestverdachte materialen worden als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een labo-analyse beschikt die aantoont dat het geen asbest bevat.

## Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaien of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig beheeren om de asbestveilige toestand te behouden.

## Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

De Vlaamse Regering wil Vlaanderen stapsgewijs tegen 2040 asbestveilig maken. Dit doel bereiken we als alle gebouwen van voor 2001 asbestveilig zijn. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

## Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

## Conclusie asbestveilig

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheeren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk. Indien er asbestverdachte roerende goederen aangetroffen werden, neemt u ook maatregelen om risico's te vermijden.

Gaat u renoveren dan grijpt u het moment best aan om asbestmaterialen mee te verwijderen. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Daarom is het verstandig om deze voorafgaand aan renovatiewerken te controleren via een aanvullende destructieve asbestinventarisatie. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest inspecteren door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

## Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

In veel woningen en gebouwen ouder dan 2001 kan nog asbest aanwezig zijn. Op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest. Heeft u deze acties uitgevoerd, laat uw asbestattest dan binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de nieuwe asbestveilige toestand kan vaststellen in het nieuwe asbestattest.

## Asbest beheren en verwijderen

### Asbest zorgvuldig beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt dan verwijdert u het of neemt u een maatregel om het risico te verlagen indien verwijdering niet mogelijk is.

### Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. De asbestdeskundige geeft in het asbestattest een voorstel voor de aangewezen verwijdermethodiek. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen”. Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers “eenvoudige handelingen”, vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op [www.asbestinfo.be](http://www.asbestinfo.be).

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op [www.asbestinfo.be](http://www.asbestinfo.be);
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;
- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Worden de werken uitgevoerd door een **aannemer** dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of de verwijdering kan door zijn werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog een aanvullende destructieve asbestinventarisatie nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Vraag de aannemer naar het werkplan waarin dit beschreven staat. Goedkoop is vaak duurkoop: een onjuiste asbestverwijdering kan gezondheidsrisico's veroorzaken en extra kosten betekenen voor het opruimen van asbestresten.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van het asbestattest.

## Asbest mag u niet verbergen

Asbest insluiten mag niet tenzij dit in afwachting van verwijdering nodig is om het risico te verlagen of om het veilig te beheren. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudig bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

## Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen, het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

## Onroerend erfgoed

Op percelen kan zich beschermd onroerend erfgoed bevinden. Of dit voor uw gebouw het geval is, kan u raadplegen op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed: <https://geo.onroenderfgoed.be>.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: [info@onroenderfgoed.be](mailto:info@onroenderfgoed.be)
- website: <https://www.onroenderfgoed.be/contact>

## Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

### Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen maar kan vooral ook de toestand en het risico van aanwezig asbest evolueren. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest.

### Gewijzigde toestand

Ongeacht de geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval indien:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen;

- de acties vermeld op het voorblad werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

## Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website [www.asbestinfo.be](http://www.asbestinfo.be). U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

## Vragen of klachten over uw asbestattest?

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op [www.asbestinfo.be](http://www.asbestinfo.be) vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via [www.asbestinfo.be](http://www.asbestinfo.be) aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.

# Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
<b>Asbestmateriaal</b>	<p>Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid.</p> <p>Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een labo-analyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.</p>
<b>Destructieve asbestinventarisatie</b>	Bij een destructieve asbestinventarisatie gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken.
<b>Inspectieprotocol</b>	Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een geldig asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (inspanningsverplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.
<b>Risicobeheersmaatregel</b>	Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.
<b>Eenvoudig bereikbaar</b>	Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een laag verf, coating, behang, kunststof of textiel.
<b>Veilig beheer</b>	<p>Dit betekent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden;</li> <li>• een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico en behouden;</li> </ul>
<b>Eenvoudige handelingen</b>	<p>Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest "eenvoudige handelingen" of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd.</p> <p>Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico's op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen.</p>
<b>Erkend asbestverwijderaar</b>	Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via "eenvoudige handelingen" maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van "hermetische zone" of "couveusezak".

**Roerend goed**

Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.