



Contrôle de citernes d'hydrocarbures
Controlé van stookolie tanks

☎ 069/57 93 49 • Fax 069/66 29 37
Rue Beyaert, 75 • B-7500 Tournai
www.certitank.be • info@certitank.be

PROCÈS VERBAL DE CONTRÔLE
CT/05/24/058801

████████████████████
58 RUE DE HABAY
6741 Vance
Belgique

Date du contrôle : 21/05/2024

Technicien : Nicolas Vassant

Agrément : Agrw.TUS-003/A/08

Agreement Date : 15/12/2022

Réglementation :

- AGW du 17 juillet 2003 modifié le 14 juillet 2008 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes.
- AGW du 29 novembre 2007 et modifié le 31 mars 2011 déterminant les conditions intégrales relatives à l'exploitation d'installations de distribution d'hydrocarbures pour un usage privé.

Description de l'installation :

Capacité	3 958 l	Année d'installation	1995
Produit	Mazout de Chauffage	Forme	Parallélépipédique
Localisation	Cave	Type	Simple Paroi
Matériau	Métallique	Accessible	Non
Nom / n°	58 6741 VANCE	Longueur	203 cm
Largeur	130 cm	Hauteur	150 cm

Permis d'exploitation ou d'environnement :

Type de permis	Classe III	N°	58/2020
Date de délivrance	30/06/2020	Validité	10 ans
Echéance de validité	30/06/2030	Capacité autorisée	4 000 l
Zone de captage d'eau	Non		

Travail :

Inspection visuelle du réservoir et des parties visibles de l'installation (Toutes les parois ne sont pas accessibles ou contrôlables).

Résultat : Pas de traces de corrosion externe visible

Points Vérifiés	Type	Résultat	Remarques
Niveau de liquide dans la citerne (cm)		60.0 cm	
Niveau d'eau/boue dans la citerne (cm)		0.0 cm	
Niveau d'eau/boue dans la citerne après dépression en cm.		0.0 cm	
Tuyauterie de remplissage	Décentralisée	En ordre	
Tuyauterie de ventilation	Décentralisée	En ordre	
Anti-débordement	Sifflet d'alarme	En ordre	
Détection de fuites	Absent		
Aspiration de mazout	Haut	En ordre	
Retour de mazout	Absent	En ordre	



PROCÈS VERBAL DE CONTRÔLE
CT/05/24/058801

Points Vérifiés

Jauge
Contrôle de Pollution
Trou d'homme
Chambre de visite
Encuvement
Différence de potentiel citerne/sol (mV)

Type	Résultat	Remarques
Jauge à flotteur	En ordre	
	Non visible	
Présent	En ordre	
Pas d'application		
Absent		
	0.0 mV	

Autres remarques :

Conclusions :

Le réservoir est étanche et peut être maintenu en service.

Une prochaine visite doit avoir lieu dans les 3 ans et avant le 21/05/2027.

Une plaquette verte a été apposée sur la tuyauterie de remplissage.

L'inspecteur

Le client

Nicolas Vassant