



Oil Tank Cleaning bv
Eedstraat 5 • B-9810 Eke-Nazareth
Tel. 09/328 81 69
info@oiltankcleaning.be • www.oiltankcleaning.be
BTW BE 0 889 698 054 • RPR Gent
Ref. registratie: BE 889 698 054/06.28.0.1
Registratienr. Ovam 81104
ING BE82 3630 1524 1568 - BIC: BBRUBEBB
Crelan BE85 8601 0646 9606 - BIC: NICABEBB

Neutralisatie Attest

OVAM nr.

81104

Erkend tanktechnicus: SV 07762

Oil Tank Cleaning BVBA verklaart hierbij conform de haar opgelegde vergunningsvoorwaarden en met in achtnaam van de wettelijke bepalingen terzake, de volgende werken te hebben uitgevoerd:

Datum: 08/08/2023

Opdrachtgever: Erfgenamen De Troyer Johan
P/a Varendrieskouter 77
9031 Drongen

Werk: Stationsstraat 89
9860 Scheldewindeke

Tank: 5000 L

Omschrijving: Neutralisatie ondergrondse mazouttank: opgevuld met steenpuin / aarde
Attest opgemaakt na visuele controle en verslag en in bijlage

Verwerking

Niet gekend

O.T.C. BVBA
Zaakvoerder
Snoeck Jan

! O.



Oil Tank Cleaning bv
Eedstraat 5 • B-9810 Eke-Nazareth
Tel. 09/328 81 69
info@oiltankcleaning.be • www.oiltankcleaning.be
BTW BE 0 889 698 054 • RPR Gent
Ref. registratie: BE 889 698 054/06.28.0.1
Registratienr. Ovan 81104
ING BE82 3630 1524 1568 - BIC: BBRUBEBB
Crelan BE85 3601 0646 9606 - BIC: NICABEBB

Aan: **ERFGENAMEN DE TROYER JOHAN**
P/A VARENDRIESKOUTER 77
9031 DRONGEN

Eke, 08/08/2023

Verslag visueel nazicht ondergrondse mazouttank
Adres: Stationsstraat 89, 9860 Scheldewindeke

Naar aanleiding van het plaats bezoek van onze zaakvoerder, Dhr. Snoeck Jan, kunnen wij u volgende bevindingen meegeven:

De ondergrondse mazouttank werd destijds buiten gebruik gesteld maar op heden zijn daarvan geen attesten meer aanwezig.

De tank / het mangat is opnieuw volledig vrij gemaakt (zie foto's).

Bij deze is dan ook te zien dat het mangat volledig los geschroefd en verwijderd is. Aan het mangat is de tank opgevuld met aarde, steenpuin, e.d.

Gezien het mangat op het uiteinde van de tank zit, en de totale inhoud van de tank 5000 L is, werd aangeraden om op heden nog een extra opening te maken in de vloer en de tank.

Bij de 2° opening in de tank is eveneens duidelijk te zien dat de tank opgevuld is met steenpuin, aarde, e.d.

Tussen het onderste steenpuin zit een beetje water. De tank binnenin, en het water, vertonen geen enkele sporen en geuren van eventueel resterende stookolie.

De tank is dus wel effectief destijds geledigd en gemanipuleerd, met opvullen van steenpuin en aarde ! Wij gaan er bij deze dan ook van uit dat de tank als geneutraliseerd en buiten gebruik mag gesteld worden.

Let wel, dit is geen reinigingsattest, maar enkel een visueel nazicht is en een neutralisatie attest

Met vriendelijke groeten,
i.o. Vlerick Sonia

OIL TANK CLEANING BVBA
Eedstraat 5 – 9810 Eke-Nazareth
Tel. 09/328.81.69
info@oiltankcleaning.be
www.oiltankcleaning.be

Visuele controle van ondergrondse buiten gebruik gestelde mazouttank

Adres: Stationsstraat 89, 9860 Scheldewindeke



