

5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine

Siège social Siège d'exploitation

156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

Siège d'exploitation Siège d'exploitation 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

N° Compte BE57 0688 9789 1035

Tál.

(+32) 02 88 02 171

Emall Site Internet info@certinergie\_be www.certlnergie.be

REF. 152/2024/89361/C01:1

Benjamin Dormont

AGRW. TUS-145/A/06 expire le 19/01/2028

Rue de la Station 48 - 7904 Leuze-en-Hainaut



#### **EXEMPLAIRE ORIGINAL**

DATE DU CONTRÔLE ADRESSE DU CONTRÔLE 10/01/2025

Rue de la Station 48 - 7904 Leuze-en-Hainaut

> Propriétaire #TVA

Adresse

AGENT VISITEUR

AGRÉMENT RÉGION WALLONNE

> COORDONNÉES DE L'EXPLOITANT DE LA CITERNE

communiqué

TVA BE0536501654

> SITUATION DU RÉSERVOIR ET DE SES ACCESSOIRES

Plan d'implantation

Situation du réservoir A gauche maison Localisation du dépotage Sur le réservoir

Autre information

Néant

#### → RÉSERVOIR

Autorisation d'exploitation Capacité autorisée et/ou réelle (litres) Origine du réservoir et n° de fabrication Informations du certificat antérieur d'étanchéité Hauteur de produit (cm)

Type de réservoir

75

Out Inconnu Inconnu Carte verte

Date d'émission, échéance & numéro Année d'installation Certificat d'étanchéité antérieur

Dimensions du réservoir Commentaire relatif à la déclaration de classe 3 Cylindrique - Enterré - Simple parol - Métallique

Soumis le : 24/12/2024 12:00 - 234475-434825

Inconnu Out

Dlamétre 130cm

## → CONTRÔLE

Système de chauffage Type de raccordement au système de chauffage Soutirage Conduite de ventilation Système de mesure de niveau Autres raccords Pollution en dehors du réservoir

Trou d'homme : étanchélté et fixation couvercle : > TEST AUX ULTRASONS

Chaudière BI-tube

Par le haut - Conforme Conforme présent - conforme

Conforme Non oĸ

Fonctionnement du système de chauffage Contrôle des tuyauteries visibles du réservoir au système de chauffage

Condulte de remplissage Système anti-débordement

Hauteur d'eau dans le réservoir (cm) Trou d'homme

Durée du test (minutes):

Système de détection de fulte

Fonctionne Conforme

Conforme sifflet 95% - test OK - hauteur de la tige OK

0 cm Conforme NON

Hauteur de produit avant le test (cm) Test étanchéité chaîne de mesure Test de bon fonctionnement avant contrôle de la sonde R (liquide) Valeur de référence phase liquide : Résultat de l'épreuve d'étanchéité - Valeur phase gazeuse :

Hauteur de produit après le test (cm) 75 Résultat du test accousique Conforme Apparell SDT 340 référencé «284220029» et vérifié le 20/08/2024 selon nos procédures internes.

75 OK Ok -3,2 -5.0 Hauteur d'eau avant le test (cm) Test de bon fonctionnement avant contrôle de la

Valeur de référence valeur phase gazeuse : Dépression atteinte (mbar) : Résultat de l'épreuve d'étanchélté - Valeur en phase liquide Hauteur d'eau après le test (cm)

4.8 -250 -3.3

0

Ok

0 50

→ AUTRE(S) REMARQUE(S)

L'absence de pollution visible est confirmée sous toute réserve de la présence éventuelle d'une pollution non visible le jour du contrôle,

Nous ne pouvons être tenus pour responsables d'une éventuelle pollution de soi suite aux tests que nous réalisons selon la législation en vigueur.

Conclusion : Le réservoir est étanche et peut rester en service. Une prochaine visite doit avoir lieu avant le 10/01/2028



Une plaquette verte a été fixée et scellée sur la conduite de remplissage du réservoir le jour même du contrôle.

Le réservoir a fait l'objet d'un contrôle conformément aux prescriptions de :

30 novembre 2000 - Arrêté du Gouvernement vallon modifiant le Titre III du règlement général pour le protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations — service (M.B. 17.01.2001)

8 mai 2003 - Arrêté ministériel dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant

une nouvelle technique de contrôle: le test en dépression(M.B. 19.03.2004)

17 juillet 2003 – Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de

produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service 24 juillet 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon du modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides

combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétrollers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service. Fait à : Leuze-en-Hainaut

Signature du technicien



Signature du propriétaire





Siège social Slège d'exploitation

5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine 156 Chaussée de Tirlement, 5030 Gembloux Siège d'exploitation 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse

Slège d'exploitation 1367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles N° Compte BE57 0688 9789 1035

TVA BE0536501654

(+32) 02 88 02 171

Email

info@certinergie.ba Site Internet www.certinergie.be

# CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

**EXEMPLAIRE ORIGINAL** 

RÉF. 152/2024/89361/C01:1

ANNEXES

Système de chauffage



Listing test d'étanchéité de la chaîne de mesure avant contrôle





Siège social

5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine

Siège d'exploitation 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux Siège d'exploitation 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse

Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles N° Compte BE57 0688 9789 1035

TVA BE0536501654

(+32) 02 88 02 171

Email

info@certinergie.be Site internet www.certinergie.be

#### CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 152/2024/89361/C01:1

> ANNEXES

Listing test d'étanchéité de la chaîne de mesure avant contrôle



Listing test d'étanchéité du réservoir





Siège social

5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine

Siège d'exploitation

156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux Siège d'exploitation 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

N° Compte BE57 0688 9789 1035

TVA BE0536501654

Tél.

(+32) 02 88 02 171

Email

info@certinergie,be Site Internet www.certinergie.be


## CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

**EXEMPLAIRE ORIGINAL** 

REF. 152/2024/89361/C01:1

> ANNEXES

Listing test d'étanchéité du réservoir



Enregistrement des capteurs avec la fuite calibrée





Organisme de contrôle agréé

CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social

5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine

Slège d'exploitation 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux Slège d'exploitation 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse
Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

N° Compte BE57 0688 9789 1035

TVA BE0536501654

Tél.

(+32) 02 88 02 171

Emall

info@certinergie\_be Site Internet www.certinergie.be


## CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

**EXEMPLAIRE ORIGINAL** 

REF. 152/2024/89361/C01:1

Enregistrement des capteurs avec la fuite calibrée







Siège social

5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine

Siège d'exploitation 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux Siège d'exploitation 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse
Siège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

N° Compte BE57 0688 9789 1035 TVA BE0536501654

Tél.

(+32) 02 88 02 171

Emall


info@certinergie.be Site internet www.certinergie.be

# CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT


**EXEMPLAIRE ORIGINAL** 

RÉF. 152/2024/89361/C01:1

Enregistrement des capteurs avec la fuite calibrée



Autorisation d'exploitation





Siège social

CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine

Slège d'exploitation

156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux Siège d'exploitation 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse

Slège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles TVA BE0536501654

N° Compte BE57 0688 9789 1035

(+32) 02 88 02 171

Emall

info@certinergie.be Site Internet www.certinergle.be


## CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT


**EXEMPLAIRE ORIGINAL** 

REF. 152/2024/89361/C01:1

> ANNEXES

Chambre de visite et accessoires







Siège social 5 rue Haute Voie, 4537 Verlaine

156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux

Siège d'exploitation 156 Chaussée de Tirlemant, 5030 Gemil 5iège d'exploitation 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse 5iège d'exploitation 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

N° Compte BE57 0688 9789 1035

TVA BE0536501654

(+32) 02 88 02 171

Emall Site Internet

info@certinergie.be www.certinergie.be


## CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

**EXEMPLAIRE ORIGINAL** 

RÉF. 152/2024/89361/C01:1

#### > ANNEXES

Chambre de visite et accessoires



Plaquette apposée sur le réservoir

