

Keuring Service Vlaanderen (KSV)
Maaltemeers 1D
9052 Zwijnaarde
België

Factuuradres

Certoo Srl
Industrielaan 36
1740 Ternat
België
☎ +32 2 828 02 12

Certoo Srl

Industrielaan 36
1740 Ternat
België
BTW: BE0805430788

Afleveradres

STUIVENBERGSTRAAT 20 1755
PAJOTTEGEM
België

☎ 0473/34.96.73

Offerte # S192274

Offertedatum
07/09/2026

Vervaldatum
07/10/2026

Leveringsdatum
07/09/2026

Verkoper
Ali Hammouda

Omschrijving	Aantal	Prijs	Btw	Bedrag
AREI-Inbreuken 512 – De werking van de differentieelschakelaar(s) voldoen niet met testknop en/of stroominjectie.	1,000 Stuks	0,00	21%	0,00 €
AREI-Inbreuken 410 – De beschermingsgeleider (PE) over de hele installatie verdelen.	1,000 Stuks	45,00	21%	37,19 €
AREI-Inbreuken 201 – De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats.	1,000 Stuks	70,00	21%	57,85 €
AREI-Inbreuken 201a – Pictogram "levensgevaar" dient op degelijke wijze aangebracht te worden.	1,000 Stuks	70,00	21%	57,85 €
AREI-Inbreuken 204 – Deur of afschermplaat van het schakelbord (terug)plaatsen. Aanraking van naakte onder spanning staande delen is mogelijk.	1,000 Stuks	280,00	21%	231,40 €
AREI-Inbreuken 206 – Het schakelbord dient vervangen te worden, de beschermingsgraad tegen rechtstreekse aanraking is onvoldoende.	1,000 Stuks	85,00	21%	70,25 €

Keuring Service Vlaanderen (KSV)

Maaltemeers 1D

9052 Zwijnaarde

AREI-Inbreuken

207 – De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd.	1,000 Stuks	85,00	21%	70,25 €
---	-------------	-------	-----	---------

AREI-Inbreuken	1,000 Stuks	85,00	21%	70,25 €
----------------	-------------	-------	-----	---------

208 – De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden.

AREI-Inbreuken	1,000 Stuks	0,00	21%	0,00 €
----------------	-------------	------	-----	--------

300 – Hoofd-equipotentiale verbindingen ontbreken, zijn onvolledig of doorsnede is onvoldoende.

AREI-Inbreuken	1,000 Stuks	0,00	21%	0,00 €
----------------	-------------	------	-----	--------

302 – De hoofdequipotentiale verbinding van de metalen hoofdleidingen van water is niet aanwezig.

AREI-Inbreuken	1,000 Stuks	0,00	21%	0,00 €
----------------	-------------	------	-----	--------

303 – De hoofdequipotentiale verbinding van de metalen hoofdleidingen van centrale verwarming is niet aanwezig.

AREI-Inbreuken	1,000 Stuks	380,00	21%	314,05 €
----------------	-------------	--------	-----	----------

701 – Kring(en) met stopcontacten, de sectie van de geleiders dient min. 2,5 mm² te zijn.

AREI-Inbreuken	1,000 Stuks	380,00	21%	314,05 €
----------------	-------------	--------	-----	----------

703 – De schakelaars, contactdozen en aansluitdozen moeten aangepast of bevestigd worden.

AREI-Inbreuken	1,000 Stuks	85,00	21%	70,25 €
----------------	-------------	-------	-----	---------

304 – De waarde van de isolatieweerstand, gemeten onder de testspanningen, moet voor elke kring, waarbij de verbruikstoestellen afgekoppeld zijn, minstens gelijk zijn aan 1000 maal de waarde in V van de testspanning (minimum 0,5MΩ bij een testspanning van 500V).

AREI-Inbreuken	1,000 Stuks	45,00	21%	37,19 €
----------------	-------------	-------	-----	---------

305 – De beschermingsgeleider (PE) over de hele installatie verdelen.

AREI-Inbreuken	1,000 Stuks	150,00	21%	123,97 €
----------------	-------------	--------	-----	----------

606 – De nominale stroomsterkte van de beveiliging (smeltveiligheid/automaat/differentieelschakelaar) aanpassen aan de doorsnede van de geleiders.

AREI-Inbreuken	1,000 Stuks	1.250,00	21%	1.033,06 €
----------------	-------------	----------	-----	------------

601 – De overbrugde smeltveiligheid(en) en/of automaat (automaten) vervangen.

Keuring Service Vlaanderen (KSV)

Maaltemeers 1D

9052 Zwijnaarde

AREI-Inbreuken

Belgie

1100 – De veiligheidsinstallatie is niet uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap.

1,000 Stuks 0,00 21% 0,00 €

AREI-Inbreuken

108 – Eendraadschema is niet aanwezig, is onvolledig of komt niet overeen met de installatie.

1,000 Stuks 410,00 21% 338,84 €

AREI-Inbreuken

102 – Situatieplan is niet aanwezig, is onvolledig of komt niet overeen met de installatie.

1,000 Stuks 410,00 21% 338,84 €

AREI-Inbreuken

816 – De niet-gebruikte geleiders moeten verwijderd of aan hun uiteinden geïsoleerd worden.

1,000 Stuks 85,00 21% 70,25 €

AREI-Inbreuken

808 – De geleiders van het type VOB moeten in daarvoor bestemde buizen, kabelgoten geïnstalleerd worden.

1,000 Stuks 120,00 21% 99,17 €

Excl. btw 3.334,71 €

BTW 21% 700,29 €

Totaal 4.035,00 €

Deze offerte werd automatisch gegenereerd op basis van de vastgestelde inbreuken en kan afwijken van de realiteit.

[Verbind je software](#) met Keuring Service Vlaanderen (KSV) om automatisch offertes aan te maken.