Belgische Industriële Controle v.z.w.

O-W-Vlaanderen : Legendaledreef 80 - 8020 Oostkamp. Tél. 050/84.17.85 - Fax. 050/82.38.00
Brabant : Oorlogskruisenlaan 126 bus 12 - 1120 Brussel. Tél. 02/245.46.95 - Fax. 02/215.12.78
Hainaut : Parc Initialis, Avenue Descartes 2 - 7000 Mons Tél. 065/32.15.51 - Fax. 065/32.15.77
Limburg : Grote Baan 76 bus 1 - Houthalen - Helchteren. Tél. 011/60.44.20 - Fax. 011/60.44.19
Liège : Rue Grand-Vinâve 61 - 4101 Jemeppe. Tél. 04/234.17.00 - Fax. 04/234.17.80

Erkend Controle-Organisme B.T.W. BE 406.671.312

Bankrekeningen : 001-2821893-45 196-4170042-67
240-0325513-82 340-0298168-28

CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LS-INSTALLATIE

Verslag Nr. 29.04.07/E03 Verantwoordelijk uitvoering : BEC
Datum van onderzoek : 27.04.07 B.T.W. of IK nr. + plaats uitreiking : 705.556.583
Eigenaar : Dhr./Mevr. Vanoeka - Timmermans Energieverdeler : EC
Adres : Kuikenlaan 2 3640 Kinrooi/219 Adres installatie : Idem

Soort controle :

A) Conformiteitsonderzoek van een huishoudelijke elektrische LS installatie voor het onder spanning zetten op basis van de voorschriften van het AREI Art. 270.

B) Kontrolebezoek van een huishoudelijke elektrische LS installatie voor verzwaring van het aangesloten vermogen op het openbaar distributienet - KB van 01.07.1992.

Soort installatie :

(Wooneenheid) (Huishoudelijke werkeenheid) (Gemeenschappelijke delen) (Werfaansluiting) (.....).
Voedingsspanning = 1 N 400 V/3 x 230 V/3 x 400 V/3 N 400 V. Beveiliging aansluiting = 25 A.
Voedingskabel hoofdbord = ...4... X. 10 ...mm². Aantal borden = 1 Aantal eindstroombanen = 15
Algemene lastschakelaar = ...40 A. 1013

Metingen

Ri = 7,5 Megohm. Ra = 8,5 Ohm (~~piketten~~/lus). Aardingscontinuïteit = ~~niet~~ in orde.

Differentielen :

I_n (A)	I_{cc} (kA)	I_d (A)	Beveiligde kringen	I_n (A)	I_{cc} (kA)	I_d (A)	Beveiligde kringen	I_n (A)	I_{cc} (kA)	I_d (A)	Beveiligde kringen
40	3	0,3	15	40	3	0,03	2.				

Beschrijving :

Kringen	Beveiligingen	Secties	Kringen	Beveiligingen	Secties	Kringen	Beveiligingen	Secties	Kringen	Beveiligingen	Secties
9	2p/16A	1,5				7	2p/20A	2,5			
1	2p/25A	4									
1	2p/10A	1,5	Buitenverl.								
1	2p/20A	2,5	Voeding Tuinhuis								
3	2p/16A	2,5									

INBREUKEN :(zie codes op keerzijde) Geen.

OPMERKINGEN : Badkamer/douche : sanitaire installatie ~~niet~~ gerealiseerd op dag van controle.
Hoofdequipotentiele verbindingen : ~~niet~~ geinstalleerd - niet verbonden
Supplementaire equipotentiele verbindingen : niet zichtbaar - bestaat volgens verklaring van verantwoordelijke voor het werk - ~~niet geinstalleerd - niet verbonden~~.
De hoofddifferentieel ☒ werd verzegeld ☒ het 1 draads- en situatieplan werd ~~niet~~ voor gezien ondertekend.
BESLUIT A) : De installatie ☒ is ☐ ~~is niet~~ conform met de wettelijke voorschriften.
BESLUIT B) : De installatie van ná 30/09/81 ☐ is ☐ is niet conform met de wettelijke voorschriften.
De installatie van vóór 01/10/81 ☐ is ☐ is niet conform met de wettelijke voorschriften.
De werken nodig om de vastgestelde inbreuken te elimineren dienen zonder uitstel te worden uitgevoerd opdat, indien de installatie in dienst zou blijven, deze geen gevaar zou vormen voor de personen en goederen.
VOLGEND ONDERZOEK AANVRAGEN VÓÓR ...../...../.....
Indien deze tweede controle geweigerd wordt, zal een copie van dit verslag naar de Administratie Elektrische Energie verstuurd worden.

Inspecteur (naam + handtekening) Klant (naam + handtekening) De Directeur van het Erkend Organisme

Ir. V. SIRAUT

Eendekens L.