



STRUXIS

CONFORMITEITSATTEST/ CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma
Struxis BV
Winterdijkweg 28 E
3950 Bocholt
0468/19 37 84
info@struxis.be
BE 0746.368.676

klant: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming

technicus
erkenningnr.: ERK/TS/109041
datum controle: 14 / 11 / 2024

adres opslagtank indien verschillend van klant ☐ N.v.t.
naam contactpersoon:
straat en nummer:
postcode en gemeente:
tel.: gsm:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
☒ particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 5000 L ☐ ingedeeld, inhoud: L		☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☒ ondergronds ☐ bovengronds	☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:	☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere:	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 1 / 11 / 1995		tanknummer:	

CONTROLE VAN DE OPSLAGTANK	
vorig certificaat/attest	☐ aanwezig, datum: / / 2012 ☒ niet aanwezig

visuele controle			
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren
	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	
☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)
	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	staat leidingen (ontluchting, vulling)
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	uitmonding leidingen
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding
Opslagtank	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter
	staat wanden (schildering, isolatie,....)	☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren:
☒ n.v.t.	algemene staat tank	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☐ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☐ nee	opmerkingen:
	groeve / prefabconstructie / andere	☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	

beproeving					
waarschuings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlare)	aanwezig		niet aanwezig		controle werking
	ok	niet ok	ok	niet ok	
fluit	☒	☐	☒	☐	
	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlare)	uitgevoerd		hoeveelheid water: 0 cm		(<6, inwendige inspectie vereist) (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) (ja, inwendige inspectie vereist)
	pH:		mS/cm		
	bezinsel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja				
	☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok				
niet uitgevoerd, opmerkingen:					

lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlare)	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking		
		☐ fluidum	☐	☐	☐	
		☐ onderdruk	☐	☐	☐	
		☐ overdruk	☐	☐	☐	
		☐ peilbuis + sensor/detector	☐	☐	☐	
		☐ andere:	☐	☐	☐	
akoestisch of visueel alarmsignaal		☐	☐	☐	☐	
dichtheidsbeproeving ☐ n.v.t.	☒ uitgevoerd	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dB μ V onder het vloeistofniveau: dB μ V ☐ overdruk, drukverlies: mbar/h ☒ onderdruk, drukverlies: 0 mbar/h ☐ andere methode: ☐ opmerkingen:				Afdruk van de meting
kathodische bescherming:		☐ aanwezig ☐ ok	☐ niet aanwezig ☐ niet ok	☒ n.v.t. opmerkingen:		
peilmeting			aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
			☒	☐	☒	☐
	peilstok		☒	☐	☒	☐
	mechanisch		☐	☐	☐	☐
	pneumatisch		☐	☐	☐	☐
	hydrostatisch		☐	☐	☐	☐
ultrasoon		☐	☐	☐	☐	
andere:		☐	☐	☐	☐	

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

EINDBEOORDELING		
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.	
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.	De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.	
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkpilaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumootschappij bevoegd voor grondwater. WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geledigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk vervittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron. Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervloktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.		
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór 14, 11, 2023 ☐ n.v.t.		