Resp. client: N° commande:

N° client commettant: 1410

Nom commettant: PRIMAGAZ BELGIUM

Pers. cont.: Tel.: Fax. GSM: E-mail:

Organisme de controle a.s.b.l.

ProKo.: PB12 Type: 5 N° rapport : 5083293 N° rapp. Prov..: V5083293

Date: 08/02/2019

Département: REC

ROUTE DANDENNE 28 5340 FAULX-LES-TOMBES

Tel: +32 476745061

GSM: F-mail

RAPPORT DE l'EXAMEN D'UN DEPOT EN RESERVOIRS FIXES DES GAZ PETROLE LIQUEFIES

(exécuté suivant procédure interne QPRO/REC/001, §7.3) Réglementation - Wallonie: A.G.W. 07/07/2005

REFERENCE

N° Client CU5111653 N° réservoir: 67738 Propr./locat.: Locataire

> ROUTE D ANDENNE 28 FAULX-LES-TOMBES 5340 Lieu du contrôle:

Suivant contrôle avant: 31/01/2024 Périodicité: 60 mois Date du contrôle: 17/01/2019

ROBERFROID SYLVAIN Contrôleur:

DONNEES GENERALES DU DEPOT, RESERVOIR ET SES ACCESSOIRES

RESERVOIR R_Numéro Capacité E / CE - Date Constructeur **BRUGEOISE ET NIVELLES** 67738 1000 L. 02/02/1979

(contenu: 35 %) N° Certificat Délivré le Par / CE-n° RI-date

> 1645-S79 01/05/1979 **APRAGAZ** CPS Date - validité Nombre Marque/type

PV24 2017.05 - 10 ans Oui

ATTESTATION TUYAUT Nom C. Postal Commune Date attestation

Tuyaut extérieur: GROUX 5020 **FLAWINNE** 20/08/1982

Tuvaut intérieur Vérificateur:

SOUPAPE DE SURETE

AUTORISATION Durée/validité Capacité totale Classe Date Capacité autorisée

> 2 03/09/1979 30 ANS / 1000 L. 1000 L.

MESURES

TEST ETANCHEITE TUYAUTERIES □ externe - □ interne - □ en ordre. - □ pas en ordre - ■ pas effectué

Effectué par: □ OCB - □ autre date: N° rapport:

PROTECTION CATHODIQUE ☐ réservoir souterrain □ présent U₁= $mV U_2 =$ mV I=

NOTES

(à l'exception dans la Région de Bruxelles-Capitale) On ne peut exploiter un établissement de troisième classe ne qu'après avoir fait une déclaration au préalable à la Commune.

CONSTATATIONS: REMARQUE(X □)/INFRACTION(X X)

(450) Seul le contrôle du réservoir a été effectué à la demande du commettant.

Le contrôle quinquennal de l'étanchéité des tuyauteries interne doit être effectué à la demande du propriétaire/locataire.

Ce contrôle doit être effectué dans le plus bref délai et sans retard.

Faire contrôler l'installation intérieure par un organisme agréé, tel que OCB, et veuillez nous transmettre une copie du rapport. (001) La déclaration/l'autorisation d'exploitation est venue à échéance: solliciter une nouvelle auprès de l'administration \boxtimes

compétente.

(024) Peinture réfléchissante: repeindre le réservoir (société). \boxtimes

T: 03 / 451 37 00 F: 03 / 451 37 10 www.ocb.be info@ocb.be

BE 404.312.034 CCP 000-0162392-14 Banque 405-3020501-49

A R=

Ω

Klantnr.: 1410 Verslagnr.: **5083293** Pag. 2/2

CONCLUSION

<u>Le réservoir</u> répond aux prescriptions réglementaires. Prochain examen avant la date mentionnée ci-dessus. Il y a lieu de remédier dans le plus bref délai aux éventuelles remarques mentionnées.

Les tuyauteries de gaz doivent être contrôlées, avant de conclure.

Le Directeur Technique