



VINÇOTTE CERTIGO vzw

Exploitatietoel: Jan Ollofslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: 30208346

CN 002194

Rost code:

☐ Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

☐ Oost & West-Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

☒ Brabant

tel.: 02 674 57 11

☐ Wallonië

tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Elgenaaf of beheerder:

Naam, voornaam:	Naam, voornaam: <u>Debruyckere</u>	Adres: <u>Reyerslaan 158/8</u>
Ident. Kaart nr.:	Post nr. + Stad: <u>1200 Willemslaan - St. Lambert</u>	
BTW nr.: BE	Tel.: <u>700 16 844</u>	

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☐ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☒ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ Huishoudelijke werkeenheden
☒ Art 276	☒ periodiek	☒ controle		☐ Art 88	☐ Art	☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	☐ verzwaaring	☐ Art 276bis	☐ verkoop van een wooneenheid	☐ Art ...	☐ Art	☐ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN <u>541448920706382993</u>	☒ EAN niet meegegeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
Gegevens installatie	kWh meter nr.: <u>5272029</u>	meterstand dag: <u>42478</u>	nacht: <u>.....</u>
Beschrijving installatie	Bescherming aansluiting (A): ☒ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	Type aardelektrode: ☐ aardingslus ☐ pen / baar	
	Ontworpen voor U _n : ☐ 230 V ☒ 3x230 V ☐ 3N400 V	☒ Existentie	
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☒ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100		
	Voedingsleiding hoofdbord: <u>5</u> X <u>4</u> mm ² - Type: <u>KVB</u>		
	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40</u> A <u>300</u> mA	Aantal borden: <u>3</u>	Aantal eindstroombanen: <u>5+5+1</u>

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I-/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <u>15,5</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>4,2</u> MΩ	☒ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting: ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keurijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>Nihil</u>
Inbreuken Bestaande installatie	<u>Nihil</u>
Opmerkingen	<u>Nihil</u>

Visum DNB of aangestelde:

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

☒ De bestaande installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

Agent bezpaker:

Naam: Breugelmans

Agent nr.: 4346 Datum: 28.03.2012

Bijlage(n): Situatieschema(s)

Eéndraadsschema(s):

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

28.1.03.1.2037 (*)

☐ door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal: Handtekening


Breugelmans

Yves BREUGELMANS

nr 4346

VINCOTTE GSM 0491/35.69.40


- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervullen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.





28 28
 Vies BREUGLMANS
 11.4516
 (Inspecteur/Certifico)
 GSM 0491/35.69.40

Schema de Situations Cuisine

Av Slegers 1586^e 1200 Brux Mod. DEFOURDT M







28-03-2012
 YVES BRUGELMANS
 15-13-16
 Inspecteur Car 190
 GBR D491/25.09.10

Schéma de situations Rd.C.

Avenue SIEGERS 1586 R 1900 Bruxelles Mairie DEFOIRDT M

Annexe : descriptions verdelborden1



Tableau : 1

Localisation : Compteur

	Protection				Canalisation		Description
	Disj. / Fus.	In (A)	Nbr ples	Courbe	Type	Section (mm²)	
1	Diff. 300mA	40	II			10	
1	Disj.	15	II	C		2,5	

Annexe : descriptions verdelborden2



Tableau : 2

Localisation : WC

	Protection				Canalisation		Description
	Disj. / Fus.	In (A)	Nbr ples	Courbe	Type	Section (mm²)	
6	Disj.	16	II	C		2,5	

Annexe : descriptions verdelborden3



Tableau : 3

Localisation : cuisine

	Protection				Canalisation		Description
	Disj. / Fus.	In (A)	Nbr ples	Courbe	Type	Section (mm²)	
1	Diff. 30mA	40	II			2,5	
3	Disj.	20	II	C		2,5	
1	Disj.	10	II	C		2,5	
1	Disj.	25	III	C		2,5	

Au niveau du sous sol aménage

Tableau Nr 3 en bout de cage d'escalier CUISINE

LeSanibroyeur (pompe évacuatrice)

La cuisine : frigo,éclairage, hotte,et accessoires

Plaques chauffantes

La salle de bain meuble

La salle de bain

Prise sous évier et chauffe eau

Suppression de la prise de la salle de bain qui est dans le volume de sécurité.

Placement d'une liaison équipotentielle entre le radiateur et les canalisations d'eau.

Placement d'un câble de terre.

Remplacement de l'armoire d'évier de la S d B qui est maintenant munie d'un éclairage basse tension (transfo) et d'une prise encastrée et protégée dans le meuble.

Refixer le ventilateur extracteur dans la salle de bain.

Remplacement de la prise sous évier (non isolée manque le cache).

Placement de protections sur les transformateurs dans les meubles de cuisine.

Placements de protections sur les câbles basse tension d'éclairage du meuble cuisine.

Placement d'un blochet pour panneau de plâtre (cette prise étant collée par du silicone)

Matériaux placés ou remplacés

1 coffret fix au rail de 8 modules (cave)

1 coffret fix au rail de 10 modules (wc)

1 différentiel de 0,3 amp (cave)

3 disjoncteurs de 10 amp (wc)

2 disjoncteurs de 16 amp (wc)

6 prises avec terre et sécurisées

2 interrupteurs a 2 commandes (hall,chambre)

1 interrupteur simple (wc)

1 blochet plâtre (salon)

Câbles, tubes, attaches, connecteurs Wago

Matériaux existants et maintenus

1 différentiel monophasés de 0,3 en tête de circuit (cave)

Dans le coffret d'origine LEGRAND (cuisine)

_1 différentiel général monophasés de 0,03 en arrivée tableau

_3 disjoncteurs C 20


_1 différentiel monophasé de 0,03 ...en double sécurité pour S d B avec 1 disjoncteur C 10

_1 disjoncteur C 25 pour la plaque de cuisson.

Les prises cuisine

Les prises salon-séjour

L'interrupteur bipolaire S d B



AVANT



APRES

Nous avons **remplacé le tableau Nr 2 situé dans le sanitaire de R D C** (non conforme... mal isolé)
L'alimentation est donc protégée par le différentiel de 0,3 amp situé dans la cave commune.

Le coffret protège :

2 prises sécurisées avec terre situées dans la chambre RDC

1 prise sécurisée avec terre (Hall) et 1 prise sécurisée au niveau radiateur (Sous sol)


L'allumage du hall et de la cage d'escalier.

L'allumage de l'éclairage du sous sol


L'allumage de la chambre en 2 points.

L'allumage du WC.

La commande du ventilateur d'extraction du WC.



AVANT



APRES

Nous avons placés dans la chambre de nouveaux câbles pour prises de 2,5 de section avec terre.

Nous avons placés de nouveaux câbles pour prises de 2,5 de section avec terre au hall et en sous sol.

Nous avons placé 1 disjoncteur de 10 amp. pour l'extracteur du WC