House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
Ninoofsesteenweg 776/301 1703 Schepdaal
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be
BTW BE0681.840.318

710 - INSP
ISO/IEC 17020
Rapport originel

Visite de contrôle-périodique (chapitre 6.5)

Conforme

Inspecteur: Andy Vande Velde

N° rapport: 33/29092026/63686/75652/2

Ce rapport remplace: 33/29092026/63686/75652/1

Génerale

Adresse d'inspection: Rue Kwade 76, 7850 Enghien (België)

Type: Visite de contrôle-périodique (chapitre 6.5)

Catégorie supplementaire Modification ou extension (Sous-section 6.4.7.3)

Date du controle: 29/09/2026

Propriétaire:

Type de locaux: Maison

Installateur: I

Dérogations: Installations électriques domestiques ancien RGIE (Section 8.2.2.), Existantes des anciennes installations électriques domestiques (Section 8.2.1.)



Installation électrique

Gestionnaire de réseau: Ores assest

Tension nominale: 3x400V + N - AC

Sytème de réseau: TT

Courant nominale du raccordement: 40A

Cable d'allimentation: EXVB 4 x 10 mm2

Type d'electrode de terre: Prise de terre absent / pas su constater

EAN:

N° compteur: 4252132

Index jour: 220521

Index nuit: 120508

Résistance de la prise de terre: 22,2 ohm(mli)

Résistance de la mesure d'isolement: 0,55 MΩ

Nombre de tableaux: 4

Nombre de circuits: 2+2+2+17

Contacte directe: Ok

Contacte indirecte: Ok

Controle des boucles de défaut: Ok

État du matériel fixe: Ok

Continuité des conducteurs de protection des socles de prises: Ok

Continuité de l'appareillage avec endroit déterminé, fixe ou mobiles de classe I: Ok

Controle de l'appareillage avec endroit déterminé, fixe ou mobiles de classe I: Ok

Conclusion

- L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1. La prochaine visite de contrôle est à prévoir dans le delai de 25 ans préscrit dans le RGIE livre 1. - 29/09/2051
- Le schéma unifilaire et le plan de situation ont été signés par l'organisme agréé.

Signature inspecteur



House Check VZW

House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
Ninoofsesteenweg 776/301 1703 Schepdaal
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be
BTW BE0681.840.318

710 - INSP
ISO/IEC 17020
Rapport originel

Dispositifs de protection

Type	
Nombre	Zie schema
Courant nominale (A)	
Nombre de poles	
Courbe	
Section (mm2)	
Controle	

Dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel

mA	300	30	30	30	30	30
Courant nominale (A)	40	40	40	40	40	40
I2t	3000A-22,5kA2s	3000A-22,5kA2s	3000A-22,5kA2s	3000A-22,5kA2s	3000A-22,5kA2s	3000A-22,5kA2s
Type	a	a	a	a	a	a
Circuits protégées	Alg	3	1	1	6	5
Controle	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok

Remarques

- La visite de controle est intentionné
- Le proprietaire/ résponsable ou gérant est obligé de faire effectuer les contrôles électrique périodique.
- Partie 8 du RGIE est applicable: Non.
- Les attestations de controle présent, doivent être présent dns le dossier de l'installation électrique.
- Le controle est basée sur les informations obtenu par le propriétaire / responsable.
- kring C en P behoren niet tot deze keuring.

Conseil

Le rapport de visite d'audit rappelle les obligations suivantes


L'obligation de conserver le procès-verbal de la visite d'inspection dans le dossier de l'installation électrique.
Mentionner toute modification apportée à l'installation électrique dans le dossier.
Informer immédiatement le fonctionnaire chargé de la surveillance du Service Public Fédéral chargé de l'Énergie de tout accident survenant aux personnes et directement ou indirectement imputable à la présence d'électricité.
Si des infractions ont été constatées pendant la visite d'inspection, une nouvelle visite d'inspection doit être effectué par le même organisme agréé pour vérifier si les infractions ont disparu après le délai d'un an. Si dans cette deuxième visite, il est déterminé qu'il reste encore des infractions subsistent, l'organisme agréé doit adresser une copie du rapport de visite d'inspection à la Direction Générale de l'Energie qui est responsable du haut niveau de surveillance des installations électriques domestiques.

House Check VZW

House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
Ninoofsesteenweg 776/301 1703 Schepdaal
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be
BTW BE0681.840.318

710 - INSP
ISO/IEC 17020
Rapport originel

Tableau électrique



House

House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
Ninoofsesteenweg 776/301 1703 Schepdaal
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be
BTW BE0681.840.318

710 - INSP
ISO/IEC 17020
Rapport originel

Mesures




House Check

House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
Ninoofsesteenweg 776/301 1703 Schepdaal
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be
BTW BE0681.840.318

710 - INSP
ISO/IEC 17020
Rapport originel


Schema unifilaire et plan de situation



House Check

House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
Ninoofsesteenweg 776/301 1703 Schepdaal
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be
BTW BE0681.840.318


710 - INSP
ISO/IEC 17020
Rapport originel



House Check

House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
Ninoofsesteenweg 776/301 1703 Schepdaal
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be
BTW BE0681.840.318


710 - INSP
ISO/IEC 17020
Rapport originel



House Check

House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
Ninoofsesteenweg 776/301 1703 Schepdaal
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be
BTW BE0681.840.318


710 - INSP
ISO/IEC 17020
Rapport originel



House Check

House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
Ninoofsesteenweg 776/301 1703 Schepdaal
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be
BTW BE0681.840.318


710 - INSP
ISO/IEC 17020
Rapport originel



House Check

House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
Ninoofsesteenweg 776/301 1703 Schepdaal
Tel: 02 582 62 32
Email: Info@housecheck.be
BTW BE0681.840.318

710 - INSP
ISO/IEC 17020
Rapport originel




House Check

House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
Ninoofsesteenweg 776/301 1703 Schepdaal
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be
BTW BE0681.840.318

710 - INSP
ISO/IEC 17020
Rapport originel


Autre



House Check

House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
Ninoofsesteenweg 776/301 1703 Schepdaal
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be
BTW BE0681.840.318


710 - INSP
ISO/IEC 17020
Rapport originel



House

House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
Ninoofsesteenweg 776/301 1703 Schepdaal
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be
BTW BE0681.840.318

710 - INSP
ISO/IEC 17020
Rapport originel



House