522-INSP
ISO/IEC17020

KEURINGSVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING

Datum van keuring:
03.11.2026


Datum van verslag:
03.11.2026

Volgende controle uiterlijk:
-

Basis van het onderzoek:
Controlebezoek huishoudelijke installatie – AREI Boek 1, hoofdstuk 6.5. Afwijkende beschikkingen volgens afdeling 8.2.2.

PLAATS VAN HET ONDERZOEK

ID-label	
Klant ref.	
Straatnaam	Netelei
Huisnummer	22
Busnummer	
Postcode	2570
Gemeente	DUFFEL
Land	België



BESLUIT: NIET-CONFORM

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór -. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in inbreuk zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur: Roel, De Boeck

Roel De Boeck
ACEG VZW - #271

DIGITAAL DOSSIER

Rapportnummer:
2569384

Bijlagen raadplegen?

Klik op de QR-code of scan deze met uw smartphone. Voer het rapportnummer in om de bijlagen van dit keuringsverslag te bekijken.

Deze inspectie(s) werd(en) uitgevoerd door ACEG vzw, gevestigd te Ringlaan 39, 1853 Strombeek-Bever (België) BTW BE 0839.866.481, conform de geldende voorwaarden die te raadplegen zijn op www.aceg.be of op te vragen via info@aceg.be.
Dit document is enkel rechtsgeldig in zijn geheel. Reproductie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ACEG vzw. U kan de authenticiteit verifiëren via de QR-code op het document of via info@aceg.be.

INBREUKEN/OPMERKINGEN/NOTA'S

Eendraadsschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1, onderafdeling 3.1.2.1.a).	INBREUK
Situatieschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1, onderafdeling 3.1.2.1.a).	INBREUK

INSTALLATIEGEGEVENS

Type installatie:	Wooneenheid (huis/appartement)		
EAN:	541448820038751705		
Algemene schakelaar:	Overstroombeveiliging DNB		
Aardelektrode	Aardingslus		
Uitvoeringsperiodes	01/10/1981 t.e.m. 31/05/2020		
Netbeheerder:	FLUVIUS	Tellernummer:	1LGZ0472948189
Voeding hoofdbord:	6 mm²	Spanning:	1~230V
Maximale stroom:	40 A	Aansluitbeveiliging:	40 A
Aantal eindstroombanen	9	Aantal borden:	1

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE

DOCUMENTEN

Document	Referentie	Beoordeling
Eendraadsschema / stroombaanschema	Niet voorgelegd	NOK
Situatieplan elektrische installatie	Niet voorgelegd	NOK

DIFFERENTIEELSTROOMBESCHERMINGSINRICHTINGEN

Omschrijving	IΔ (mA)	In (A)	I²t	Type	Testknop	Foutstroomtest
9	300	40	22,5 kA²s	A	OK	OK
3	30	40	22,5 kA²s	A	OK	OK

STROOMBANEN

Aantal kringen	Curve	Bescherming In (A)	Polen	Sectie (mm²)
2	C	16	2	1,5
5	C	20	2	2,5
1	C	32	2	6

Deze inspectie(s) werd(en) uitgevoerd door ACEG vzw, gevestigd te Ringlaan 39, 1853 Strombeek-Bever (België) BTW BE 0839.866.481, conform de geldende voorwaarden die te raadplegen zijn op www.aceg.be of op te vragen via info@aceg.be.
Dit document is enkel rechtsgeldig in zijn geheel. Reproductie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ACEG vzw. U kan de authenticiteit verifiëren via de QR-code op het document of via info@aceg.be.

STROOMBANEN

Aantal kringen	Curve	Bescherming In (A)	Polen	Sectie (mm²)
1	C	16	2	2,5

METINGEN

SPREIDINGSWEERSTAND

Meetwaarde:	6.51 Ω
Beoordeling:	OK



ALGEMEEN ISOLATIENIVEAU

Meetwaarde:	5.19 MΩ
Beoordeling:	OK



CONTINUÏTEIT

Inspectiepunt	Beoordeling
Continuïteit van de beschermingsgeleiders	OK
Continuïteit equipotentiale verbindingen	OK

CONTROLECHECKLIST

AREI BOEK 1

Inspectiepunt	Beoordeling
Schema's, plannen en technisch dossier	NOK
Overeenstemming van de uitvoering met de schema's en plannen	OK
Aardelektrode, aardverbindingen en spreidingsweerstand	OK
Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking	OK
Differentieelstroombeschermingsinrichtingen: keuze, plaatsing en werking	OK
Continuïteit van beschermingsgeleiders en equipotentiale verbindingen	OK
Bescherming tegen rechtstreekse aanraking en elektrische isolatie	OK
Stroombanen, geleiderdoorsneden en overstroombeveiliging	OK
Elektrische leidingen en verbindingen	OK
Elektrisch materieel, schakel-, scheidings- en noodbedieningsinrichtingen	OK
Identificatie van stroombanen en vereiste aanduidingen	OK
Uitwendige invloeden en bescherming tegen thermische invloeden en brand	OK

Deze inspectie(s) werd(en) uitgevoerd door ACEG vzw, gevestigd te Ringlaan 39, 1853 Strombeek-Bever (België) BTW BE 0839.866.481, conform de geldende voorwaarden die te raadplegen zijn op www.aceg.be of op te vragen via info@aceg.be.
Dit document is enkel rechtsgeldig in zijn geheel. Reproductie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ACEG vzw. U kan de authenticiteit verifiëren via de QR-code op het document of via info@aceg.be.

IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN

EIGENAAR		OPDRACHTGEVER	
Naam	BAETS FREDDY	Naam	
Straat	Hondiuslaan 82	Telefoon	
Plaats	2570 DUFFEL	Mail	
Land	België	BTW nr.	

BIJLAGEN

Aantal bijlagen 10

Eventuele foto's van de installatie, foto's bij vastgestelde inbreuken en andere relevante documenten zijn opgenomen in het digitale dossier. U kunt dit dossier raadplegen door op de QR-code op de eerste pagina van dit rapport te klikken of deze te scannen.

Deze inspectie(s) werd(en) uitgevoerd door ACEG vzw, gevestigd te Ringlaan 39, 1853 Strombeek-Bever (België) BTW BE 0839.866.481, conform de geldende voorwaarden die te raadplegen zijn op www.aceg.be of op te vragen via info@aceg.be.
Dit document is enkel rechtsgeldig in zijn geheel. Reproductie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ACEG vzw. U kan de authenticiteit verifiëren via de QR-code op het document of via info@aceg.be.

PLICHTEN VAN DE EIGENAAR

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

STAPPENPLAN

Stap 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de vastgestelde inbreuken.

Stap 2

Laat de inbreuken zonder vertraging herstellen door een installateur.

Stap 3

Laat de vereiste hercontrole uitvoeren binnen de termijn vermeld op de eerste pagina van dit verslag.

Stap 4

ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

KWALITEIT

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie. Dit keuringsverslag is alleen geldig in zijn geheel. De eventuele schema's, plannen, foto's en bijkomende documenten maken deel uit van het digitaal dossier. Dit rapport is gebaseerd op de tijdens de inspectie vastgelegde gegevens.

Inspectietijd: van tot .

Deze inspectie(s) werd(en) uitgevoerd door ACEG vzw, gevestigd te Ringlaan 39, 1853 Strombeek-Bever (België) BTW BE 0839.866.481, conform de geldende voorwaarden die te raadplegen zijn op www.aceg.be of op te vragen via info@aceg.be.
Dit document is enkel rechtsgeldig in zijn geheel. Reproductie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ACEG vzw. U kan de authenticiteit verifiëren via de QR-code op het document of via info@aceg.be.