



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 10 A 2679

Ref. verslag

RAP AM / 20101008 - 1S



Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	Intercommunale Haviland		Voornaam		Postnr	1731
Adres	Brusselsesteenweg 617		Gemeente	Zellik		
Installateur	Electro Vander Putten bvba		Gemeente	9500 Geraardsbergen		
BTW-nummer	BE04108220256					
of identiteitskaartnr.	-	Uitreikingsdatum	- / - / -	Gemeente		
Plaats van onderzoek	Nivo +2, blok A		Postnr.	1652		
Adres	Winderickxplein, appartement 7.219		Gemeente	Alsemberg		
EAN-code	541448860008355755		Elektriciteits verdelers	EANDIS		

Type installatie tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten wooneenheid (huis, appartement, andere) huishoudelijke werkeenheden gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen				
U _{nom} (V ac/dc)	2x 230Vac	1x	2p	AUT	32A	6 mm ²
Ø voedingskabel (mm ²)	10 mm ²	3x	2p	AUT	20A	2,5 mm ²
I _{nom} aansluiting (A)	63A max	2x	2p	AUT	16A	1,5 mm ²
Type alg. schakelaar	Diff	1x	2p	AUT	6A	1,5 mm ²
Aantal borden	1	Via diff 30mA :				
Aantal eindstroombanen	9	1x	2p	AUT	20A	2,5 mm ²
Type aardelektrode	Lus	1x	2p	AUT	16A	2,5 mm ²
Algemene diff.stroom.inr.	2p 63A/0.3A					
Bijkomende diff.stroom.inr.	2p 25A/0.03A					

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD E 01

Aardspreidingsweerstand : 2,5 Ω Isolatiweerstand (250/500/4000V) : >1 MΩ Werking differentieelstroominrichting : OK / NOK Continuïteit PE-geleiders & equipot. : OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

-Geen

Opmerking : -De badkamer en keuken nog in aanbouw op moment van deze controle

Besluit

- De elektrische installatie **voldoet aan** de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïnstalleerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)
- De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór

Volgend controlebezoek uiterlijk op:	08 / 10 / 2035	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	J. VAN HEMELEN KEURINGSORGANISME VZW	inspecteur (121) MATHYS Arne	Datum onderzoek:	08 / 10 / 2010
--------------------------------------	----------------	--	--	---------------------------------	------------------	----------------

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

RAP-E-901 (01.07.2008)