

Keuring Service Vlaanderen (KSV)
Maaltemeers 1D
9052 Zwijnaarde
België

Factuuradres

Certoo Srl
Industrielaan 36
1740 Ternat
België
☎ +32 2 828 02 12

Certoo Srl

Industrielaan 36
1740 Ternat
België
BTW: BE0805430788

Afleveradres

EIKENBOSSTRAAT 8
1640 SINT-GENESIUS-RODE
België

☎ /

Offerte # S184750

Offertedatum

10/07/2026

Vervaldatum

09/08/2026

Leveringsdatum

10/07/2026

Verkoper

Ali Hammouda

Omschrijving	Aantal	Prijs	Btw	Bedrag
AREI-Inbreuken 501 – Een algemene differentieelschakelaar voorzien met een nominale stroomsterkte van minstens In = 40A, een maximale gevoeligheid van 300mA, type A en een verzegelingsinrichting.	1,000 Stuks	150,00	21%	123,97 €
AREI-Inbreuken 502 – Een afzonderlijke differentieelschakelaar met een gevoeligheid van 30 mA voorzien voor badkamer, wasmachine, afwasmachine en/of droogkast en gelijkaardige toestellen.	1,000 Stuks	150,00	21%	123,97 €
AREI-Inbreuken 503 – Een afzonderlijke differentieelschakelaar met een gevoeligheid van 30 mA voorzien voor de kringen uitgerust met contactdozen zonder aardingscontact.	1,000 Stuks	150,00	21%	123,97 €
AREI-Inbreuken 401 – Een aarding verwezenlijken overeenkomstig de voorschriften.	1,000 Stuks	410,00	21%	338,84 €
AREI-Inbreuken 402 – Een demonteerbaar aansluitstuk (aardingsonderbreker) moet steeds gemakkelijk toegankelijk zijn.	1,000 Stuks	410,00	21%	338,84 €
AREI-Inbreuken 410 – De beschermingsgeleider (PE) over de hele installatie verdelen.	1,000 Stuks	45,00	21%	37,19 €

Keuring Service Vlaanderen (KSV)

Maaltemeers 1D

9052 Zwijnaarde

AREI-Inbreuken

Belgie

201 – De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats.	1,000 Stuks	70,00	21%	57,85 €
AREI-Inbreuken	1,000 Stuks	850,00	21%	702,48 €
202 – De toegankelijkheid van het schakelbord is te verbeteren.				
AREI-Inbreuken	1,000 Stuks	280,00	21%	231,40 €
204 – Deur of afschermplaat van het schakelbord (terug)plaatsen.				
Aanraking van naakte onder spanning staande delen is mogelijk.				
AREI-Inbreuken	1,000 Stuks	85,00	21%	70,25 €
206 – Het schakelbord dient vervangen te worden, de beschermingsgraad tegen rechtstreekse aanraking is onvoldoende.				
AREI-Inbreuken	1,000 Stuks	85,00	21%	70,25 €
207 – De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn niet op een afdoende wijze afgeschermd.				
AREI-Inbreuken	1,000 Stuks	85,00	21%	70,25 €
208 – De niet-gebruikte invoeringen van het schakelbord of kast dienen afgedicht te worden.				
AREI-Inbreuken	1,000 Stuks	0,00	21%	0,00 €
300 – Hoofd-equipotentiale verbindingen ontbreken, zijn onvolledig of doorsnede is onvoldoende.				
AREI-Inbreuken	1,000 Stuks	0,00	21%	0,00 €
302 – De hoofdequipotentiale verbinding van de metalen hoofdleidingen van water is niet aanwezig.				
AREI-Inbreuken	1,000 Stuks	0,00	21%	0,00 €
303 – De hoofdequipotentiale verbinding van de metalen hoofdleidingen van centrale verwarming is niet aanwezig.				
AREI-Inbreuken	1,000 Stuks	380,00	21%	314,05 €
701 – Kring(en) met stopcontacten, de sectie van de geleiders dient min. 2,5 mm ² te zijn.				
AREI-Inbreuken	1,000 Stuks	85,00	21%	70,25 €
304 – De waarde van de isolatieweerstand, gemeten onder de testspanningen, moet voor elke kring, waarbij de verbruikstoestellen afgekoppeld zijn, minstens gelijk zijn aan 1000 maal de waarde in V van de testspanning (minimum 0,5MΩ bij een testspanning van 500V).				

Keuring Service Vlaanderen (KSV)

Maaltemeers 1D

9052 Zwijnaarde

AREI-Inbreuken

Belgie

301 – De waarde van spreidingsweerstand van de aarding dient kleiner te zijn dan 30 Ohm.

1,000 Stuks 410,00 21% 338,84 €

AREI-Inbreuken

1100 – De veiligheidsinstallatie is niet uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap.

1,000 Stuks 0,00 21% 0,00 €

AREI-Inbreuken

108 – Eendraadschema is niet aanwezig, is onvolledig of komt niet overeen met de installatie.

1,000 Stuks 410,00 21% 338,84 €

AREI-Inbreuken

102 – Situatieplan is niet aanwezig, is onvolledig of komt niet overeen met de installatie.

1,000 Stuks 410,00 21% 338,84 €

AREI-Inbreuken

816 – De niet-gebruikte geleiders moeten verwijderd of aan hun uiteinden geïsoleerd worden.

1,000 Stuks 85,00 21% 70,25 €

AREI-Inbreuken

808 – De geleiders van het type VOB moeten in daarvoor bestemde buizen, kabelgoten geïnstalleerd worden.

1,000 Stuks 120,00 21% 99,17 €

Excl. btw 3.859,50 €

BTW 21% 810,50 €

Totaal 4.670,00 €

Deze offerte werd automatisch gegenereerd op basis van de vastgestelde inbreuken en kan afwijken van de realiteit.

[Verbind je software](#) met Keuring Service Vlaanderen (KSV) om automatisch offertes aan te maken.