





<p><u>ARCHITECTE :</u></p> <p>Philippe GOLINVAUX Rue du Garinet , n°26 B-6880 BERTRIX</p> <p>Tél. : 0032/61.41.50.20 Fax : 0032/61.41.50.40 GSM : 0495/ 51.50.20</p>	<p><u>PROVINCE DE :</u> NAMUR</p> <p><u>COMMUNE DE :</u> FERNELMONT</p> <p><u>CADASTRE :</u> Division : 9 Section : A Lotissement Communal Numéro : 309 d2 Lot 2</p>	
<p><u>ADMINISTRATIONS :</u></p>	<p><u>MODIFICATION :</u></p> <p><u>DOSSIER N° :</u></p> <p><u>DATE :</u> 01/09/2004</p> <p><u>FEUILLE N° :</u> Carnet de 12 feuilles</p> <p><u>PLAN N° :</u> 1</p> <p><u>ECHELLE :</u> 1/2500, 1/200 & 1/50.</p>	
<p><u>NATURE DES TRAVAUX :</u> CONSTRUCTION D'UN D'UN GARAGE ET TRANSFORMATION D'UNE PORTE DE GARAGE EN BAIE DE FENETRE</p> <p><u>MAITRE DE L'OUVRAGE :</u></p> <p><u>CHANTIER :</u> Rue , B-5380 CORTIL-WODON (Fernelmont)</p> <p><u>DESCRIPTIF :</u> SITUATION IMPLANTATION PLANS FACADES COUPES</p> <p><u>ACCORD :</u></p>		
<p><u>Architecte</u></p> 	<p><u>Maître de l'ouvrage</u></p> 	<p><u>Entrepreneur</u></p>  <p>18.01.05</p>





1er étage

Réseau d'égout à définir après sondage par l'entrepreneur

Eaux pluviales à raccorder sur citerne eaux pluvies

Drain périphérique à raccorder sur réseau d'égout existant

Eaux ménagères à raccorder sur dégraisseur




Sous-sol (Fondations et égouttage)

Existant


Nouveau

Coupe AA'



Matériaux:


1. Toiture: Ardoise naturelle 25/35 idem existant
2. Elévation: Briques Manlin 19/9/65 idem existant
3. Seuil: Pierre bleu "petit granit" idem existant
4. Châssis: Méranit ton nature idem existant
5. Chêneaux et T. D.: zinc idem existant
6. Porte de garage: Porte sectionnelle ton brun
7. Brique de toiture 30/30 opalin
8. Fenêtre de toiture 114/118
9. Toiture plate en zinc (détail à fournir par le fabricant)



Coupe BB'

Matériaux:


1. Toiture: Ardoise naturelle 25/35 idem existant
2. Elevation: Briques Vanilin 19/9/65 idem existant
3. Seuil: Pierre bleu "petit granit" idem existant
4. Châssis: Méraniti ton nature idem existant
5. Chêneaux et T.D.: zinc idem existant
6. Porte de garage: Porte sectionnelle ton brun
7. Brique de verre 30/30 opalin
8. Fenêtre de toiture 114/118
9. Toiture plate en zinc (détail à fournir par le fabricant)



Elévation Sud Est


Matériaux:

1. Toiture: Ardoise naturelle 25/35 idem existant
2. Elevation: Briques Warlin 19/9/65 idem existant
3. Seuil: Pierre bleu "petit granit" idem existant
4. Châssis: Métranti ton nature idem existant
5. Chêneaux et T.D.: zinc idem existant
6. Porte de garage: Porte sectionnelle ton brun
7. Brique de verre 30/30 opalin
8. Fenêtre de toiture 114/118
9. Toiture plate en zinc (détail à fournir par le fabricant)




Elévation Nord Est

- Matériaux:**
1. Toiture: Ardoise naturelle 25/35 idem existant
 2. Elevation: Briques Wanlin 19/9/65 idem existant
 3. Seuil: Pierre bleu "petit granit" idem existant
 4. Châssis: Métranti ton nature idem existant
 5. Chêneaux et T.D.: zinc idem existant
 6. Porte de garage: Porte sectionnelle ton brun
 7. Brique de verre 30/30 opalin
 8. Fenêtre de toiture 114/118
 9. Toiture plate en zinc (détail à fournir par le fabricant)



Elévation Sud Ouest

- Matériaux:
1. Toiture: Ardoise naturelle 25/35 idem existant
 2. Elévation: Briques Wanlin 19/9/65 idem existant
 3. Seuil: Pierre bleu "petit granit" idem existant
 4. Châssis: Méraniti ton nature idem existant
 5. Chêneaux et T.D.: zinc idem existant
 6. Porte de garage: Porte sectionnelle ton brun
 7. Brique de verre 30/30 opalin
 8. Fenêtre de toiture 114/118
 9. Toiture plate en zinc (détail à fournir par le fabricant)



Elévation Nord Est