



- Onderhouds- en herstellingdienst
- Centrale verwarming en sanitair
- IJzerwaren - Gereedschappen - Huishoudtoestellen
- Keukenartikelen - Elektrisch en sanitair materiaal
- Afrosteringen Bekaert
- Onderhoudsproducten - Verven
- Waterverzachters te huur of te koop

Roger CLIJSNER

Dorpsstraat 46 - 3440 HALLE-BOOIENHOVEN
Tel. 011/78.04.53 - Fax 011/78.48.60

H.R. Leuven 56005 - B.T.W. BE 709.793.144 - Reg. nr. 04/25/00
Certificaatnr. TV 1111 - Erkenningsnr. SV01403 - KBC 734-3270913-82

CONFORMITEITSATTEST VOOR STOOKOLIETANKS

Naam en adres klant:

Adres reservoir: Pullem. Nominale inhoud reservoir: 7300.4
Materiaal: ☒ enkelwandig metaal ☐ dubbelwandig metaal ☐ EW-DW polyester ☐ Polyethyleen
☒ buitenwand toegankelijk ☐ buitenwand ontoegankelijk Nummer van het reservoir: leen
Reservoir is geplaatst in: ☐ open lucht ☐ kelder ☒ een ander lokaal

1) MAZOUTRESERVOIR - KLEINER DAN 5.000 LITER - VOOR DE VERWARMING VAN EEN GEBOUW

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: 1/1/1983 Datum uitvoering controle: 7/5/03

CONTROLES

- ☒ visuele controle van de toebehoren
☒ overvulbeveiligingssysteem
☒ controle aanwezigheid water en slib
☒ lekdetectiesysteem
☒ certificaat vorige controle
☒ meting potentiaalverschil
☒ visuele controle buitenwand

BIJZONDERE OPMERKINGEN:

Niet!

- ☒ verdere exploitatie toegelaten: JA - ~~NEEN~~
☒ verdere exploitatie niet toegelaten: GROEN - ~~ROOD~~

2) ANDERE RESERVOIRS - DAN VOORZIEN ONDER PUNT 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: 1/1/1983 Datum uitvoering controle: 7/5/03

CONTROLES: algemeen onderzoek

- a) visuele controle uitwendig zichtbare delen
en de algemene staat van de opslagplaats
b) kathodische bescherming
c) lekdetectiesysteem
d) overvulbeveiligingssysteem
e) aanwezigheid water en/of slib
f) certificaat vorige controle
g) dichtheidsbeproeving (30 hPa/min. 1 u.)
h) verontreiniging buiten het reservoir
i) cor

BIJZONDERE OPMERKINGEN:

- ☐ Niet!
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐ verdere exploitatie: JA - NEEN
☐ verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
merkteken: GROEN - ORANJE - ROOD

Bepel

Ik ver
niging

lijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontrei-
Naam & handtekening klant:

De onde

- ☐ eer
☐ eer
gelegen binnen een beschermingszone, een verslag van het corrosie-onderzoek dient bijgevoegd te worden bij het conformiteits-
attest. Dit attest wordt mede ondertekend door de corrosiedeskundige.
☐ Een controle van de algemene staat geldt enkel voor bovengrondse reservoirs en omvat:
* het opsporen van lekken
* de staat van de platen, de verbindingen en de sluitingen
* de toebehoren
* de staat van de leidingen en toebehoren binnen de inkuiping
* de staat van de buitenbekleding, van de funderingen en/of steunblokken, van de inkuiping
(inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten)

OPMERKING: voor zover mogelijk wordt een controle van de algemene staat ook aanbevolen voor ondergrondse reservoirs.

DE KENMERKEN: - groen: het reservoir mag verder in gebruik gehouden worden
- oranje: het reservoir mag nog 6 maanden in gebruik gehouden worden maar intussen moeten de
nodige herstellingen gebeuren
- rood: het reservoir mag niet bijgevoerd worden en moet buiten gebruik gesteld worden.