

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma	
naam:	De Waaier BV
straat en nummer:	Vrijheidstraat 13
postnummer en gemeente:	31000051400
tel:	gsm: 06751396713
e-mail:	
ondernemingsnummer:	0652 717552

volgnummer attest: 207/2013	
Technicus	
naam:	
erkenningsnr. SV	07754
datum controle:	03/10/2013
arbeidsduur:	2 uur

Klant	☐ particulier ☐ onderneming
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus	

Adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ N.v.t.	
naam contactpersoon:	
straat en nummer:	
postnummer en gemeente:	
tel:	gsm:
e-mail:	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☐ niet-ingedeeld, inhoud: 3000 L ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L		onderneming: ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L	
☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☐ ondergronds ☐ bovengronds	☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere: _____	☐ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere: _____	☐ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 1995		tanknummer:	
Gestockeerde product: ☐ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ nr. prototypekeuring: _____ ☐ n.v.t.
norm:	
☐ inhoud: _____	☐ diameter: _____ en lengte: _____
<i>*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het Vlareem).</i>	

CONTROLE OPSLAGTANK	
vorig certificaat/attest: 0007754	☐ aanwezig, datum: 04/04/2018 ☐ niet aanwezig

visuele controle			
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	
	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok	
inkuiping ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	aansluitingen (ontluchting, vulling) ☐ ok ☐ niet ok staat leidingen (ontluchting, vulling) ☐ ok ☐ niet ok
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	uitmonding leidingen ☐ ok ☐ niet ok staat aanvoer- en terugvoerleiding ☐ ok ☐ niet ok
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter ☐ ok ☐ niet ok andere toebehoren:
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,....)	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☐ ok ☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☐ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☐ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☐ ok ☐ niet ok			opmerkingen:
groeve / prefabconstructie / andere ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok			opmerkingen:

beproeving deel I				
waarschuwings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.177, van titel II van het Vlareem)		aanwezig	niet aanwezig	controle werking
	fluit	☐	☐	☐ ok ☐ niet ok
	elektrische sonde	☐	☐	☐ ok ☐ niet ok
	andere:	☐	☐	☐ ok ☐ niet ok
water- en slibbemonstering (bijlage 5.174, van titel II van het Vlareem)	☐ uitgevoerd hoeveelheid water: _____ cm pH: _____ (<6, inwendige inspectie vereist) geleidbaarheid: _____ ☐ µS/cm ☐ mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) bezinksel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist) ☐ ok ☐ niet ok			
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____			

potentiaalmeting		☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: <u>TC1105</u>				
lekdetectiesysteem (bijlage 5.173, van titel II van het Vlare) ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.	permanent:	op basis van:		ok	controle werking niet ok	
	☐ ok ☐ niet ok	☐ fluïdum ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis + sensor/detector ☐ andere: _____		☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
		akoestisch of visueel alarmsignaal		☐	☐	
dichtheidsbeproeving		☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: _____ dBµV onder het vloeistofniveau: _____ dBµV ☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ andere methode: _____			
		Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.				
		☐ opmerkingen: _____				
kathodische bescherming:		☐ aanwezig ☐ ok	☐ niet aanwezig ☐ niet ok	☐ n.v.t. opmerkingen: _____		
peilmeting			aanwezig	niet aanwezig	ok	controle werking niet ok
	peilstok	☐	☐	☐	☐	☐
	mechanisch	☐	☐	☐	☐	☐
	pneumatisch	☐	☐	☐	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☐	☐	☐	☐
	ultrasoon	☐	☐	☐	☐	☐
	andere:	☐	☐	☐	☐	☐
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)						
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:		☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee				
kathodische bescherming**:		☐ aanwezig, ☐ niet aanwezig	controle: ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____ ☐ n.v.t.			
onderzoek van de staat van de binnenwand:		☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd				
		inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm opmerkingen: _____				
onderzoek van de staat van de buitenwand:		☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok				
opmerkingen:		_____				
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.						
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden						
<u>Vooraf bijt en na de bijt het aan meten aanmaken</u> <u>op 3 april 2023: geen lekken</u> <u>geen lekken op 3 april 2023: geen lekken</u>						
EINDBEOORDELING						
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.					
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.		De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:			
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.					
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.						
WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en versterking van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.						
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistofolekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.						
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór <u>02.10.2028</u> ☐ n.v.t.						