

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

BV JORDENS LEON

Verwarming - Sanitair - Gas
Keuring Mazoutcisternes tot 20.000 liter
C.V. Herstelling en onderhoud
Staatsbaan 58 - 3460 Bekkevoort
E-mail: bvbajordensleon@skynet.be
GSM 0475 45 73 56 - Bank BE57 0682 1972 5235
Ondernemingsnr. 0423-933-649

KLANT

Naam:
Straat + nr.:
Postcode + gemeente:
Tel.: GSM:
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)

☐ Niet ingedeeld Inhoud 1500 L ☐ Ingedeeld Inhoud L
☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1
☐ Cilindrisch ☒ Parallelepipedisch ☒ Rond ☐ Ovaal
☒ Toegankelijk ☒ Inkuiping ☐ Niet toegankelijk ☐ Groeve
☒ Staal ☒ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere: oude Petroleum
Datum van plaatsing: 07/2005

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig	Controle		
	Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☒		
Staat toezichtspuit			☐	☒
Dichtheid toezichtspuit			☐	☒
Vervuiling rond tank			☐	☒
Staat deksel			☐	☒
INKUIPING	☐	☒		
Algemene staat			☐	☒
Waterdicht			☐	☒
Koolwaterstofdicht			☐	☒
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☐	☒
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☐	☒
Uitmonding leidingen			☐	☒
Staat aanvoerleiding	☐	☒	☒	☒
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☒	☒
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☒
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒		

ACCESSOIRES (kruis aan wat van toepassing is)

		Aanwezig	Controle		
		Ja	Nee	OK	Niet OK
Peimeting	Peillat	☐	☒	☐	☐
	Mechanisch	☒	☐	☒	☐
	Pneumatisch	☐	☒	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Electronische sonde	☐	☒	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☒	☐	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐
	Overdruk	☐	☒	☐	☐
	Peilputten	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Kathodische bescherming	 mV	☐	☒	☐	☐

OPMERKINGEN

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)

	Uit-gevoerd	Niet uit-gevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering	☐	☒	☐	☐	Hoeveelheid water: cm
					Zuurtegraad: ph
					Conductiviteit: mS
					Boven het vloeistofniveau: db
					Onder het vloeistofniveau: db
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☒	☐	Drukverlies: mbar/h
	Onderdruk	☐	☒	☐	Drukverlies: mbar/h
	Overdruk	☐	☒	☐	Conductiviteit: mV
Potentiaalmeting	☐	☒	☐	☐	
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport					

Van toepassing ☐ Ja ☒ Neen Rapporten in bijlage ☐ Ja ☒ Neen

Opmerkingen/Uitgevoerde werkzaamheden

Bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel.

BESLUIT (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen De tank mag in dienst blijven.
☐ Oranje De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden.
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden. ☐ De tank mag nog gebruikt worden. ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden.

TECHNICUS

Voornaam en naam:
Erkenningsnummer: SV01013

DATUM KEURING: 19/05/2005

DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VOOR:

oude tank (2999)