

## CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

### UITVOERDER

VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17

2430 Laakdal

+32 14 89 34 76

info@vastgoedexperts.com

BTW BE0667.567.856

### KLANT

### UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Heidestraat 128, 3350 - Linter (BE)**

### RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Andere** |  
Materiaal: **Polyethyleen** Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **>1995**

### VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: **OK** |

### VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**  
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **NIET AANWEZIG** | Filter: **OK**

### TESTEN

**NIET VAN TOEPASSING**

### TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Sonde** | Overvulbeveiliging controle: **OK**  
Peilmeting: **Mechanisch** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

### OPMERKINGEN

- tank'ingekuipt

### BESLUIT

**De tank mag in dienst blijven.**

De volgende controle wordt aangeraden voor: **16/03/2031**

TOEGEVOEGDE FOTO'S

