



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR 63 13 1620 - No
ADRES INSTALLATIE: Mechelsesteenweg 1^e 136
2820 Bonheiden
EIGENAAR: Schreier
Adres:
OPDRACHTGEVER: J. Geens Leon
Adres:
INSTALLATEUR: Rymann 6382
Adres:
BTW of IK:


STROOMVERDELER:
Meter nr.:
Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 21.8.13 ; Aanvulling van verslag nr. 1 ; Type der lokalen: Woonruimte
Aard installatie: Nieuw - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Tijdelijk~~ - ~~Verzwaaring~~ - ~~Renovatie~~
Begin werken : Fundering voor - na 1.10.81 ; Installatie voor - na 1.10.81 ; Met ~~Zonder~~ BA4 / BA5 ; AREI art. 86-87
Aansluiting: Spanning Monof. 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: melk A ; Alg. schakelaar: type: 60A/30mA
Netaftakkabel (type & sectie): Exub 4x25 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XV6 4x10 mm²
Type aardelektrode lus ~~baren~~ ~~pennen~~ ~~horizontale geleider~~ ~~diepteaarding~~ ; Aardverbindingssysteem TT-TN-IT
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: A1 ; Spreidingsweerstand: 42 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: 1.5 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage



2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 E12W
en de technische procedure(s) TPR-E12 -
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja - nee
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja - nee

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: X
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's:

zie keerzijde: voeg de plaatsen; licht van de kroon
keuken, badkamer, Toestellen

VISUM VAN DE VERDELER
.....
.....
.....

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet niet - aan de voorschriften van het AREI.
De algemene automatische differentieelstroominrichting - was ~~werd~~ verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend. 21.8.2013
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie mag niet - in dienst gesteld worden.
~~De installatie voldoet niet - aan de voorschriften van de stroomverdelser.~~

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

Geens
2013
S
2013
2013