

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:

21.681

Datum van bezoek:

09-03-2023

Plaats van het onderzoek:

Sint-Ursmarusstraat 188 - Baasrode 9200

Testeur d'installation:

Inspecteur:

Husseyin Ciger

Aard onderzoek:

Controlebezoek (Livre 1 6.5)

TI-004/5160040

De datum van opstelling:

V1 12-06-2023 16:44:59

Volgend controlebezoek:

09-03-2024

Opdrachtgever

Naam

Adres

Telefoon

Email

epc.certi@gmail.com

Algemene gegevens

Adres van de installatie

Sint-Ursmarusstraat 188 - Baasrode 9200

Appartement aanduiding

2° Verdieping rechts

Gebouw

Appartement 2° Verdieping rechts

Eigenaar

Eigenaar Sint-Ursmarusstraat 188 - 9200 Baasrode

Adres van de eigenaar

Sint-Ursmarusstraat 188 - Baasrode 9200

Installateur

Gegevens verdeler

DNB

Fluvius

Nummer teller

22602984

EAN code

Meter/bord verbinding

XVB 2X10

Net spanning

2 x 230 V

Maximum beveiliging

40 A 2P

Onderzoek

Schémas/plans

Equipotentiale verbindingen

Fudamenten

Elektrische installatie

NOK

NOK

vóór 81

vanaf 81

Beschrijving van de installatie

Geen toegang tot elektrische bord

Aantal verdeelborden

1

Hoofd differentieelschakelaar

Andere

DK Test van DSR

ΔI_n

Controle van de staat

NOK

Opgesteld materieel

NOK

beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking

NOK

beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking

NOK

beschermingsinrichtingen tegen overstroom

NOK

Type aardelektrode

Andere

Weerstand aardelektrode (Ω)

0

Isolement ($M\Omega$)

0

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Opmerkingen

Geen toegang tot elektrische bord

Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's..


Besluit

BESLUIT : NIET CONFORM

De elektrische installatie voldoet niet aan de eisen van Boek 1 van de AREI (Koninklijk Besluit van 8/09/2019: C-2020/30795 + C-2020/30794) betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning. Een extra inspectie moet worden uitgevoerd door Atlas Contrôle vóór 1 jaar.

De werkzaamheden die nodig zijn om de tijdens het inspectiebezoek geconstateerde inbreuken ongedaan te maken, moeten onverwijld worden uitgevoerd en alle passende maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat de inbreuken, in geval van voortzetting van de exploitatie van de installaties, geen gevaar voor personen en goederen opleveren.

Handtekening van de inspecteur



Opmerkingen lijst

Bewoordingen	Referentie
De elektrische installatie is niet volledig toegankelijk voor inspectie. Niet alle lokalen zijn toegankelijk.	RDE13