

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1  
1170 Brussels

## RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

25.491

Date du contrôle:

02/06/2023

Lieu du contrôle:

Rue Longue 132 Drogenbos 1620

Testeur d'installation:

Agent-visiteur:

Michael Di Martino

Type de contrôle:

Avant mise en service (Livre 1 6.4)

TI-010/5394291

Date d'émission:

V1 02/06/2023 12 22.44

Prochaine visite avant le:

02/06/2048

### Données générales

Adresse de l'installation

Rue Longue 132 Drogenbos 1620

Type de locaux

Maison

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Adresse du propriétaire

Rue Longue 132 Drogenbos 1620

Installateur

### Données du raccordement

GRD

Fluvius

Numéro de compteur

12633385

Code EAN

541448820049127766

Liaison compteur-tableau

XVB 2X10

Tension de service

2 x 230 V

Protection générale

40 A 2P

### Contrôles

Schémas/plans

OK

Liaisons équipotentielles

OK

Fondations

avant 81

Installation électrique

après 81

Description de l'installation

Voir Schema

Nombre de tableaux

2

Différentiel de tête

300mA - 40A - type A

Test BP du DDR

OK

$\Delta I_n$

OK

Contrôle de l'état

OK

Matériel fixe

OK

Protection contre les contacts directs

OK

Protection contre les contacts indirects

OK

Protection contre les surintensités

OK

Prise de terre

Piquet

Résistance de terre ( $\Omega$ )

25

Isolement (M $\Omega$ )

208

Atlas Contrôle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

## Conclusions

### CONCLUSION : CONFORME

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 du RGIE ( Arrêté royal du 8/09/2019 C-2020/30795 + C- 2020/30794 ) concernant les installations électriques à basse et à très basse tension. Atlas Contrôle certifie que l'agent-visiteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique et qu'il a visé le ou les schémas unifilaires et le ou les plans de position. La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 25 années suivant le contrôle.

Signature de l'agent-visiteur

