



société		n° attestation: 0310K-0578243
nom: All-in Tank Service n.v./s.a.		technicien
rue et n°: Sluis 2 bus 4		prénom et nom: Gregory Van Snick
post et ville: 9810 Eke		
tel.: 0800 12 520	mob.:	n° d'agrégation: SV07806
web: www.allintankservice.be		date contrôle: 29/01/2026
email: info@allintankservice.be		
n° tva: BTWTV A BE 0881.597.861		

client ☐ propriétaire ☐ utilisateur ☐ syndic		☒ particulier ☐ société	adresse installation si différente	
nom: Mme. Mortier Marie			nom contact: Tank2	
rue et n°: Waardestraat 41			rue et n°: Waardestraat 41	
post et ville: 1540 Heme			post et ville: 1540 Heme	
tel.: +32 (0)2/3962196	mob.: +32 (0)479/462496		tel.: +32 (0)2/3962196	mob.: +32 (0)479/462496
email: mamortier@skynet.be			email:	

CARACTERISTIQUES RESERVOIR			
particulier ☒ non-connecté ☐ connecté contenu (l): 1500		société ☐ connecté contenu (l):	
☐ classe 3 (depuis 5000kg) ☐ classe 2 ☐ classe 1		☐ classe 3 (depuis 100kg) ☐ classe 2 ☐ classe 1	
☐ enterré ☒ aérien		☐ cylindrique ☐ ronde ☒ parallélepède ☐ ovale ☐ autre	
☐ gaine ☐ pas accessible ☒ accessible ☐ encuvement ☐ autre		☒ acier (paroi simple) ☐ acier (paroi double) ☐ acier inoxydable ☐ plastiques thermodurcissables renforcés ☐ autre matériau ☐ construction préfabriqué	
date d'installation: 29/01/1988		numéro réservoir:	
n° lot où se trouve le réservoir:			
produit stocké:		☒ chauffage au gasoil type A ☐ pétrole lampante type C	
		☐ chauffage au gasoil type B ☐ autre:	
		☐ diesel	

PLAQUE SIGNALÉTIQUE RESERVOIR (interconnecté)	
☐ présent ☐ absent ou illisible, données repris de	
marque:	n° fabricant:
dernières deux chiffres de l'année du contrôle:	☐ p/a ☒ nr. prototype:
norme:	
contenu (l):	diamètre (m): et longueur (m):
CONTROLE RESERVOIR	
certificat précédent ☐ présent, date: ☒ absent	

contrôle visuel							
fosse ☐ présent ☒ absent	état fosse	☐ ok	☐ non ok	tuyauteries et raccords			
	étanchéité fosse	☐ ok	☐ non ok	état raccords		☒ ok	☐ non ok
	plateau de trou d'homme	☐ ok	☐ non ok	état tuyauteries		☒ ok	☐ non ok
encuvement ☐ présent ☐ absent ☒ p/a	pollution	☐ ok	☐ non ok	débouchement des tuyauteries		☒ ok	☐ non ok
	impermeable	☐ ok	☐ non ok	état tuyauteries		☐ présent	☒ ok
				alimentation et retour		☒ absent	
	étanche hydrocarbures	☐ ok	☐ non ok	état filtre à huile		☒ présent	☒ ok
						☐ absent	
	état général	☐ ok	☐ non ok	autre accessoires			
réservoir	état parois (peinture, isolation,...)		☒ ok	☐ non ok	remarques		
	état général réservoir		☒ ok	☐ non ok			
	pollution autour réservoir		☐ oui	☒ non			
	contamination organoleptique		☐ oui	☒ non			
fondations, blocs de support, stabilité et drainage		☒ ok	☐ non ok	remarques			
acier / préfabriqué / autre	☒ p/a	☐ ok	☐ non ok	remarques			

test partie 1						
système anti-débordement	sifflet		☒ oui	☐ non	☒ ok	☐ non ok
	sonde électronique		☐ oui	☒ non	☐ ok	☐ non ok
	autre:		☐ oui	☒ non	☐ ok	☐ non ok
échantillonnage d'eau & sédiments	☐ exécuté quantité d'eau (cm): pH: conductivité (mS/cm): sédiments/boues présent: ☐ oui ☒ non ☐ ok ☐ non ok ☒ non exécuté, remarques					
mesure potentielle	☒ p/a (réservoir aérien) ☐ exécuté: (valeur la plus positive)(mV): , ☐ ok ☐ non ok ☐ non exécuté, remarques:					
système de détection de fuites	permanent ☐ ok ☐ non ok ☒ p/a	à la base de:		vérification		
		☐ liquide		☐ ok	☐ non ok	
		☐ dépression		☐ ok	☐ non ok	
		☐ pression		☐ ok	☐ non ok	
		☐ puits surveillance		☐ ok	☐ non ok	
	☐ autre:		☐ ok	☐ non ok		
alarme sonore ou visuelle				☐ ok	☐ non ok	
test d'étanchéité	☒ p/a ☐ exécuté ☐ ultrason, au-dessus du niveau liquide (dBµV): au-dessous du niveau liquide (dBµV): ☐ pression, perte de pression (mbar/h): ☐ dépression, perte de pression (mbar/h): ☐ autre: remarques:					
protection cathodique:	☐ présent:	☐ ok	☐ non ok	☐ absent	☒ p/a	
remarques:						
mesure niveau			présent		vérification	
	jauge		☐ oui	☒ non	☐ ok	☐ non ok
	mécaniquement		☐ oui	☒ non	☐ ok	☐ non ok
	pneumatique		☐ oui	☒ non	☐ ok	☐ non ok
	hydrostatique		☐ oui	☒ non	☐ ok	☐ non ok
	ultrason		☐ oui	☒ non	☐ ok	☐ non ok
autre:		☐ oui	☒ non	☐ ok	☐ non ok	

test partie II (réservoir interconnecté)	
date étude de sol	☐ p/a ☐ exécuté le
contrôle état mur intérieur ☒ p/a ☐ exécuté	inspection interne ☐ ok ☐ non ok examen non destructif de l'épaisseur du mur (mm): remarques:
contrôle état mur extérieur	☐ p/a ☒ exécuté, ☒ ok ☐ non ok
autre remarques	
EVALUATION FINALE	
☒ vert	Le réservoir est étanche et peut rester en service.
☐ orange	L'étanchéité est assurée mais pas la conformité. Il faut y remédier dans les 6 mois. Le réservoir ne peut être rempli que pendant ces 6 mois, non renouvelable, prenant cours le mois du contrôle.
☐ rouge	Le réservoir n'est pas étanche et ne peut plus être rempli à l'issue de ce contrôle. ☐ Le réservoir peut rester en service. ☐ Le réservoir ne peut plus rester en service.
Le réservoir doit être contrôlé de niveau, actions à faire:	
PROCHAINE DATE D'INSPECTION SUGGEREE: 29/01/2031	
 signature technicien nom: Gregory Van Snick	pour information instantanée  signature signataire nom: Tank2 en qualité de: Klant