

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma naam: Erwin Vandenplas VOF straat en nummer: Hunselveld 10 postcode en gemeente: 1750 Lennik tel.: fax.: email: keurder_erwin@proximus.be ondernemingsnummer: BE1006.869.007		volgnummer attest: 118/2024 technicus voornaam en naam: Erwin Vandenplas erkenningsnr.: SV 06336 datum controle: 01 / 06 / 2024 arbeidsduur: van u tot u adres opslagtank indien verschillend van klant N.v.t. naam contactpersoon: straat en nummer: postcode en gemeente: tel.: email:	
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 5000 L ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☒ ondergronds ☐ bovengronds ☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:		☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere: ☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing: / / 1980 Gestoekte product : ☐ gasolieverwarming type A ☒ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :		tanknummer:	
KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)			
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van			
merk: de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: norm: ☐ inhoud: ☐ diameter: en lengte:		fabricagenummer: ☐ nr. prototypekeuring: ☐ n.v.t.	
*Dit is niet de merkplaat of klevende die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlare).			
CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat/attest ☒ aanwezig, datum: 04/10/2018 vv ☐ niet aanwezig			
visuele controle			
toezichtspuit/mangat ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig inkuiping ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.		staat toezichtspuit ☒ ok ☐ niet ok dichtheid toezichtspuit ☒ ok ☐ niet ok staat deksel ☒ ok ☐ niet ok verontreiniging ☐ ja ☐ nee waterdicht ☐ ok ☐ niet ok koolwaterstofdicht ☐ ok ☐ niet ok algemene staat ☐ ok ☐ niet ok	
opslagtank staat wanden (schildering, isolatie,....) ☐ ok ☐ niet ok algemene staat tank ☒ ok ☐ niet ok zichtbare verontreiniging rond tank ☐ ja ☒ nee organoleptische verontreiniging ☐ ja ☒ nee		leidingen en toebehoren aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok stookoliefilter ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok andere toebehoren:	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☒ ok ☐ niet ok groeve / prefabconstructie / andere ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok		opmerkingen: opmerkingen:	
beproeving deel I			
waarschuwings- of overvulbeveiligingssysteem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlare) fluit ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig elektrische sonde ☐ ok ☐ niet ok andere:		controle werking ok niet ok ☒ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok	
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlare) ☒ uitgevoerd hoeveelheid water: cm pH: (<6, inwendige inspectie vereist) geleidbaarheid: mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) bezinsel/slib aanwezig: ☒ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist) ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:		opmerkingen: opmerkingen:	
potentiaalmeting ☒ uitgevoerd: mV (meest positieve waarde), ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:		opmerkingen: opmerkingen:	