

EAN nr. : 3097525
Teller nr. :
Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN

WERF OF HOEDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 276~~ /
Aanvulling verslag nr.
Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom
Type der lokalen : *Woning*
Plaats van onderzoek : *De Pauwstraat, 2 9660 Zottegem*
Eigendom van : *Alt-Round vastgoed BVBA*
Opdrachtgever : *Alt-Round BVBA*
Installateur : *Alt-Round BVBA Ties Janssens*
BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
Onderzoeker : *R. Tieleman* Datum van onderzoek : *15/07/2008*

BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~1x230V~~ *3x230V* 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : *40A* Omschakelaar: stand :
Hoofdbeveiliging : Zek. : *aut. maatschappij* Schak. : *diff. 4p40A/300mA*
Meter-bordverbinding : kabeltype : *IPVB* aantal geleiders : *4* doorsnede : *10* mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : *IPVB* aantal geleiders : *4* doorsnede : *10* mm²
Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig
Aardelektrode : Type : *lus* / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : *16* mm² Spreidingswaarde : *7,2* Ω
Aantal borden : *1* Aantal eindstroombanen : *13* Algemene isolatieweerstand : *>5* MΩ
Diff. schak. : algemene : *4p40A/300* mA bijkomende : *4p40A/30* mA
werking testknop : *in orde* controle foutlus : *in orde*
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - *ja* Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - *niet in orde*
Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - *niet in orde* onrechtstreekse aanraking : in orde - *niet in orde*
Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - *niet in orde* Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - *niet in orde*
Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

~~Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst~~

N

N

Toestellen en verlichting nog niet geplaatst

BESLUIT

De installatie is conform / *conform* met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : *15/07/2008*, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / *mag* niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

Ronny Tielemans - Inspecteur OCB
Regio Oost- en West-Vlaanderen
GSM: 0496/29.00.18 - Fax: 054/50.38.31
E-mail: OCB326@telenet.be - www.ocb.be

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49

3x 380v + n


M&U BVBA
GERAARDSBERGSESTR 153
9300 AALST
☎053214746 ☎053771453

- 1; bel+ deurcontact
- 2; verlichting beneden (kelder, raamverlichting, muurverlichting; keuken ;gang boven)
- 3; verlichting boven +zolder +kastverlichting
- 4; stopcontacten ontvangsruimte
- 5; stopcontacten zolder
- 6; stopcontacten ,boven keuken werkblad , frigo , berging , keuken
- 7; stopcontacten vergaderzaal+bureel1/2
- 8;stopcontacten bureel 1
- 9; stopcontacten bureel 2
- 10; badkamer
- 11 ; stopcontact cv ketel
- 12; stopcontact vaatwas
- 13; stopcontacten belgacom

PV 3097525

Ronny Tielemans - Inspecteur OCB
Regio Oost- en West-Vlaanderen
GSM: 0496/29.00.18 - Fax: 054/50.33.31
E-mail: OCB326@telenet.be - www.ocb.be

15/07/2008



M&U BVBA
 GERAARDSBERGSESTR 153
 9300 AALST
 ☎053214746 FAX 053771453

PV 3097585
 Ronny Tielemans - Inspecteur OCB
 Regio Oost- en West-Vlaanderen
 GSM: 0496/29.00.18 - Fax: 054/50.38.31
 E-mail: OCB326@telenet.be - www.ocb.be

18/07/2001

M&U BVBA
 GERAARDSBERGSESTR 153
 9300 AALST
 ☎053214746 ☎053771453

Ronny Tielemans - Inspecteur OCB
 Regio Oost- en West-Vlaanderen
 GSM: 0496/29.00.18 - Fax: 054/50.38.31
 E-mail: OCB326@telenet.be • www.ocb.be

18/07/02

2x Keuken.

1x Fuso.

2x Bagging

2x wandblad wasser.

6 x 200a.

11 x Bureel 100a.
 aangekocht.
 + Bureel 1+2
 tegen aanpak.

Bureel 100a.
 Boven 5 x

20A/8

20A/7

20A/6

20A/5

Bel + Antenne de

murveillance

gang Boven

Kelder

Bazijn

Kitchen

Ontvangst ruimte.

Vergaderzaal

Parcontact Kost

Zolder

Bureel 1

Bureel 2.

8 x ontvangst

16A

16A

2

16A

3.

20A

4

Ronny Tielemans - Inspecteur OCB
Regio Oost- en West-Vlaanderen
PSM: 0496/29.00.18 - Fax: 054/50.33.31
e-mail: OCB926@ccpnet.be - www.ocb.be

18/02/2008


300 mA

40 A

3 x 380V + N.

M&U BVBA
GERAARDSBERGSESTR 153
9300 AALST
053214746 FAX 053771453


Gelijkvloers.



M&U BVBA
GERAARDSBERGSESTR 153
9300 AALST
053214746 053771453

Ronny Tielemans - Inspecteur OCB
Regio Oost- en West-Vlaanderen
GSM: 0496/29.00.18 - Fax: 054/50.33.31
E-mail: OCB320@telenet.be - www.ocb.be

18/08/2008




X
3

M&U BVBA
GERAARDSBERGSESTR 153
9300 AALST
☎053214746 ☎053771453

Ronny Tielemans - Inspecteur OCB
Regio Oost- en West-Vlaanderen
GSM: 0496/29.00.18 - Fax: 054/50.38.31
E-mail: Ronny.Tielemans@ocb.be - www.ocb.be

18/02/2008



X
5

X
3

X
5

T.V.
X
5