

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma	volgnummer attest: 0310K-0557309
naam: All-in TankService n.v./s.a.	technicus
straat en nummer: Sluis 2 bus 4	voornaam en naam:
postcode en gemeente: 9810 Eke	erkenningsnr.: SV05363
tel.: 0800 11 206 gsm:	datum controle: 11/03/2025
web: www.allintankservice.be	
email: info@allintankservice.be	
ondernemingsnummer: BTWIVA BE 0881.597.861	

klant ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming	adres opslagtank indien verschillend van klant
naam: Mevr. Van Crombrugge Machteld	naam contactpersoon: _____
straat en nummer: Rampariestraat 42	straat en nummer: Rampariestraat 42
postcode en gemeente: 3890 JEUK	postcode en gemeente: 3890 JEUK
tel.: +32 (0)496/089858 gsm:	tel.: +32 _____ gsm:
email: machtelvdor@hotmail.com	email: _____

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld ☐ ingedeeld inhoud (l): 3200		onderneming ☐ ingedeeld inhoud (l): _____	
☐ Klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1		☐ Klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1	
☒ ondergronds ☐ bovengronds		☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere	
☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere		☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing: 11/03/1980		tanknummer: _____	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen: _____			
gestockeerd product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere: _____			

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____	
merk	fabricagenummer: _____
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:
nom:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m): _____

CONTROLE OPSLAGTANK
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig

visuele controle							
toezichtsput/mangat	staat toezichtsput	☒ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren			
	dichtheid toezichtsput	☒ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		☒ ok	☐ niet ok
	staat deksel	☒ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)		☒ ok	☐ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen		☒ ok	☐ niet ok
	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding	☒ aanwezig	☒ ok	☐ niet ok
					☐ niet aanwezig		
	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter	☒ aanwezig	☒ ok	☐ niet ok
opslagtank	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:			
	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok	☐ niet ok				
	algemene staat tank	☒ ok	☐ niet ok				
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☒ nee				
				organoleptische verontreiniging	☐ ja	☒ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering				☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen: _____	
groeve / prefabconstr. / andere				☒ n.v.t.	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen: _____

beproeving deel 1						
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit		aanwezig		controle werking	
			☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☒ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): 0 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinsel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	permanent ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:			controle werking	
		☐ fluïdum			☐ ok	☐ niet ok
		☐ onderdruk			☐ ok	☐ niet ok
		☐ overdruk			☐ ok	☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector			☐ ok	☐ niet ok
	☐ andere:			☐ ok	☐ niet ok	
akoestisch of visueel alarmsignaal ☐ ok ☐ niet ok						
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd ☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV): -239 onder het vloeistofniveau (dBµV): -205 ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☒ overdruk, drukverlies (mbar/h): 12 ☐ andere: opmerkingen:					
kathodische bescherming:	☐ aanwezig: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. opmerkingen:					
peilmeting			aanwezig		controle werking	
	peilstok		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
Meting uitgevoerd met behulp van: Merk: TODA Type: Todald Serienummer: 20045 Calibratiedatum: 06/12/2024 Gas sensor Gaz: N° Serie nummer: 190268 Date Calibration/ie datum: 4/12/2024 0:00:00 Liquid sensor Liquide: N° Serie nummer: 190269 Date Calibration/ie datum: 4/12/2024 0:00:00						

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 11/03/2030	
 handtekening erkend technicus naam: Jean-Marie Beeken	 handtekening klant naam hoedanigheid: Klant

