

### CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social

57 rue Haute Vole, 4537 Verlaine

Siège d'exploitation Siège d'exploitation Siège d'exploitation

11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre 20e Martelarenplein, 3000 Leuven 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles

N° Compte BE57 0688 9789 1035

TVA RE0536501654

Tél. Emall (+32) 02 88 02 171 info@certinergie.be

Site Internet www.certinergie.be

# CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

10/07/2018 ADRESSE DU CONTRÔLE

Rue du Marché 5 - 4560 Clavier

**TECHNICIEN** 

AGRÉMENT RÉGION WALLONNE

RÉF. 04/2018/63088/C01:1

Mathieu Laixhay AGRW. DEP-048/A/01





) COORDONNÉES DE L'EXPLOITANT DE LA CITERNE

Propriétaire N° TVA Adresse

> SITUATION DU RÉSERVOIR ET DE SES ACCESSOIR

Plan d'implantation



Autorisation d'exploitation

DATE DU CONTRÔLE

Capacité autorisée et/ou réelle (litres) Origine du réservoir et n° de fabrication

Dimensions

Type de réservoir

Oul

OK

Non

OK

OK

Etanche

6000 3,6/1,3/1,3

non communiqué

Date d'émission, échéance & numéro Année d'installation

Certificat d'étanchéité antérieur Niveau de liquide (cm)

Métallique - Parallélépipédique - Aérien - En cave - Simple paroi

Déposé à la commune le 20/6/2018 +30

Non

> CONTRÔLE

Contrôle visuel du réservoir au brûleur Pollution en dehors du réservoir

Trou d'homme : état général Conduite de remplissage

Conduites d'aspiration et de retour (parties visibles) Contrôle visuel de l'étanchéité Taux d'acidité (pH)

Contrôle intérieur si nettoyage Système de mesure de niveau

Réservoir aérien : épaisseur des parois

Fonctionnement brûleur

Trou d'homme : étanchéité et fixation couvercle :

Raccords Conduite de ventilation

Encuvement Présence d'eau et de boue (cm) Conductivité (µS/cm):

Système anti-débordement Système de détection de fuite

pas OK OK sans objet

non

hauteur de la tige OK - sifflet 95% - test OK

> AUTRE(S) REMARQUE(S)

Le système de mesure de niveau n'est pas conforme / est absent

Conclusion : L'étanchéité est assurée mais pas la conformité. Il faut y remédier dans les 6 mois.

X

Une plaquette orange a été fixée et scellée sur la conduite de remplissage du réservoir le jour même du contrôle.

présent - non conforme

Le réservoir a fait l'objet d'un contrôle conformément aux prescriptions de :

30 novembre 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations - service(M.B. 17.01.2001)

8 mai 2003 - Arrêté ministériel dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant une nouvelle technique de contrôle: le test en dépression(M.B. 19.03.2004)

17 juillet 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétrollers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service

24 juillet 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon du modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service.

Signature du technicien

Signature du propriétaire

Klarich

della



#### CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ

Siège social Siège d'exploitation Siège d'exploitation 57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre 20e Martelarenplein, 3000 Leuven 367 Avenue Loulse, 1050 Bruxelles

Slège d'exploitation 367 Avenu N° Compte BE57 0688 9789 1035

TVA BE0536501654

Tél. (

(+32) 02 88 02 171 info@certinergie.be

Email info@certinergie.be
Site Internet www.certinergie.be

## CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 04/2018/63088/C01:1

#### > ANNEXES

Autorisation d'exploitation

