SGS

Register nr: G4102-1 Zegel nr: 542507

ADRES INSTALLATIE: Bierendallaan 38 Baelen
Appartement 1 Nre Verdieping
EIGENAAR (Naam - Voornaam): WECRX
Adres: Parkstraat 7 Baelen
OPDRACHTGEVER: Zelfde Eigenaar
Adres:
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW of IK:

KEURING OK

BELAC Accredidatie ISO 17020 Certificaat nr 109-INSP

DNB: Teller nr: Index: EAN Code:

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: A0545 Isolatiemeter SGS nr: A0545 Continuïteitsmeter SGS nr: B1980
Netsysteem : TT Technische procedure : (AREI art.86) TEC EE 102
Controledatum : 18/11/2009 (AREI art.87/86) TEC EE 211-212
Aard van onderzoek : ■ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art.270) (Voorschriften DNB)
❑ Periodiek controlebezoek (AREI art.271 en 271bis) (ARAB art.262) (Voorschriften DNB)
❑ Controlebezoek vóór versterking en/of verandering teller (AREI art.276) (Voorschriften DNB)
❑ Controlebezoek vóór verkoop van wooneenheid (AREI art.276bis) (Voorschriften DNB)
❑ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling van photovoltaïsche installatie (AREI art.270) (Voorschriften DNB C10/11) (zie keerzijde)
Aard van installatie: bestaande – nieuwe – uitbreiding – wijziging – voorlopig – werf :
Type van de – door de installatie bediende – lokalen: wooneenheid (huis, appartement, andere), huishoudelijke werkeenheid, gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid, andere :
Bouwjaar: fundering vóór – na 1.10.81 – Elektrische installatie vóór – na 1.10.81 – 1.1.83 – BA4/BA5 : ja / nee
...sluiting: spanning : 230 V AC-DC ; Bescherming van de aansluiting : bestaande : ... A – voorzien : Max 2P 40 A
...ngskabel hoofdbord : 2 x 10 mm², type : VOB ; Algemene schakelaar : 2P 40 A, type : ADSI 300 mA
... van de aardelektrode: lus – staven – pennen – horizontale geleider
...al borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 12 ; Ra = 7 Ω ; Ri tot = >10 MΩ

BESCHRIJVING: ■ zie schema's in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	△ I_n (mA)

Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	△ I_n (mA)

Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI's stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: goed – inbreuk – opmerking
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: goed – inbreuk – opmerking
- Bestaat er een badkamer – wasmachine – wasruimte – afwasmachine – droogkast – boiler – douchekamer: ja – neen
- Plaatsing van ZLVS verlichting: ja – neen
- Plaatsing van elektrische verwarming: ja – neen
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's: goed – inbreuk – opmerking
- Staat van het elektrisch materiaal: goed – inbreuk – opmerking

Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking: goed – inbreuk – opmerking
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd – en bijkomende): goed – inbreuk – opmerking
Vast of vast opgesteld materieel: goed – inbreuk – opmerking
Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting en via de opwekking van een foutstroom: goed – inbreuk – opmerking

INBREUKEN - OPMERKINGEN :
* Spanning max 2P 40A aansluiten

PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER : zie keerzijde
BESLUIT : (belangrijke informatie keerzijde).
Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.
■ De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI, onder voorbehoud van ☐ (zie keerzijde 1). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. De algemene ADSI is – was verzegeld. De schema's, eendraads en situatie, zijn nagezien en door de twee – drie betrokken personen ondertekend. geldig tot 18/11/2035
☐ De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. De ADSI was verzegeld ☐ (zie keerzijde 2).
O Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor ...../...../.....
O Een aanvullende bezoek moet door een erkend keuringsorganisme worden uitgevoerd na een termijn van 18 maand vanaf de dag van verkoopakte.

INSPECTEUR
Nr + naam + handtekening
Lieven Steven

NAAM - FUNCTIE/BEVOEGHEID:
Inspecteur gezien op vermelde datum

Blad LS nr 124838

VISUM VAN DNB:

DATUM:

Dit rapport wordt uitgegeven door SGS Statutory Services Belgium onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit.

SSB_BLEE10.11N - 25/11/08

SGS Statutory Services Belgium VZW
Zetel
Internationalelaan, 55/D 1070 Brussel t +32 (0)2 411 60 35 f +32 (0)2 411 38 70 e sgs.brussels.sgsbn@sgs.com
Grote baan, 76/1 3530 Houthalen t +32 (0)11 80 61 76 f +32 (0)11 80 61 75 e sgs.houthalen.sgsbn@sgs.com
SGS House, Noorderlaan, 87 2030 Antwerpen t +32 (0)3 545 48 88 f +32 (0)3 545 48 89 e sgs.antwerp.sgsbn@sgs.com

Member of the SGS Group
RPM/RPR Bruxelles/Brussel TVA/BTW BE 0407 573 610 DEXIA 552-2890500-45