SGS

Register nr: 66102-1 Zegel nr: 54806

ADRES INSTALLATIE: Bierenbeer 18 Balen
Ann. gelijkvloers
EIGENAAR (Naam - Voornaam): Wecke
Adres: Pater Luitenantstr 7 Balen
OPDRACHTGEVER: ?
Adres: Isolem eigenaar
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW of IK:

KEURING OK

BELAC
Accredidatie
ISO 17020
Certificaat nr 109-INSP

DNB: / Teller nr: / Index: / EAN Code: /

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: A0545 Isolatiemeter SGS nr: A0545 Continuïteitsmeter SGS nr: B1800
Netsysteem : TT Technische procedure : (AREI art.86) TEC EE 102
(AREI art.87/86) TEC EE 211-212
Controledatum : 18/11/2009
Aard van onderzoek : ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art.270) (Voorschriften DNB)
☐ ~~Periodiek controlebezoek (AREI art.271 en 271bis) (ARAB art.262) (Voorschriften DNB)~~
☐ ~~Controlebezoek vóór versterking en/of verandering teller (AREI art.276) (Voorschriften DNB)~~
☐ ~~Controlebezoek vóór verkoop van wooneenheid (AREI art.276bis) (Voorschriften DNB)~~
☐ ~~Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling van photovoltaïsche installatie (AREI art.270) (Voorschriften DNB C10/11)~~ (zie keerzijde)
Aard van installatie: bestaande – ~~nieuwe~~ – ~~uitbreiding~~ – ~~wijziging~~ – ~~voorlopig~~ – werf :
Type van de – door de installatie bediende – lokalen: ~~wooneenheid (huis, appartement, andere), huishoudelijke werkeenheid, gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid, andere~~ :
Bouwjaar: fundering ~~vóór~~ – na 1.10.81 – Elektrische installatie ~~vóór~~ – na 1.10.81 – ~~1.1.83 – BA4/BA5 : ja / nee~~
Aansluiting: spanning : 230 V AC-DC ; Bescherming van de aansluiting : bestaande : / A – voorzien : max 2P40 A
Voedingskabel hoofdbord : 5 x 10 mm², type : VOB ; Algemene schakelaar : 2P40 A, type : ~~2P40~~ ADSI 300mA
~~e~~ van de aardelektrode: ~~lus~~ – ~~baren~~ – ~~pennen~~ – ~~horizontale geleider~~
~~A~~ntal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 13 ; Ra = 7 Ω ; Ri tot = 240 MΩ

BESCHRIJVING: ☒ zie schema's in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	△ I_n (mA)

Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
I_n (A)	I_{cc} (A)	△ I_n (mA)

Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI's stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: goed – ~~inbreuk~~ – ~~opmerking~~
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: goed – ~~inbreuk~~ – ~~opmerking~~
- Bestaat er een badkamer – ~~wasmachine~~ – ~~wasruimte~~ – ~~afwasmachine~~ – ~~droogkast~~ – ~~boiler~~ – ~~douchekamer~~: ja – ~~neen~~
- Plaatsing van ZLVS verlichting: ja – ~~neen~~
- Plaatsing van elektrische verwarming: ja – ~~neen~~
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's: goed – ~~inbreuk~~ – ~~opmerking~~
- Staat van het elektrisch materiaal: goed – ~~inbreuk~~ – ~~opmerking~~
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking: goed – ~~inbreuk~~ – ~~opmerking~~
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd – en bijkomende): goed – ~~inbreuk~~ – ~~opmerking~~
- Vast of vast opgesteld materieel: goed – ~~inbreuk~~ – ~~opmerking~~
- Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting en via de opwekking van een foutstroom: goed – ~~inbreuk~~ – ~~opmerking~~

INBREUKEN - OPMERKINGEN :
X Spanning max 2P40A aansluiten

PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER : zie keerzijde
BESLUIT : (belangrijke informatie keerzijde).
Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.
☒ De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI, onder voorbehoud van ☐ (zie keerzijde 1). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. De algemene ADSI is – was verzegeld. De schema's, eendraads en situatie, zijn nagezien en door de twee – drie betrokken personen ondertekend.
☐ De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. De ADSI was verzegeld ☐ (zie keerzijde 2).
O Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor ... / ... / ...
O Een aanvullende bezoek moet door een erkend keuringsorganisme worden uitgevoerd na een termijn van 18 maand vanaf de dag van verkoopakte.

INSPECTEUR: Nr + naam + handtekening
NAAM - FUNCTIE/BEVOEGHEID: Inspecteur gezien op vermelde datum

Blad LS nr 124837

VISUM VAN DNB:
DATUM: ...

Dit rapport wordt uitgegeven door SGS Statutory Services Belgium onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit.

SSB_BLEE10.11N - 25/11/08

SGS Statutory Services Belgium VZW
Zetel
Internationalelaan, 55/D 1070 Brussel t +32 (0)2 411 60 35 f +32 (0)2 411 38 70 e sgs.brussels.sgsbn@sgs.com
Grote baan, 76/1 3530 Houthalen t +32 (0)11 80 61 76 f +32 (0)11 80 61 75 e sgs.houthalen.sgsbn@sgs.com
SGS House, Noorderlaan, 87 2030 Antwerpen t +32 (0)3 545 48 88 f +32 (0)3 545 48 89 e sgs.antwerp.sgsbn@sgs.com

Member of the SGS Group
RPM/RPR Bruxelles/Brussel TVA/BTW BE 0407 573 610 DEXIA 552-2890500-45