SGS

Register nr: ✓ Zegel nr: 113772

ADRES INSTALLATIE: Jan Van Rijswijcklaan 260 2020 Antwerpen

EIGENAAR (Naam - Voornaam): Donny Broos

Adres: Jan Van [illegible]

OPDRACHTGEVER: [illegible] de eigenaar

Adres: [illegible]

INSTALLATEUR: E Elektrotaan

Adres: Noorderlaan 42 2930

BTW ~~nr~~: BE 438 864 727

BELAC Accrediatie ISO 17020 Certificaat nr 109-INSP

DNB: Eandis Teller nr: 36190338 Index: 71846 EAN Code: ✓

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: A0794 Isolatiemeter SGS nr: A0794 Continuïteitsmeter SGS nr: A1207

Netsysteem : TT Technische procedure : (AREI art.86) TEC EE 102 ~~(AREI art.87/96) TEC EE 211-212~~

Controledatum : 30/04/2014

Aard van onderzoek :
- ☐ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art.270)
- ☒ Periodiek controlebezoek (AREI art.271 en 271bis)
- ☐ Controlebezoek vóór verzwaring en/of verandering teller (AREI art.276)
- ☐ Controlebezoek vóór verkoop van wooneenheid (AREI art.276bis)
- ☐ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling van photovoltaïsche installatie (AREI art.270) (zie keerzijde)

Aard van installatie: bestaande – ~~nieuwe – uitbreiding – wijziging – voorlopig – werf~~ :

Type van de – door de installatie bediende – lokalen: wooneenheid (huis, appartement, ~~andere), huishoudelijke werkeenheid, gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid, andere~~ :

Bouwjaar: fundering vóór – ~~na~~ 1.10.81 – Elektrische installatie vóór – ~~na~~ 1.10.81 – ~~1.1.83~~ – BA4/BA5 : ~~ja~~ / nee

Aansluiting: spanning : 3x230 V AC-~~DC~~ ; Bescherming van de aansluiting : bestaande : (4p)40 A – voorzien : ✓ A

Voedingskabel hoofdbord : 3 x 6 mm², type : VOB ; Algemene schakelaar : (4p)40 A, type : ADSE (300mA)

Type van de aardelektrode: ~~lus – baren~~ – pennen – ~~horizontale geleider~~

Aantal borden : 3 ; Aantal eindstroombanen : 19 ; Ra = 12 Ω ; Ri tot = 85 MΩ

BESCHRIJVING: ☒ zie schema's in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)

Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)

Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI's stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: goed – ~~inbreuk – opmerking~~
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: goed – ~~inbreuk – opmerking~~
- Bestaat er : badkamer – wasmachine – ~~afwasmachine~~ – droogkast – ~~douche~~ – ja – ~~neen~~
- Bestaan er bijzondere uitwendige invloeden: ~~ja~~ – neen (indien ja, zie in bijlage)
- Plaatsing van ZLVS verlichting: ~~ja~~ – neen
- Plaatsing van elektrische verwarming: ~~ja~~ – neen
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's: goed – ~~inbreuk – opmerking~~
- Staat van het elektrisch materiaal: goed – ~~inbreuk – opmerking~~
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking: goed – ~~inbreuk – opmerking~~
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd – en bijkomende): goed – ~~inbreuk – opmerking~~
- Vast of vast opgesteld materieel: goed – ~~inbreuk – opmerking~~
- Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting en via de opwekking van een foutstroom: goed – ~~inbreuk – opmerking~~

INBREUKEN - OPMERKINGEN :

Geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER : zie keerzijde

BESLUIT : (belangrijke informatie keerzijde).

Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.

☒ De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI, onder voorbehoud van ☐ (zie keerzijde 1). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd vóór 30/04/2038. De algemene ADSI is – ~~was~~ verzegeld. De schema's, eendraads en situatie, zijn nagezien en door de twee – drie betrokken personen ondertekend.

☐ De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. De ADSI was verzegeld ☐ (zie keerzijde 2).
- O Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór ...../...../.....
- O Een aanvullende bezoek moet door een erkend keuringsorganisme worden uitgevoerd na een termijn van 18 maand vanaf de dag van verkoopakte.

INSPECTEUR: Nr + naam + handtekening

NAAM - FUNCTIE/BEVOEGDHEID: Inspecteur gezien op vermelde datum

Blad LS nr 158257

VISUM VAN DNB:

DATUM:

Dit rapport wordt uitgegeven door SGS Statutory Services Belgium onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit.

BLEE10.13N - 22/03/11

SGS Statutory Services Belgium VZW
Internationalelaan, 55/D 1070 Brussel t +32 (0)2 411 60 35 f +32 (0)2 411 38 70 e sgs.brussels.sgsssb@sgs.com
Grote baan, 76/1 3530 Houthalen t +32 (0)11 80 61 76 f +32 (0)11 80 61 75 e sgs.houthalen.sgsssb@sgs.com
SGS House, Noorderlaan, 87 2030 Antwerpen t +32 (0)3 545 48 88 f +32 (0)3 545 48 89 e sgs.antwerp.sgsssb@sgs.com

Member of the SGS Group
RPM/RPR Bruxelles/Brussel TVA/BTW BE 0407 573 610 DEXIA IBAN : BE44 522 8905 0045 - BIC : GKCCBEBB