

CONTROLEVERSLAG VAN ONDERGRONDSE STOOKOLIETANK



Datum van keuring:
08.10.2026



Datum van verslag:
08.10.2026



Datum herkeuring:



Basis van de controle:

Conformiteitsattest controle ondergrondse reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

PLAATS VAN HET ONDERZOEK

ID-label

Klant ref.

Straatnaam Groenstraat

Huisnummer 43

Busnummer

Postcode 1570

Gemeente PAJOTTEGEM

Land België



BESLUIT: DE OPSLAGINSTALLATIE MAG NIET GEVULD WORDEN.



De opslaginstallatie voldoet niet aan de wettelijke bepalingen. In dit geval is het verboden de opslagtank te (laten) vullen. Een rode merkplaat (label) werd aan het vulpunt aangebracht.

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur: Hannes, Pyfferoen

Hannes Pyfferoen
ACEG VZW - #259

DIGITAAL DOSSIER



Rapportnummer:
2532796

INBREUKEN/OPMERKINGEN

- De dichtheidsproef van de tank is niet geslaagd
- Onder en boven vloeistof nok
- De dichtheid van kranen, koppelingen en toebehoren moet gegarandeerd zijn
- Volumemeter geeft een lek aan
- Bij definitieve buitengebruikstelling van houders, al dan niet wegens lekken, wordt binnen een termijn van 36 maanden de houder geledigd, gereinigd en verwijderd met behoud van de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
- Er werd vastgesteld dat zich in de houder ongeveer 2 tot 6 cm water en/of slib bevindt. Dit dient verwijderd te worden.
- De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar
- Het ingebruiknameverslag ontbreekt
- Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

TECHNISCH ONDERZOEK

- Type ondergrondse tank: Cilindrisch
- Niet toegankelijke tank: materiaal: Staal (enkelwandig)
- Datum van plaatsing: Bestaand (voor 01/08/1995)
- Tanknummer: 39 Inhoud tank:
- Type indeling tank: Particulier niet-ingedeeld (minder dan 5000kg/6000L)
- Particulier ingedeeld en onderneming: klasse:
- Vorig certificaat aanwezig?: Neen
- Datum van uitvoering vorig certificaat:
- Aanwezigheid kenplaat opslagtank (ingedeelde inrichting):

CHECKLISTS

CHECKLIST OPSLAGTANK

Te inspecteren item	OK/NOK
Staat wanden (schildering, isolatie, ...)	OK
Algemene staat tank	OK
Zichtbare verontreiniging	OK
Organoleptische verontreiniging	OK

CHECKLIST TOEZICHTSPUT/MANGAT

Te inspecteren item	OK/NOK
Zichtbare verontreiniging rond tank	OK
Staat toezichtspuit	OK
Dichtheid toezichtspuit	OK
Staat deksel	OK

CHECKLIST LEIDINGEN EN TOEBEHOREN

Te inspecteren item	OK/NOK
Aansluitingen (ontluchting,vulling)	OK
Staat leidingen (ontluchting,vulling)	OK
Uitmonding leidingen	OK
Staat aanvoerleiding	OK
Staat terugvoerleiding	NVT
Stookoliefilter	OK

CHECKLIST PEILMETING

Te inspecteren item	OK/NOK
Mechanisch	NOK

CHECKLIST SYSTEEM TEGEN OVERVULLING

Te inspecteren item	OK/NOK
Fluit	OK

CHECKLIST LEKDETECTIE

Te inspecteren item	OK/NOK
Niet aanwezig	OK

TABEL OVERZICHT TESTEN

Type testen	Uitgevoerd?	OK/NOK
Water- en slibbemonstering	Uitgevoerd	OK
Dichtheidscontrole	Uitgevoerd	OK
Potentiaalmeting	Uitgevoerd	OK

 Waarde ultrasoonmeting boven het vloeistofniveau -5.5 (dB-μV)

 Waarde ultrasoonmeting onder het vloeistofniveau -2.5 (dB-μV)

Waarde potentiaalmeting -512.9 mV

IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN

EIGENAAR

Naam -
Straatnaam Markstraat(SPK)
Huisnummer 36
Busnummer
Postcode 1541
Gemeente Herne
Land België

OPDRACHTGEVER

Naam
Telefoon
Mail
BTW nr.

NOTA'S

Bij rood verslag moet de toezichthouder van de gemeente op de hoogte gebracht worden.

BIJLAGEN

Eventuele foto's van de installatie, foto's bij vastgestelde inbreuken en andere relevante documenten zijn opgenomen in het digitale dossier. U kunt dit dossier raadplegen door op de QR-code op de eerste pagina van dit rapport te klikken of deze te scannen.