

FACTUUR

1-1

Mevr. Latour Maryse
Heiseltstraat 35
3890 Jeuk

Van oplossing tot uitvoering · De la conception à la réalisation
Von der Lösung zur Implementierung

*Ing
16/9/24*

+32 (0)11/486865
+32 (0)496/874621

sa 3/3

STEFFI.V / HANNE.H
!! Betaling mogelijk met Bancontact !!

Plaats tank: *
Commentaar:
Tank: ON F ON 3.200 18/09/24

Klantnr./N° Client/Kundennr.	Factuurnr./N° facture/Rechnungsnr.	Datum/Date/Datum
K067836	1225GVF0002628	11/09/24

Aant./Qté./Menge	Omschrijving/Description/Beschreibung	Gelev./Livr./Gelief	Prijs/Prix/Preis
1	Keuring OG tank/dichtheidstest		169,42000

Netto/Net/Netto	C	%	BTW/TVA/MwSt	TE BETALEN/A PAYER/ ZU ZAHLEN
169,42		21 %	35,58	205,00
1225GVF0002628				01/08/24

Door ondertekening verklaart de klant de algemene voorwaarden van de All-in Tank Service afgedrukt op de achterzijde gelezen en aanvaard te hebben.

Par sa signature, le client soussigné déclare avoir lu les conditions générales de vente d'All-in Tank Service imprimé au verso de la présente et les avoir accepté.

Durch seine Unterschrift bestätigt der Kunde, dass er die auf der Rückseite gedruckten allgemeinen Geschäftsbedingungen der All-in Tank Service gelesen hat und akzeptiert.

HANDEKENING
SIGNATURE
UNTERSCHRIFT

Betalingsinstructie / Instruction de paiement / Zahlungsbedingung

Bedrag/Montant/Betrag: **205,00**

Vervaldag/Echéance/Fälligkeitstag: **16/09/24**

Mededeling/Communication/Mitteilung: **124/2002/62878*****

Bankrekening:
Numéro de compte: BE29 5645 1373 8864 BELFIUS BANK
Kontonummer:

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van deze service. Check ons privacybeleid op www.allintankservice.be/nl/privacy of bel ons om een schriftelijke kopie per post te ontvangen.

Nous traitons vos données personnelles dans le cadre de cette service. Consultez notre politique de confidentialité sur www.allintankservice.be/fr/privacy ou appelez-nous pour recevoir une copie écrite par courrier.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen dieses Dienstes. Überprüfen Sie unsere Datenschutzbestimmungen unter www.allintankservice.be/fr/privacy oder rufen Sie uns an, um eine schriftliche Kopie per Post zu erhalten.

Al meer dan 25 jaar dé specialist inzake mazoottanks!
Depuis plus de 25 ans le spécialiste en matière de citernes !
Der Spezialist für Heizöltanks seit über 25 Jahren!

All-in Tank Service n.v. - www.allintankservice.be - info@allintankservice.be - Tel.: 0800 11 206
Sluis 2 bus 4 - 9810 Eke - BTW BE 0881.597.861 - Reg. 06.25.1.1 - RPR Gent

KLANT

Naam:
 Straat en nummer:
 Postcode en gemeente:
 Tel.:
adres opslaan/installatie indien verschillend van adres

adres opslaginstallatie indien verschillend van adres

TYPE RESERVOIR

☐ Particulier Inhoud L ☒ EW ☐ DW ☐ Niet particulier Inhoud L ☐ EW ☐ DW

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrappen indien niet van toepassing).

☐ Cilindrisch	☐ Parallelepipedisch	☐ Rond	☐ Ovaal
☐ Toegankelijk	☐ Inkuiping	☐ Ontoegankelijk	☐ Groeve
☐ Staal	☐ Polyester	☐ Polyethyleen	☐ Andere

Datum van plaatsing: 05-01-2018 17:30

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig		Controle	
	JA	NEE	OK	NIET OK
TOEZICHTSPUT	☐	☐		
● t toezichtspot			☐	☐
Dichtheid toezichtspot			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING	☐	☐		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolstofwaterdicht			☐	☐
LEIDINGEN (zichtbare delen)				
Aansluiting (ontluchting, vulling)			☐	☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)			☐	☐
Uitmonding leiding			☐	☐
Staat aanvoerleiding			☐	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☐	☐	☐
Stookoliefilter	☐	☐	☐	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☐	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☐	☐	☐

Gemene staat tank		Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	NIET OK
Aantal centimeter water in tank: cm.					
Water- en slibbemonstering Ph:		☐	☐	☐	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐

TOEBEHOREN (kruis aan wat van toepassing is)

		Aanwezig		Controle	
		JA	NEE	OK	NIET OK
Peilmeting	Peillat	☐	☐	☐	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☐	☐	☐	☐
	Elektronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Wanddiktemeting	 mm	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

☐ Groen De tank mag in dienst blijven

☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden

☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam:

Erkenningsnummer:

DATUM KEURING 17/08/2024

DE VOLGENDE CONTROLE

☐ MOET GEBEUREN VOOR/...../.....

☐ IS AAN TE RADEN VOOR/...../.....

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van controle en met de gegevens die ons door de exploitant verstrekt werden. Een controle biedt geen enkele garantie voor de toekomst, onder andere maar niet uitsluitend met betrekking tot de vloeistofdichtheid van het reservoir.

☐ De klant gaat akkoord dat All-in Tank Service hem een offerte maakt om de vastgestelde gebreken te verhelpen door reparatie, vervanging of neutralisatie.

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en akkoord met de bijzondere voorwaarden op de achterzijde.

(Handtekening erkend technicus)

(Handtekening klant)