

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA	KLANT
Naam: <u>Heedfeld NV</u>	Naam: <u>Notaris M. Neys & Co</u>
Straat en nummer: <u>Verspreij 166</u>	Straat en nummer: <u>Tongerveld 125</u>
Postcode en gemeente: <u>3770 Beermat</u>	Postcode en gemeente: <u>3770 Beermat</u>
Tel.: <u>012-453365</u>	Tel.: <u>012-453365</u>
E-mail: <u>Reedfeld@heerfeld.be</u>	E-mail: <u>Katrien@notaris.be</u>
BTW-nummer: BE <u>0441302983</u>	BTW-nummer: BE <u>✓</u>

TYPE RESERVOIR

☒ Niet ingedeeld	Inhoud <u>2000</u> L	☐ Ingedeeld	Inhoud L
		☐ Klasse 3 (17.3.6.1a)	☐ Klasse 3 (17.3.6.1b)
		☐ Klasse 2	☐ Klasse 1
☐ Cilindrisch	☐ Parallelipepisch	☐ Rond	☒ Ovaal
☒ Toegankelijk	☐ Inkuiping	☐ Niet toegankelijk	☐ Groeve
☐ Staal	☐ Polyester	☒ Polyethyleen	☐ Andere:
Datum van plaatsing: <u>onbekend</u>		Vorige controle: <u>onbekend</u>	

VISUELE CONTROLE

	Aanwezig		Controle			Aanwezig		Controle	
	Ja	Neen	OK	Niet OK		Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT		☒			Peilmeting	Peillat	☒		
Staat toezichtspuit						Mechanisch	☒		
Dichtheid toezichtspuit						Pneumatisch	☒		
Vervuiling rond tank						Ultrasoon	☒		
Staat deksel						Andere	☒		
INKUIPING		☒			Overvulbeveiliging	Fluit	☒		☒
Algemene staat						Elektronische sonde	☒		
Waterdicht					Lekdetectie	Vloeistof	☒		
Koolwaterstofdicht						Onderdruk	☒		
LEIDINGEN						Overdruk	☒		
Aansluitingen				☒		Peilputten	☒		
Staat leidingen			☒	☒		Andere	☒		
Uitmonding leidingen				☒	Kathodische bescherming	mV	☒		
Staat aanvoerleiding				☒	OPMERKINGEN <u>Verslissing van bovenzijde dieltank / Ontbrekende leiding is versluisd / Te versluisen in de test staat</u>				
Staat terugvoerleiding				☒					
Stookoliefilter				☒					
RESERVOIR									
Algemene staat tank				☒					
VORIG CERTIFICAAT		☒							

TESTEN	Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		☒			Hoeveelheid water:cm
					Zuurtegraad:pH
					Conductiviteit:
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☒			Boven het vloeistofniveau:dB
	Onderdruk	☒			Onder het vloeistofniveau:dB
	Overdruk	☒			Drukverlies:mbar/h
	Andere	☒			Drukverlies:mbar/h
Potentiaalmeting		☒			mV
Corosiviteitsrapport bodem: zie rapport		Van toepassing ☐ Ja ☒ Neen		Rapporten in bijlage ☐ Ja ☒ Neen	

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden:
Versluisd centrale dieltank

BESLUIT

☐ Groen	☐ De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje	☐ De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden
☒ Rood	☒ De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS	DATUM KEURING: <u>19 - 5 - 2025</u>
Voornaam en achternaam: <u>Reedfeld Willem</u>	DE VOLGENDE CONTROLE
Erkenningsnummer: <u>SV 01430</u>	MOET GEBEUREN VÓÓR: <u>na een tweede herstelling!!</u>

Handtekening: 