



ONDERHOUD - HERSTELLING - ALLE KEURINGEN

ALLE MERKEN EN MODELLEN
GAS- EN MAZOUTKETELS - WARMTEPOMP - AIRCO
ALLE KACHELSOORTEN
INSTALLATIE
SCHOORSTEENVEGEN

09 256 98 06
info@ramin.be
www.ramin.be

KLANT **Volgnummer:** Tank 2025062001

Naam:
Straat en nummer: Luikersteenweg 399
Postcode en gemeente: 3500 Hasselt
Tel en e-mail:
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres

TYPE RESERVOIR

☒ Particulier	Inhoud 3300 L	☒ EW	☐ DW	☐ Niet particulier	Inhoud	L	☐ EW	☐ DW
De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt. (Schrapen indien niet van toepassing)								
☒ Cilindrisch	☐ Parallellepipedisch	☐ Rond	☐ Ovaal					
☐ Toegankelijk	☐ Inkuiping	☒ Ontoegankelijk	☐ Groeve	Datum van plaatsing: 1984				
☒ Staal	☐ Polyester	☐ Polyethyleen	☐ Andere					

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig		Controle	
	JA	NEE	OK	NOK
TOEZICHTPUT	☒	☐		
Staat toezichtput			☒	☐
Dichtheid toezichtput			☒	☐
Vervuiling rond tank			☒	☐
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolstofwaterdicht			☐	☐
LEIDINGEN (zichtbare delen)				
Aansluiting (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leiding (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leiding			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☐	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
Reservoir				
Algemene staat			☒	☐
Vorig certificaat	☐	☒	☐	☐

Algemene staat tank	Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	NOK
Aantal cm water in tank: 1,5 cm	☒	☐	☒	☐
Water- en slibbemonstering pH:	☐	☒	☐	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☒	☐	☐
	Onderdruk	☒	☐	☐
	Overdruk	☐	☒	☐
	Andere	☐	☒	☐

TOEBEHOREN (kruis aan wat van toepassing is)

		Aanwezig		Controle	
		JA	NEE	OK	NOK
Peilmeting	Peillat	☒	☐	☒	☐
	Mechanisch	☐	☒	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☒	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Elektronische sonde	☐	☒	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☒	☐	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐
	Overdruk	☐	☒	☐	☐
	Peilputten	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Wanddiktemeting	mm	☒	☐	☒	☐

OPMERKINGEN

Tank positie: vooraan - ondergronds

De overvulbeveiliging gebeurt via een fluit.
Een elektronische overvulbeveiliging is verplicht conform VLAREM II artikel 5.17.3.4 §6.
Tijdelijk toegelaten tot 31/12/2027

De tank werd onder druk getest op 120 mbar gedurende 13 minuten -> OK
Ultrasoon test -> OK

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen	De tank mag in dienst blijven		
☐ Oranje	De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden	☐ De tank mag nog gebruikt worden	☐ De tank mag niet meer gebruikt worden
☐ Rood	De tank mag niet meer gevuld worden		

TECHNICUSVoornaam en achternaam: **Bocuk Mevlut**Erkenningsnummer: **SV 05580****DATUM KEURING****DE VOLGENDE CONTROLE**☒ MOET GEBEUREN VOOR☐ IS AAN TE RADEN VOOR

20 / 06 / 2025

31 / 12 / 2027

/ /

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van controle en met de gegevens die ons door de exploitant verstrekt werden. Een controle biedt geen enkele garantie voor de toekomst, onder andere maar niet uitsluitend met betrekking tot de vloeistofdichtheid van het reservoir.

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en akkoord met de bijzondere voorwaarden op de achterzijde.

(Handtekening erkend technicus)

(Handtekening klant)



Bijzondere voorwaarde

RAMIN bv voert controles uit op reservoirs voor stookolie bestemd voor verwarmingsdoeleinden. Het is redelijk aan te nemen dat het door de klant aangeboden reservoir voor dit doel wordt gebruikt. Indien dit niet het geval is, is het de verantwoordelijkheid van de klant om dit tijdig aan RAMIN bv te melden. RAMIN bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, inclusief gevolgschade, die voortvloeit uit het niet melden van dit feit.

Naast de dichtheidscontrole, potentiaalmeting, testen van de overvulbeveiliging en lekdetectie, is de controle door RAMIN bv primair visueel van aard. Gebreken die op het moment van de controle niet met het blote oog zichtbaar zijn, vallen buiten de aansprakelijkheid van RAMIN bv, zelfs als de controle volgens de hoogste technische normen is uitgevoerd. Voor ondergrondse reservoirs geldt dat alleen de visueel zichtbare delen (dus bovengronds) worden gecontroleerd.

De klant dient RAMIN bv te wijzen op alle leidingen en toebehoren die visueel geïnspecteerd kunnen worden. Indien deze informatie ontbreekt, aanvaardt RAMIN bv geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade (direct of indirect, inclusief gevolgschade) die voortvloeit uit het niet visueel inspecteren van de betreffende leidingen of toebehoren.

RAMIN bv is niet aansprakelijk voor schade die niet visueel kon worden vastgesteld op het moment van de controle.

De controle door RAMIN bv is een momentopname en geeft alleen de toestand van het reservoir weer op het moment van inspectie. Aangezien RAMIN bv geen toezicht heeft op het gebruik of de toestand van het reservoir na de controle, kan er geen garantie worden gegeven voor de toekomstige staat of veiligheid van het reservoir.