

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Tankservice DEGROS Francis	
Hendrik Prijslaan 47	
3800 Sint Truiden	
tel.: 011/31 55 06	gsm: 0474/07 19 19
Website : www.tankservice-degros.be	
email: tankservice.degros@gmail.com	
ondernemingsnummer: BE 0720 848 570	
klant: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ particulier ☐ onderneming	
naam: <u>Franco Jean Marie</u>	
straat en nummer: <u>Tien Sesteehiep 203</u>	
postcode en gemeente: <u>3800 Sint Truiden</u>	
email:	
tel :	gsm :
BTW N° : BE	

technicus	
DEGROS Francis	
erkeningsnr.:	SV 00022
datum controle: <u>1</u> / <u>10</u> / <u>26</u>	
adres opslagtank indien verschillend van klant ☒ n.v.t.	
naam contactpersoon:	
straat en nummer:	
postcode en gemeente:	
tel.:	gsm:
email:	

Particulier.. ☒ niet-ingedeeld, inhoud: <u>3.700</u> L ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 5000 kg / 6000 L)		onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☐ ondergronds ☒ bovengronds	☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ tank in bund ☐ andere:	☐ cilindrisch ☐ rond ☒ rechthoekig ☐ ovaal ☐ prisma ☐ andere:	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ poly-ethyleen (enkelwandig) ☐ poly-ethyleen (dubbelwandig) ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing:/...../.....		☒ tank geplaatst voor 01/08/1995 volgens verklaring klant (= bestaande installatie)	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK			
☐ aanwezig	☒ niet aanwezig of onleesbaar	Nummer tank.....	
Wanddikte..... <u>3</u> mm	Prototypekeuring..... ☒	GHS Symbolen	☐ ja ☐ neen ☒ n.v.t

CONTROLE OPSLAGTANK	
vorig certificaat/attest of vermelding op de tank ☒ aanwezig, datum: <u>22</u> / <u>09</u> / <u>04</u> Door <u>SV 00 436</u>	☐ niet aanwezig ☐ niet leesbaar

visuele controle					
toezichtspuit/mangat ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren		
	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		
	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)		
	inkuiping	☐ ja ☐ nee	uitmonding leidingen		
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☒ n.v.t.	watervdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding	☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	☒ ok ☐ niet ok
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter	☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	☒ ok ☐ niet ok
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren:		
	opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☐ ok ☒ niet ok	opmerkingen:	
	algemene staat tank	☐ ok ☒ niet ok	<u>3497e roestvorming</u>		
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	<u>134de niet inspecteerbaar</u>		
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee			
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering			☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:	

Controle en beproeving deel I						
waarschuings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlare)	aanwezig		niet aanwezig		controle werking	
					ok	niet ok
	fluit	☒	☐	☐	☒	☐
	elektrische sonde	☐	☒	☐	☐	☐
	andere:	☐	☒	☐	☐	☐

water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlareem)	☒ uitgevoerd hoeveelheid water: cm pH: (<i><6, inwendige inspectie vereist</i>) geleidbaarheid: mS/cm (<i>>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist</i>) bezinksel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (<i>ja, inwendige inspectie vereist</i>) ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlareem) ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van: ☐ vloeistof ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ sensor/detector ☐ peilbuis ☐ akoestisch alarmsignaal ☐ visueel alarmsignaal	controle werking ☐ ok ☐ niet ok		
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd ☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dB μ V onder het vloeistofniveau: dB μ V ☐ overdruk drukverlies: mbar/h ☐ onderdruk drukverlies: mbar/h ☒ statisch ☐ via lekdetectiesysteem ☐ andere methode:		Opmerkingen :		
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	controle werking ☐ ok ☐ niet ok	
	peilstok	☒	☐	☒	☐
	mechanisch	☐	☒	☐	☐
	pneumatisch	☐	☒	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☒	☐	☐
	ultrasoon	☐	☒	☐	☐
	peildarm	☐	☒	☐	☐
controle en beproeving deel II					
onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd, ☐ ok ☒ niet ok opmerkingen:					
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden					
<i>peildarm losgekoppeeld</i>					
EINDBEOORDELING					
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden. De tank werd gekeurd voor verwarmingsdoeleinden.				
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.	De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen: <i>Daar is geen verdere actie te nemen</i>			
☒ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.				
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór 2 1 10 1 26					
De eerstvolgende controle is aangeraden vóór / /					
 Degros Francis			voor kennisname en opgave van de juiste tankgegevens handtekening klant:		