

A.B.C.C.A. spri
Organisme de contrôle agréé
Rue St. Roch, 57 b. B-6220 Fleurus
Tél.: 071/81.50.85

E.mail: securetank@skynet.be

OPH BE26 1262 0410 4828

Date de contrôle: 18/03/2021

Lieu de contrôle:...idem adresse.

Exécuté par: HALOIN JOSE

SECURE TANK

N° de P.V.:	21/03/1811
Bon Commande	
Facturation:	Ref Les Rouliers
Nom:	
Adresse:	Rue Gustave Roulier 13 6000 Charleroi
Tél:	071/30 06 23

PROCES VERBAL DE CONTROLE D'UN RESERVOIR DE MAZOUT

LOCALISATION du RESERVOIR: ... Cave

Avant contrôle la chaudière fonctionne

BASE DU CONTRÔLE : Arrêté du gouvernement wallon du 03 juillet 1997
Arrêté du gouvernement wallon du 4 mars 1999
Arrêté du gouvernement wallon du 30 novembre 2000
Arrêté du gouvernement wallon du 17 juillet 2003

CARACTERISTIQUES DU RESERVOIR:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Origine:..... | <input type="checkbox"/> Permis d'exploiter:..... |
| <input type="checkbox"/> Numéro:..... | <input type="checkbox"/> Double Paroi |
| <input checked="" type="checkbox"/> Matière (Métal / Synthétique)..... | <input checked="" type="checkbox"/> Aérien |
| <input type="checkbox"/> Cylindrique: | <input checked="" type="checkbox"/> Rectangulaire |

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Volume:... 6000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Simple Paroi |
| <input type="checkbox"/> Enfouis |
| <input type="checkbox"/> En Fosse |

Date de mise en service ou contrôle précédent:....

Fournisseur habituel de gasoil:.....

CONTROLES REALISES:

- | | | |
|---|---------------------|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Examen du rapport précédent | ok | <input type="checkbox"/> Jauge ... |
| <input checked="" type="checkbox"/> Examen visuel de l'installation de stockage | ok | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Contrôle du dispositif antidébordement: | Sifflet ok Sonde ok | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Contrôle de présence d'eau ou de boue dans le réservoir : hauteur en cm.? | | |
| <input type="checkbox"/> Contrôle du système de détection de fuites | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Contrôle de pollution à l'extérieur du réservoir | ok | |
| <input type="checkbox"/> Epreuve d'étanchéité par ultrasons :mBar | | |
| <input type="checkbox"/> Résultat : gazdB / liquidedB. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Examen visuel de la paroi extérieure du réservoir | | |
| <input type="checkbox"/> Examen visuel de la paroi intérieure du réservoir | | |

OBSERVATIONS:.....

Plaquette d'identification constructeur:.....

CONCLUSIONS

- | | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Installation conforme (vert) | <input type="checkbox"/> Installation à rendre conforme (orange) | <input type="checkbox"/> Installation non conforme (rouge) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Validité :... 3 ans | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prochain contrôle avant le : | 18/03/2024 | |

Fact
145,-€ TTC



Signature client

TVA : BE 0867.763.087

RPM : Charleroi N° U 2.142.193.233

Signature technicien

N° Agr. :AGR.W.TUS-084/A/01

Date de contrôle:

Lieu de contrôle:... idem adresse.

Exécuté par: HALOIN JOSE

SECURE TANK

N° de P.V. :	14/08/028/0 - 17/10/23/1
Bon Commande	
Facturation:	Les Rouliers
Nom:	
Adresse:	Bu à Guitouze Roulier 13 Gand Charleroi
Tél.:	071 30 87 80

PROCES VERBAL DE CONTROLE D'UN RESERVOIR DE MAZOUT

LOCALISATION du RESERVOIR : ... Cave

Avant contrôle la chaudière fonctionne

BASE DU CONTRÔLE : Arrêté du gouvernement wallon du 03 juillet 1997
Arrêté du gouvernement wallon du 4 mars 1999
Arrêté du gouvernement wallon du 30 novembre 2000
Arrêté du gouvernement wallon du 17 juillet 2003

CARACTERISTIQUES DU RESERVOIR:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Origine:..... | <input type="checkbox"/> Permis d'exploiter:..... |
| <input type="checkbox"/> Numéro:..... | <input type="checkbox"/> Double Paroi |
| <input checked="" type="checkbox"/> Matière: Métal / Synthétique..... | <input checked="" type="checkbox"/> Aérien |
| <input type="checkbox"/> Cylindrique: | <input checked="" type="checkbox"/> Rectangulaire |

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Volume:... 6000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Simple Paroi |
| <input type="checkbox"/> Enfouis |
| <input type="checkbox"/> En Fosse |

Date de mise en service ou contrôle précédent:....

Fournisseur habituel de gasoil:.....

CONTROLES REALISES:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Examen du rapport précédent | <input type="checkbox"/> Jauge :... |
| <input checked="" type="checkbox"/> Examen visuel de l'installation de stockage | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Contrôle du dispositif antidébordement | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Contrôle de présence d'eau ou de boue dans le réservoir : hauteur en cm... | 5, effet ok |
| <input type="checkbox"/> Contrôle du système de détection de fuites | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Contrôle de pollution à l'extérieur du réservoir | |
| <input type="checkbox"/> Epreuve d'étanchéité par ultrasons :mBar | |
| <input type="checkbox"/> Résultat : gazdB / liquidedB | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Examen visuel de la paroi extérieure du réservoir | |
| <input type="checkbox"/> Examen visuel de la paroi intérieure du réservoir | |

OBSERVATIONS:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Plaquette d'identification constructeur:.....

CONCLUSIONS

- | | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Installation conforme (vert) | <input type="checkbox"/> Installation à rendre conforme (orange) | <input type="checkbox"/> Installation non conforme (rouge) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Validité : 3 ans | | |
| <input type="checkbox"/> Prochain contrôle avant le : | 23/10/2020 | |


Signature client

TVA : BE 0867.763.087

Fact


Signature technicien

N° Agr. :AGRWTUS-084/A/01

RPM : Charleroi N° U 2.142.193.233