



- AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
- AV Brabant : Tél.: 02 674 57 11
- AV Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
- AV Wallonie : Tél.: 081 432 611

Code PC Rési. R1

Personnes responsables de l'exécution du travail: Nom, Prénom: <u>DELIN</u> N° de TVA: _____ ou n° de la carte d'identité: <u>F2B 205 833</u> Distributeur: <u>ELECTRABEL</u> Compteur: n°: _____ index: _____ Type de comptage: <input type="checkbox"/> jour - <input type="checkbox"/> bihoraire - <input type="checkbox"/> nuit - _____	RAPPORT n°: <u>P0763 2113 /GEM.</u> Membre n°: _____ Installation: Nom: <u>1 Appartement REZ</u> Adresse: <u>Rue des dames 40 56-001</u> <u>6824 Wanfercée boulet</u> Date de visite: <u>LE 08/09/03/2005</u> Propriétaire ou Mandataire: Tél.: _____ Nom, Prénom: <u>DELIN - DI MARTINO</u> Adresse: <u>RUE DES CULEE M</u> Demandeur: <u>6824 wanfercée boulet.</u>
---	--

Type de visite: 270 271 276 RGIE Nature de l'installation: Nouvelle Extension Modifi. Existante Temporaire
 Contrôle sur base des prescriptions du: RGIE: art. 86 87 88 95 RGPT

Installation conçue pour la tension de MONO 230 V, AC, Protection branchement: 40 A Type: soit
 Description du branchement: AEROSOUTERRAIN Type câble: EXUB Section: 4 x 35 mm²
 Alimentation tableau principal: 4 x 10 mm² Nbre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 6IT
 Type de prise de terre: Boucle Résistance de dispersion: 6.1 Ohms Isolement général: >10 M Ohms

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

<u>Equipé en attentes</u>	

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

Néant

EN Amont

Le différentiel général était a été plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 03/2030 ainsi qu'avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telles que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:

LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE EST - N'EST PAS - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.
 L'INSTALLATION - ETAIT - PEUT ETRE - NE PEUT PAS ETRE - MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le
 Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en servi-

Annexes: 2 SCHEMAS
 VISA DU DISTRIBUTEUR:




Pour le Directeur général
 Nom, N° Agent, Signature

(Handwritten signature)

Studio 56001

- A. Cuisinière
- B. Prises cuisine + Hotte
- C. Eclairage + prise studio

- D. Office + S-D-B.
- E. M-A-L.
- F. Séchoir.



J.D.H. DELIN

Rue des Cuiées 11 • FLEURUS 6224
Tél. 071/81 81 26 • Fax 071/81 82 80

Studio SG001

