

## PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

## Données générales

Adresse de l'installation

Rue du Grand Cortil 20  
5140 Ligny

Propriétaire

unité d'habitation (maison)

Responsable des travaux

21/09/2016

Date du contrôle

visite périodique (Art. 271)

Type du contrôle

Art. 271bis

Agent visiteur

Oui

Dérogations applicables/appliquées

06/2016/0146/01

Revisite Certinergie

Références du PV précédent

Visualisation de l'habitation et de l'installation



## Données du raccordement

GRD

Non renseigné  
20233166  
043271,7 /

Code EAN

Numéro du compteur

index jour / nuit

Type de raccordement  
Câble compteur - tableau  
Tension nominale de service  
Courant nominal de la protection de  
branchementaérien  
EXVB 4 x 10 mm<sup>2</sup>  
3x230V - AC  
27A

## Contrôle

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position

OK

Nombre de tableaux

2

Nombre de circuits

17

Description tableau(x) voir plan(s) dans annexe(s)

Les fondations datent d'avant le 1/10/1981

Prise de terre piquets

Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω) 18,2

Conformité des liaisons équipotentielles OK

Test de continuité concluant

Contrôle boucle de défaut concluant

Protection contre les contacts indirects OK

Résistance minimale d'isolement mesurée (MΩ) 2,40

Dispositif différentiel de tête

ID - 40A - 300mA - type A -

test OK

Dispositif différentiel "sdb"

40A - 30mA - type A - test OK

Raccordement

OK

Éclairage/machines

OK

Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles

OK

Protection contre les contacts directs

OK

## Conclusion

A la date du 21/09/2016, l'installation électrique de "Rue du Grand Cortil 20 - 5140 Ligny" est conforme au Règlement Général des Installations Electriques.

Le contrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles

Un plombage en amont et en aval du dispositif de protection à courant différentiel résiduel est placé afin de rendre inaccessible ses bornes.

Le ou les schémas unifilaires et de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.


Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.

Certinergie Contrôle ACBL  
Organisme de contrôle agréé

Rue Haute Voie, 57  
4537 Verlaine  
Tel. : 0800.82171  
info@certinergie.be

Signature du propriétaire

Signature de l'agent



## Certinergie ASBL - Organisme de contrôle agréé

Siège social : 57 Rue Haute Voie, 4537 Verlaine  
Siège d'exploitation : 60 Avenue du Diamant, 1030 Bruxelles  
Siège d'exploitation : 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre  
N° de compte : BE57 0688 9789 1035  
TVA : BE0536501654

  
Site internet: www.certinergie.be  
Tél: 0800 82 171  
Mail : info@certinergie.be



www.certinergie.be



0800 82 171



info@certinergie.be

### Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation :

Il a pour obligation de conserver le procès-verbal de conformité ou de contrôle dans le dossier de l'installation électrique, de renseigner dans le dossier les modifications apportées à l'installation électrique, en cas d'accident aux personnes dû à l'électricité de prévenir le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, d'assurer ou de faire assurer l'entretien de l'installation et de veiller à ce que l'installation reste conforme en tout temps, de refaire contrôler l'installation en cas d'infraction(s) avant un délai d'un an et par le même organisme en cas de visite de contrôle, et si suite à un contrôle pour la vente d'une installation électrique datant d'avant le 1er octobre 1981, avant un délai de 18 mois à dater du jour de l'acte de vente par l'organisme de son choix. Dans le cas où, lors de la seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques. Le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, est informé, par l'organisme agréé qui a effectué la visite de contrôle, de l'existence d'infractions au cas où il n'est pas donné suite à la remise en ordre de l'installation.

### En résumé, quelles sont les mesures à prendre si l'installation électrique est conforme?

1

Lisez attentivement ce procès-verbal

2

Lors d'extensions, de modifications importantes de l'installation, faites la reconstrôler

3

Au terme de la validité du rapport, faites reconstrôler votre installation

4

Certinergie est à votre service pour effectuer ce contrôle

### Certinergie ASBL - Organisme de contrôle agréé

Siège social : 57 Rue Haute Voie, 4537 Verlaine

Siège d'exploitation : 60 Avenue du Diamant, 1030 Bruxelles

Siège d'exploitation : 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre

N° de compte : BE57 0688 9789 1035

TVA : BE0536501654




Site internet: [www.certinergie.be](http://www.certinergie.be)

Tél: 0800 82 171

Mail : [info@certinergie.be](mailto:info@certinergie.be)


### Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation



**Plan(s) de position de l'installation**

Nom de l'individu : Nom de l'individu : Signature : Date : Nombre d'années : 6	Prénom	Pour la personne du conseil d'école	La proposition
	Signature	Date	Adress Rue des Grands Chênes Signature Date

SCHEMA DEPOSITION: GAVE



Certinergie ASBL - Organisme de contrôle agréé

Siège social : 57 Rue Haute Voie, 4537 Verlaine  
Siège d'exploitation : 60 Avenue du Diamant, 1030 Bruxelles  
Siège d'exploitation : 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre  
N° de compte : BE57 0688 9789 1035  
TVA : BE0536501654




Site internet: [www.certinergie.be](http://www.certinergie.be)  
Tél: 0800 82 171  
Mail : [info@certinergie.be](mailto:info@certinergie.be)



**Plan(s) de position de l'installation**

L'installateur	Pour l'organisme de contrôle agréé	la propriétaire
Nom MIRFOLLETI S.	Nom	Nom MIRFOLLETI S./Fox G.
Signature	Signature	Signature
Date 04.09.16	Date	Adresse Rue du Grand Contrôle 3400 Liege
nombre d'annexes : 6		Tél. 0800 82 171 0474 63 57 34



**Autre(s)**

**DOSSIER ELECTRIQUE**

- Schéma de position (nez de châssis)
- Schéma de position (Bauges)
- Coffret de distribution
- Schéma de position (cavages)

L'installateur	Pour l'organisme de contrôle agréé	la propriétaire
Nom MIRFOLLETI S.	Nom	Nom MIRFOLLETI S./Fox G.
Signature	Signature	Signature
Date 04.09.16	Date	Adresse Rue du Grand Contrôle 3400 Liege
nombre d'annexes : 6		Tél. 0800 82 171 0474 63 57 34

**Certinergie ASBL - Organisme de contrôle agréé**

Siège social : 57 Rue Haute Voie, 4537 Verlaine  
 Siège d'exploitation : 60 Avenue du Diamant, 1030 Bruxelles  
 Siège d'exploitation : 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre  
 N° de compte : BE57 0688 9789 1035  
 TVA : BE0536501654

  
 Site internet: www.certinergie.be  
 Tél: 0800 82 171  
 Mail: info@certinergie.be

Liste des Circuits				Autre(s)	
R	Prise de courant	Fam + cuisine	300mA	A08	
				L1	L2
B4	Éclairage	PC 100mA	40A	L1	Plastique
B5	Éclairage	PC 100mA	40A	L2	Plastique
B6	Éclairage	PC 100mA	40A	L3	Plastique
B7	Éclairage	PC 100mA	40A	L4	Plastique
				L5	Plastique
				L6	Plastique
				L7	Plastique
				L8	Plastique
				L9	Plastique
				L10	Plastique
				L11	Plastique
				L12	Plastique
				L13	Plastique
				L14	Plastique
				L15	Plastique
				L16	Plastique
				L17	Plastique
				L18	Plastique
				L19	Plastique
				L20	Plastique
				L21	Plastique
				L22	Plastique
				L23	Plastique
				L24	Plastique
				L25	Plastique
				L26	Plastique
				L27	Plastique
				L28	Plastique
				L29	Plastique
				L30	Plastique
				L31	Plastique
				L32	Plastique
				L33	Plastique
				L34	Plastique
				L35	Plastique
				L36	Plastique
				L37	Plastique
				L38	Plastique
				L39	Plastique
				L40	Plastique
				L41	Plastique
				L42	Plastique
				L43	Plastique
				L44	Plastique
				L45	Plastique
				L46	Plastique
				L47	Plastique
				L48	Plastique
				L49	Plastique
				L50	Plastique
				L51	Plastique
				L52	Plastique
				L53	Plastique
				L54	Plastique
				L55	Plastique
				L56	Plastique
				L57	Plastique
				L58	Plastique
				L59	Plastique
				L60	Plastique
				L61	Plastique
				L62	Plastique
				L63	Plastique
				L64	Plastique
				L65	Plastique
				L66	Plastique
				L67	Plastique
				L68	Plastique
				L69	Plastique
				L70	Plastique
				L71	Plastique
				L72	Plastique
				L73	Plastique
				L74	Plastique
				L75	Plastique
				L76	Plastique
				L77	Plastique
				L78	Plastique
				L79	Plastique
				L80	Plastique
				L81	Plastique
				L82	Plastique
				L83	Plastique
				L84	Plastique
				L85	Plastique
				L86	Plastique
				L87	Plastique
				L88	Plastique
				L89	Plastique
				L90	Plastique
				L91	Plastique
				L92	Plastique
				L93	Plastique
				L94	Plastique
				L95	Plastique
				L96	Plastique
				L97	Plastique
				L98	Plastique
				L99	Plastique
				L100	Plastique
				L101	Plastique
				L102	Plastique
				L103	Plastique
				L104	Plastique
				L105	Plastique
				L106	Plastique
				L107	Plastique
				L108	Plastique
				L109	Plastique
				L110	Plastique
				L111	Plastique
				L112	Plastique
				L113	Plastique
				L114	Plastique
				L115	Plastique
				L116	Plastique
				L117	Plastique
				L118	Plastique
				L119	Plastique
				L120	Plastique
				L121	Plastique
				L122	Plastique
				L123	Plastique
				L124	Plastique
				L125	Plastique
				L126	Plastique
				L127	Plastique
				L128	Plastique
				L129	Plastique
				L130	Plastique
				L131	Plastique
				L132	Plastique
				L133	Plastique
				L134	Plastique
				L135	Plastique
				L136	Plastique
				L137	Plastique
				L138	Plastique
				L139	Plastique
				L140	Plastique
				L141	Plastique
				L142	Plastique
				L143	Plastique
				L144	Plastique
				L145	Plastique
				L146	Plastique
				L147	Plastique
				L148	Plastique
				L149	Plastique
				L150	Plastique
				L151	Plastique
				L152	Plastique
				L153	Plastique
				L154	Plastique
				L155	Plastique
				L156	Plastique
				L157	Plastique
				L158	Plastique
				L159	Plastique
				L160	Plastique
				L161	Plastique
				L162	Plastique
				L163	Plastique
				L164	Plastique
				L165	Plastique
				L166	Plastique
				L167	Plastique
				L168	Plastique
				L169	Plastique
				L170	Plastique
				L171	Plastique
				L172	Plastique
				L173	Plastique
				L174	Plastique
				L175	Plastique
				L176	Plastique
				L177	Plastique
				L178	Plastique
				L179	Plastique
				L180	Plastique
				L181	Plastique
				L182	Plastique
				L183	Plastique
				L184	Plastique
				L185	Plastique
				L186	Plastique
				L187	Plastique
				L188	Plastique
				L189	Plastique
				L190	Plastique
				L191	Plastique
				L192	Plastique
				L193	Plastique
				L194	Plastique
				L195	Plastique
				L196	Plastique
				L197	Plastique
				L198	Plastique
				L199	Plastique
				L200	Plastique
				L201	Plastique
				L202	Plastique
				L203	Plastique
				L204	Plastique
				L205	Plastique
				L206	Plastique
				L207	Plastique
				L208	Plastique
				L209	Plastique
				L210	Plastique
				L211	Plastique
				L212	Plastique
				L213	Plastique
				L214	Plastique
				L215	Plastique
				L216	Plastique
				L217	Plastique
				L218	Plastique
				L219	Plastique
				L220	Plastique
				L221	Plastique
				L222	Plastique
				L223	Plastique
				L224	Plastique
				L225	Plastique
				L226	Plastique
				L227	Plastique
				L228	Plastique
				L229	Plastique
				L230	Plastique
				L231	Plastique
				L232	Plastique
				L233	Plastique
				L234	Plastique
				L235	Plastique
				L236	Plastique
				L237	Plastique
				L238	Plastique
				L239	Plastique
				L240	Plastique
				L241	Plastique
				L242	Plastique
				L243	Plastique
				L244	Plastique
				L245	Plastique
				L246	Plastique
				L247	Plastique
				L248	Plastique
				L249	Plastique
				L250	Plastique
				L251	Plastique
				L252	Plastique
				L253	Plastique
				L254	Plastique
				L255	Plastique
				L256	Plastique
				L257	Plastique
				L258	Plastique
				L259	Plastique
				L260	Plastique
				L261	Plastique
				L262	Plastique
				L263	Plastique
				L264	Plastique
				L265	Plastique
				L266	Plastique
				L267	Plastique
				L268	Plastique
				L269	Plastique
				L270	Plastique
				L271	Plastique
				L272	Plastique
				L273	Plastique
				L274	Plastique
				L275	Plastique
				L276	Plastique
				L277	Plastique
				L278	Plastique
				L279	Plastique
				L280	Plastique
				L281	Plastique
				L282	Plastique
				L283	Plastique
				L284	Plastique
				L285	Plastique
				L286	Plastique
				L287	Plastique
				L288	Plastique
				L289	Plastique
				L290	Plastique
				L291	Plastique
				L292	Plastique
				L293	Plastique
				L294	Plastique
				L295	Plastique
				L296	Plastique
				L297	Plastique
				L298	Plastique
				L299	Plastique
				L300	Plastique
				L301	Plastique
				L302	Plastique
				L303	Plastique
				L304	Plastique
				L305	Plastique
				L306	Plastique
				L307	Plastique
				L308	Plastique
				L309	Plastique
				L310	Plastique
				L311	Plastique
				L312	Plastique
				L313	Plastique
				L314	Plastique
				L315	Plastique
				L316	Plastique
				L317	Plastique
				L318	Plastique
				L319	Plastique
				L320	Plastique
				L321	Plastique
				L322	Plastique
				L323	Plastique
				L324	Plastique
				L325	Plastique
				L326	Plastique
				L327	Plastique
				L328	Plastique
				L329	Plastique
				L330	Plastique
				L331	Plastique
				L332	Plastique
				L333	Plastique
				L334	Plastique
				L335	Plastique
				L336	Plastique
				L337	Plastique
				L338	Plastique
				L339	Plastique
				L340	Plastique
				L341	Plastique
				L342	Plastique
				L343	Plastique
				L344	Plastique
				L345	Plastique
				L346	Plastique
				L347	Plastique
				L348	Plastique
				L349	Plastique
				L350	Plastique
				L351	Plastique
				L352	Plastique
				L353	Plastique
				L354	Plastique
				L355	Plastique
				L356	Plastique
				L357	Plastique
				L358	Plastique
				L359	Plastique
				L360	Plastique
				L361	Plastique
				L362	Plastique
				L363	Plastique
				L364	Plastique
				L365	Plastique
				L366	Plastique
				L367	Plastique
				L368	Plastique
				L369	Plastique
				L370	Plastique
				L371	Plastique
				L372	Plastique
				L373	Plastique
				L374	Plastique
				L375	Plastique
				L376	Plastique
				L377	Plastique
				L378	Plastique
				L379	Plastique
				L380	Plastique
				L381	Plastique
				L382	Plastique
				L383	Plastique
				L384	