

Rapport de viste: contrôle d'une installation photovoltaïque

Date du contrôle:

Agent-Visiteur:

Conclusion:

11/10/2023

Andrea Paci

Conforme

Lieu du contrôle:

Type de contrôle:

Testeur d'installation:

Rue de la Centrale 109C, 5351 Ohey

Date d'émission:

Numéro de rapport: 13.002

V1 26/11/2023 13:41:17

Avant la mise en service (6.4)

Données générales

Adresse de l'installation

Rue de la Centrale 109C, 5351 Ohey

Propriétaire

Adresse du propriétaire

Rue de la Centrale 109C, 5351 Ohey

Installateur

Données de raccordement

GRD

AIEG

Code EAN

541461600000332047

Protection générale

25 A

Tension de service

3X230 V

Numéro de compteur

146643802013

Index jour

29476,45

Index nuit

31777,16

Protection différentielle

300mA - 40A

N° de série du compteur vert MID :

Index du compteur vert MID:

232.69

Installation Photovoltaïque

Pn module:

400 W

Nombre de modules:

12

Pn module 2:

400 W

Nombre de modules 2:

10

Onduleur(s)

Constructeur

Modèle

Puissance AC max (VA)

Huawei

SUN2000-4.6KTL-L1

5000VA

Numéro de série onduleur 1:

HV22C0505686

Contrôles et mesures

Résistance de terre

5Ω

Isolement

>5MOhms

Raccordement

OK

Contact direct et indirect

ОК

info@atlascontrole.be http://www.atlascontrole.be TVA: BE0732536476 BNP: BE48 0018 7170 5027





Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Protection contre les surintensités OK
Matériel fixe OK
Equipotentielles OK
Schémas OK

Remarques

Compteur MID non présent sur le plan


Conclusions

CONCLUSION: CONFORME

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessible. L'installation est conforme aux prescription du Livre 1 concernant les installations photovoltaïques domestiques. Pour le directeur, l'inspecteur:



Annexes



Description

Photo








Description

Photo




Coffret

Page: 3 / 7



Description

Photo



Coffret ouvert



1170 Brussels

Atlas Controle Chaussée De La Hulpe 181 box 1

Description

Photo



Isolement



Onduleur



Description

Photo



Panneaux arrière



Panneaux avant



Description

Photo



Terre



Étiquette signalétique