


Siège d'exploitation : 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux - 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse - 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles



# Rapport de contrôle d'installations électriques à basse tension et à très basse tension

### Exemplaire original





Date du contrôle	Agent visiteur	Type de contrôle
21/05/2025 (15:10 - 16:02)	Loic Giltay	Visite de contrôle (6.5.)  Dérogations applicables: Installations électriques domestiques ancien RGIE (8.2.2.)  Objet du contrôle: Demande dans le cadre d'une vente

Données générales		
Adresse de l'installation	Rue de la Briqueterie, 11 5340 Gesves	
Type de locaux	Installation domestique - maison	
Nombre de tableau	1	
Propriétaire gestionnaire ou exploitant		
Responsable des travaux	Sprl PGlec	
TVA	459042305	

Données du raccordement		
Code EAN / Nom du GRD	EAN: 541461600000042205 GRD:	
Numéro de compteur	Compteur jour: 62572350 /Compteur nuit: 62572350	
Index	Jour: 22130,1 / Nuit: 17926,9	
Courant nominal de la protection de branchement	20A	
Type de coupure générale	Interrupteur différentiel	
Câble compteur - tableau	EXVB 4 x 10 mm <sup>2</sup>	
Tension nominale de service	3x400V + N - AC	

### Conclusion

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Le contrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.

Une nouvelle visite de contrôle est à exécuter pour constater la disparition des infractions par le même organisme dans les 12 mois à partir de la date du présent procèsverbal.

Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutées sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Il y a lieu de tenir compte des remarques présentes dans le présent rapport.





Siège d'exploitation : 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux - 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse - 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles



## Rapport de contrôle d'installations électriques à basse tension et à très basse tension

Exemplaire original REF: 28\_2025-103481\_D01:01

### Liste des infractions

### Installation: Contrôle de l'installation électrique domestique

L'utilisation de douilles pour alimenter un point d'éclairage dans l'attente de l'appareil d'éclairage définitif n'est autorisée (4.2.4.3.a)



- Il faut revoir l'introduction des conducteurs dans le matériel électrique. (4.2;5.3.4.2)
- Des canalisations électriques et/ou leur pose ne possèdent pas une résistance mécanique suffisante face aux sollicitations auxquelles elles sont soumises. (5.2.1.5.)



Raccordements et assemblage, les connexions ou dérivations des câbles ne sont pas effectués en conformité avec les règles de l'art, elles doivent être réalisées dans des boîtes de dérivation, des tableaux, aux bornes des interrupteurs ou des prises de courant ou dans les appareils d'éclairage. Les boîtes d'encastrement des prises et interrupteurs doivent être suffisamment larges pour y réaliser facilement les connexions. (5.2.6.1)



- Câbles souple sont installés en pose fixe 5.2.6.2
- Les schémas unifilaires et plans de position ne correspondent pas à la réalité. (3.1.2.;6.4.6.;6.5.7.;9.1.2.)

### Système de mise à la terre

- La prise de terre n'a pu être mesurée, elle sera à vérifier lors du prochain contrôle. (6.4.6.4; 6.5.7.2)
- Le système de mise à la terre composé des prises de terre, des conducteurs de terre, des liaisons équipotentielles (principales et secondaires) et des conducteur de protection n'est pas conforme. (4.2.3.2, 4.2.3.4,, 4.2.4.3.)
- La résistance de dispersion de la prise de terre n'a pas pu être mesurée car le sectionneur de terre n'était pas accessible, était cassé ou absent ou n'a pas pu être ouvert (écroux oxidés ou autre). (5.4.3.5.;5.1.5.)
- La continuité du conducteur de terre et/ou d'équipotentialité (principal, supplémentaire) à la borne de terre principale n'est pas réalisée. (4.2.3.2.;5.4.4.)
- La continuité du PE vers les contacts de terre des socles de prise et/ou vers des appareils de classe 1 à poste fixe n'est pas réalisée. (6.4.6.4.;6.5.7.2.)
- Les canalisations principales d'eau et/ou de gaz internes au bâtiment, et/ou les colonnes principales du chauffage central et de climatisation et/ou les éléments métalliques fixes et accessibles qui font partie de la structure de la construction et/ou les autres éléments métalliques principaux ne sont pas connectés à la borne principale de terre. (4.2.3.2.;5.4.4.1.;8.2.1.;8.2.2)
- La continuité du PE vers les contacts de terre des socles de prise et/ou vers des appareils de classe 1 à poste fixe n'est pas réalisée. (6.4.6.4.;6.5.7.2.) Le ou les socles de prise en défaut au test de continuité (sur base de ce qui est visible et accessible lors du contrôle) sont localisés dans la salle de bain, appareils d'éclairage de classe I
- Le type de prise de terre n'a pu être déterminer Il y a lieu de s'assurer que la prise de terre réponde aux dispositions réglementaires (5.4.2.1.)

### Tableau: TGBT

- Les circuits alimentant des socles de prise de courant doivent être équipés de conducteurs d'une section minimale de 2,5 mm², une section de 1,5 mm² n'étant autorisée que pour les circuits qui ne contiennent pas de socles de prise de courant (par exemple, les circuits réservés uniquement à l'éclairage). (5.2.1.2.;8.2.1.)
- Il faut revoir l'introduction des conducteurs dans les protections de circuits (sections/natures différentes, nombre de conducteurs, ... ). (4.2.)
- Les schémas unifilaires et plans de position ne sont pas conformes. (3.1.2.;6.4.6.;6.5.7.;9.1.2.)
- Ils manquent les caractéristiques des disjoncteurs/différentiels et/ou les modes de poses et les infos des canalisations, les plans ne correspondent pas à la réalité, le repérage entre les plans et les tableaux ne correspondent à la réalité. (3.1.2.)
- Les circuits, les appareils de coupure et/ou les dispositifs de protection ne sont pas repérés de manière claire et visible. (3.1.3.)

ELEC-Residential-Api, Version: 60 Created by Loic Giltay on 21/05/2025  $Template: CERT\_reportdomestic\_fr\_v1.0.9$ 

Title: Elec

Page 2 from 9



Siège d'exploitation : 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux - 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse - 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles



# Rapport de contrôle d'installations électriques à basse tension et à très basse tension

Exemplaire original REF: 28\_2025-103481\_D01:01

### Liste des remarques

#### Remarque

L'habitation est encombrée - problèmes d'accessibilité, de visibilité.



- Les photos et exemples repris dans le présent rapport sont illustratifs et ne constituent pas une liste exhaustive des manquements rencontrés dans l'installation.

### Rappel sur les prescriptions réglementaires

Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu :

- a) d'en assurer ou d'en faire assurer l'entretien ;
- b) de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tensión et à très basse tension soient en tout temps observés ;
- c) de conserver les documents, en ce compris le ou les rapports de contrôle, de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire ;
- d) de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant ;
- d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques ;
- de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique ;
- g) de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité avant la mise en usage sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.
- h) si des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

ELEC-Residential-Api, Version: 60 Created by Loic Giltay on 21/05/2025 Template: CERT\_reportdomestic\_fr\_v1.0.9
Title: Elec

Page 3 from 9







# Rapport de contrôle d'installations électriques à basse tension et à très basse tension

Exemplaire original REF: 28\_2025-103481\_D01:01

Données générales - Contrôle	
Type de contrôle	☑ Visite de contrôle (6.5.)
Dérogations applicables/appliquées ancienne installation	☑ Installations électriques domestiques ancien RGIE (8.2.2.)
Objet du contrôle	Demande dans le cadre d'une vente

Contrôle du système de mise à la terre	
Prise de Terre commune	Non
Les fondations datent	D'après le 1/10/1981
Type d'électrode de terre	Indéterminée
Mesure de la résistance de prise de terre possible ?	Non
Conformité du système de mise à la terre (conducteur de terre, liaisons équipotentielles et conducteur PE)	Pas OK
Test de continuité des conducteurs de protection, des contacts de terre et des appareils de classe 1 à poste fixe	Pas concluant
=>Le ou les socles de prise en défaut au test de continuité (sur base de ce qui est visible et accessible lors du contrôle) sont localisés dans	☑ la salle de bain
	☑ appareils d'éclairage de classe I
Continuité de l'équipotentialité et/ou des conducteurs de terre	Pas concluant
Le contrôle boucles de défaut	Concluant

Controle de l'installation	
Donnée des installation	
Nom de l'installation	Contrôle de l'installation électrique domestique
Contrôle de l'exécution de l'installation électrique conformément aux schémas et plans	Non conforme
Conformité du choix et mise en oeuvre du matériel	
Conformité de l'installation	Conforme
Contrôle visuel des machines et du matériel fixe, à poste fixe et/ou mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et les biens	
Contrôle visuel des machines et du matériel fixe, à poste fixe et/ou mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et les biens	Non conforme
Contrôle de l'état (mode de pose, fixations, détérioration, connection et dérivation,) des canalisations et cables	
Contrôle de l'état (mode de pose, fixations, détérioration, connection et dérivation,) des canalisations et cables	Non conforme

ELEC-Residential-Api, Version: 60 Created by Loic Giltay on 21/05/2025 Template: CERT\_reportdomestic\_fr\_v1.0.9

Title: Elec







# Rapport de contrôle d'installations électriques à basse tension et à très basse tension

Exemplaire original REF: 28\_2025-103481\_D01:01

Contrôle tableau(x)	
Description du tableau électrique	
Description du tableau / Nom	TGBT
Possibilité de couper de courant	Oui
Possibilité d'ouvrir le tableau ?	Oui
Photo tableau démonté	All control of the co
Photo tableau monté	1 2 2 5 5 5 5 THE PARTY OF THE
Nombre de circuits terminaux	19
Plan et schéma	
Présence des plans et schémas ?	Oui
Conformité schémas et plans	Non
Conformité du tableau et des repérages	
Conformité du tableau et des repérages	Non
Conformité de la protection contre les chocs électriques	
Contrôle des mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs	Ok
Contrôle des mesures de protection contre les chocs électriques par contacts indirects	Ok
Conformité des protections installées	OA .
Adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités installés et pontage	
interne	OK
Adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections des circuits respectifs qu'ils protègent	Ok
Conformité des protections installées	OK
Conformité des câbles et canalisations partants du tableau	
Conformité des câbles et canalisations partants du tableau	Pas Ok
Mesure de l'isolement	
Valeur de la résistance d'isolement général (M $\Omega$ )	20,8
Valeur de la resistance d'isolement general ( $M\Omega$ )  Conformité de la valeur de la résistance d'isolement général ( $M\Omega$ )	ZU,8 Oui
	Out .
Contrôle DPCDR	
Présence DPCDR de tête	Oui
=>Nombre de DPCDR en tête	1
Présence DPCDR supp	Oui
=>Nombre de DPCR supplémentaire à haute ou très haute sensibilité	1 Non
Obligation d'avoir un DPCDR supp ?  Conformité DPCDR	Non Oui
Conformité DPCDR supplémentaires	Oui
Contrôle du DPCR de tête: Général	Out
Marquage/Identification DPCDR de tête	Général T. P.
DPCDR de tête	☑ ID

ELEC-Residential-Api, Version: 60 Created by Loic Giltay on 21/05/2025 Template: CERT\_reportdomestic\_fr\_v1.0.9
Title: Elec

Page 5 from 9







# Rapport de contrôle d'installations électriques à basse tension et à très basse tension

Exemplaire original	REF: 28_2025-103481_D01:01
DPCDR de tête (A)	☑ 40A
	☑ 300mA
DPCDR de tête (type)	type A
Test DPCDR de tête	OK
Contrôle du DPCR supplémentaire: Humide	
Marquage/Identification DPCDR supp	Humide
DPCDR supp	☑ ID
DPCDR supp (A)	☑ 40A
	☑ 300mA
Type de DPCDR supp	type A
Test DPCDR supp	OK

ELEC-Residential-Api, Version: 60 Created by Loic Giltay on 21/05/2025 Template: CERT\_reportdomestic\_fr\_v1.0.9
Title: Elec





# Rapport de contrôle d'installations électriques à basse tension et à très basse tension

Exemplaire original REF: 28\_2025-103481\_D01:01






Siège d'exploitation : 156 Chaussée de Tirlemont, 5030 Gembloux - 599 Brusselsesteenweg, 3090 Overijse - 367 Avenue Louise, 1050 Bruxelles




# Rapport de contrôle d'installations électriques à basse tension et à très basse tension

Exemplaire original REF: 28\_2025-103481\_D01:01



## Plan(s) de position de l'installation

Topic Plan(s) de position de l'installation



ELEC-Residential-Api, Version: 60 Created by Loic Giltay on 21/05/2025 Template: CERT\_reportdomestic\_fr\_v1.0.9
Title: Elec

Page 8 from 9







# Rapport de contrôle d'installations électriques à basse tension et à très basse tension

Exemplaire original REF: 28\_2025-103481\_D01:01

