



☐ AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11  
☐ AV Brabant : Tél.: 02 674 57 11  
☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11  
☒ AV Wallonie : Tél.: 081 432 611

Code PC Rés. B6  
☐

Personnes responsables de l'exécution du travail:	RAPPORT n°: <u>1115/2273/10-21/8</u>
Nom, Prénom: <u>idem</u>	Membre n°: ..... Quittance n°: <u>22730436</u>
N° de TVA: .....	Installation: Nom: .....
ou n° de la carte d'identité: .....	Adresse: <u>Rue du village 38/1</u>
Distributeur: <u>EBL</u>	<u>5352 PERWEE</u>
.....	Date de visite: <u>21/10/2003</u>
.....	Propriétaire ou
Compteur: n°: ..... Index: .....	Nom, Prénom
Type de comptage: <input type="checkbox"/> jour - <input type="checkbox"/> bihoraire - <input type="checkbox"/> nuit -	Adresse: <u>Rue du village 38</u>
.....	Demandeur: <u>5352 PERWEE</u>

Type de visite: ☒ 270 ☐ 271 ☒ 276 RGIE Nature de l'installation: ☒ Nouvelle ☐ Extension ☐ Modifi. ☒ Existante ☐ Temporaire

Contrôle sur base des prescriptions du: ☒ RGIE art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ RGPT ☐ R.T. ☐ de la Cie d'électricité

Installation conçue pour la tension de 230 V, AC, Protection branchement: NP A Type: max 60A

Description du branchement: Ne rien Type câble: EXUB Section: 4 x 16 mm²

Alimentation tableau principal: 4 x 16 mm² Nbre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 4

Type de prise de terre: Piquets Résistance de dispersion: 23 Ohms Isolement général: 10 M Ohms

## PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

<u>Voir schémas</u>		

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

Néant

Obs: - Nous vous conseillons de réaliser les travaux complémentaires si on a été remarqué avec infractions constatées lors de notre visite du 03/10/2003

Le différentiel général était - a été - plombé

L'installation électrique doit être reconstruite avant le 10/2008 ainsi que avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telle que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:  
LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE EST - N'EST PAS - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.  
L'INSTALLATION - ETAIT - PEUT ETRE - NE PEUT PAS ETRE - MISE SOUS TENSION

## PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

Néant

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le 21/10/2008

Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service

Annexes: 3  
VISA DU DISTRIBUTEUR:

Nominé  
DRINIL MALICK  
Distributeur  
11/11/03

Pour le Directeur général  
Nom, N° Agent, Signature

MIGEOT Olivier  
2273