



Contrôle de citernes d'hydrocarbures
Controle van stookolie tanks

☎ 069/57 93 49 • Fax 069/66 29 37
Rue Beyaert, 75 • B-7500 Tournai
www.certitank.be • info@certitank.be

PROCÈS VERBAL DE CONTRÔLE
CT/03/25/061487

Adresse de facturation :

ROUSSEAU, Philippe
20 Chemin des Soeurs,
1320 Nodebais
Belgique

Date du contrôle : 03/03/2025

Technicien : Frédéric Clos

Agrément : Agrément régional inconnu.'.

Réglementation :

Réglementation régionale inconnue.'

Description de l'installation :

Capacité	4 500 l	Année d'installation	1969
Produit	Mazout de Chauffage	Forme	Parallélépipédique
Localisation	Annexe	Type	Simple Paroi
Matériau	Métallique	Accessible	Non
Nom / n°	ANNEXE	Longueur	300 cm
Largeur	100 cm	Hauteur/Longueur	150 cm

Permis d'exploitation ou d'environnement :

Type de permis	Classe III	N°	PE3-959/2025
Date de délivrance	04/02/2025	Validité	10 ans
Echéance de validité	04/02/2035	Capacité autorisée	4 500 l
Zone de captage d'eau	Non		

Travail :

Inspection visuelle du réservoir et des parties visibles de l'installation (Toutes les parois ne sont pas accessibles ou contrôlables).

Résultat : Pas de traces de corrosion externe visible

Points Vérifiés	Type	Résultat	Remarques
Niveau de liquide dans la citerne (cm)		51.0 cm	
Niveau d'eau/boue dans la citerne (cm)		0.2 cm	
Niveau d'eau/boue dans la citerne après dépression en cm.		0.0 cm	
Tuyauterie de remplissage	Sur la citerne	En ordre	
Tuyauterie de ventilation	Sur la citerne	En ordre	
Anti-débordement	Sifflet d'alarme	En ordre	
Détection de fuites	Absent		
Aspiration de mazout	Haut	En ordre	
Retour de mazout	Absent	En ordre	



PROCÈS VERBAL DE CONTRÔLE
CT/03/25/061487

Points Vérifiés	Type	Résultat	Remarques
Jauge	Jauge à flotteur	En ordre	
Contrôle de Pollution		Non visible	
Trou d'homme	Absent	En ordre	
Chambre de visite	Pas d'application		
Encuvement	Absent		
Différence de potentiel citerne/sol (mV)		0.0 mV	

Autres remarques :

Conclusions :

Le réservoir est étanche et peut être maintenu en service.

Une prochaine visite doit avoir lieu dans les 3 ans et avant le 03/03/2028.

Une plaquette verte a été apposée sur la tuyauterie de remplissage.

L'inspecteur

Le client

Frédéric Clos