



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 15/02/2023

Inspecteur: Yves Berghmans

Mentor: -

Installateur: Laurent

Étiquette d'identification:

N° TVA:BE 0664 748 918

Référence client: IMAGE IN

Marque et type d'appareil de mesure:
METREL MI3155

Numéro de serie: 20280400

Date rapport: 17/10/2023

Ce rapport remplace le rapport avec le numéro de rapport 1301773

Adresse de l'installation

Rue Place du Xle Dragon Français
Numéro 26
Boîte A
Postcode 1350
Commune Enines
Pays Belgique

Propriétaire

Nom Bureau Bronckart
Rue Place du Xle Dragon Français
Numéro 26
Boîte A
Postcode 1350
Commune Enines
Pays Belgique

Installateur

Nom Laurent
N° TVA BE 0664 748 918
Numéro de téléphone +32 494 70 07 11
E-mail contact@laurentlallemand.be

Type : installation non-domestique (boutique, bureau, restaurant) ≤ 63A

EAN : 5414-

☒ Non communiqué

N° compteur: : 1SAG3105114406

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:



Type de contrôle:

Visite de contrôle d'une installation non-domestique selon (AR 08/09/2019) - AREI Livre 1 - 9.1.1, 6.5. et 4.2.4.4.

Distributeur: ORES

Tension: 3~230V

Liaison comp / tableau: 10 mm²

Protection Max: 40 A

Nombres tableaux: 1

Nombre de circuits: 14

Prise de terre: Electrode horizontale enterrée

Ri général: 1.55 MΩ

RE: 1.92 Ω

OK

OK



DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - autres (A)	I _{Δt}	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40	General	22,5kA2s (3000A)	A	13	OK	OK
30	40	Boiler	22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
12	C	16		2	2,5

Contrôle visuel (général) OK

Raccordement OK

Liaisons équipotentielles BON

Continuité OK

Influences externes BON

Contact direct OK

schéma en annexe par Aceg asbl OK

Section des conducteurs OK

Éclairage / machines NVT

Contact indirect OK

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

nota/note 27 Le code EAN de l'installation n'a pas pu nous être communiqué durant notre visite.

CONCLUSION



L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1. La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 15/2/2028



Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.



Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s):

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Yves Berghmans

Yves Berghmans
ACEG VZW - #308

Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.1.

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

Qualité

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Feuille de route pour une installation qui est conforme:

Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 15/2/2028	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.





CHACCEG

09:34 Mardi 17 octobre

43 %



20230919_111708

JPG - 2,5 Mo



CHACCEG





CHACCEG





CHACCEG