

Ringlaan 39 1853 - Strombeek-Bever tel. 02 880 88 90 info@aceg.be www.aceg.be



Rapport d'inspection ga	Z
-------------------------	---

Date 19/04/2022	Inspecteur: Michel Mergan	Mentor		
Étiquette d'identification	n:	Klantreferentie:		
Marque et type d'appare Testo 312-4	eil de mesure		Numéro de serie 62801072	
Adresse de l'installatio	n		Propriétaire	
Rue	Blvd Louis Schmidt		Nom	Zita
Numéro	92		Rue	Blvd Louis Schmidt
Boîte	Rez/ 1 iere etage duplex		Numéro	92
Postcode	1040		Boîte	Rez/ 1 iere etage duplex
Commune	ETTERBEEK		Postcode	1040
Pays			Commune	ETTERBEEK
			Pays	
Client			Installateur	
Nom de contact	Hmn		Nom	H.M.N Construct
Téléphone	0479664292		N° TVA	BE 0832 729 063
Numéro Gsm (SMS)			Numéro de téléphone	0479664292
			E-mail	hmnconstruct@hotmail.com

TYPE

PARTIE CONTRÔLÉE

- 1iere mise en service
- Modification
- Contrôle periodique
- **✓** NBN D51-003
- ☐ NBN D51-004
- **✓** NBN/DTD B61-002
- Essai d'étanchéité conformément au point 3

1. DONNÉES

Le compteur n'a pas encore été placé

Endroit d'installation



EAN

✓ Non communiqué

2. INSTALLATION


CERGA Art. 48 1672176 numéro

3. ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ

Exécuté avec	✓ Pression	150 mbar
	□ N° compteur	Marque Pression + temps d'essai d'étanchéité 0,0000m3 (10 min) 0,000m3 (100 min) 0,00m3 (100 min) 0,0 m3 (utiliser autre compteur ou débitmètre)
	☐ Debitmètre	Marque Type Précision
	✓ Produit moussant	
Débit de fuite aperçu	Nouvelle installation	Pas de fuite: OK Fuite constatée: POK
	Installation existante	 ≤ 6L/h OK > 6L/h et ≤12L/h : POK > 12L/h: POK et prévenir le distributeur de gaz

4. APPAREILS RACCORDÉS

1	Marque	Bulex isotwin		
	Туре	Type C 43		
	Catégorie	12N		
	Pn en kW	30/35		
	N° série	21215000100252041610005331N9		
	Année de construction	2021		



NOTE

Sortie de l'appareil non visible lors de l'inspection

5. INFRACTIONS, REMARQUES ET NOTES

Opmerking Extra detail

nota/note 1.1 Le ruban d'emballage auto-vulcanisant ou le manchon thermorétractable recommandé par le fabricant doit être appliqué sur tous les raccords PLT après le contrôle. Ceci est nécessaire pour empêcher la pénétration d'humidité entre la gaine le tuyau et pour empêcher le desserrage non autorisé du raccord. Si ce n'est pas le cas, il est possible que le gestionnaire du réseau de distribution ne mette pas le compteur de gaz en service.

nota/note 1.8 Les tuyaux encastrés dans les murs, plafonds et planchers n'étaient pas visibles/accessibles pendant l'inspection.

Firme HMN construct est responsalbe pour , sur l'inst (conduites) de gaz existante , emplacement du chaudiére ,plus decharge.


6. CONCLUSION


L'installation alimentée au gaz est conforme aux prescriptions ci-dessus.

Publication du rapport d'inspection

L'inspecteur Michel Mergan







Dénominations commerciales: Dénominations techniques:

ZSB 55-3 CE 53 2 3000 Couqeus 3000 M XMB 58-3 CE 53 2 3000 Couqeus 3000 M

ZSB 22-3 CE 23 S 3600 (gaz naturel)

ZWB 28-3 CE 23 S 3600 (gaz naturel)

fonctionno. Les types ZSB 22-3 CE 23 S 3600 sont adaptés pour raccordement à un ballon à chauffage indirections. Chaudience ment modulant. Equipée d'une sécurité de surchauffe. Type ZWB 28-3 CE 23 S 3600 avec production d'année. Les types ZSB 22-3 CE 23 S 3600 sont adentie. Type ZWB 28-3 CE 23 S 3600 avec production d'année individue. Storacell.

Chaudières murales à condensation, avec allumage électronique, sécurité par ionisation, tirage forcé et

2. DESCRIPTION DES CHAUDIERES

si frevius (elituri, notinem el nerrer (berrer la mention, inutile) survent le

Page 6 de 8 | GK2

APPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATIC DANS LE CADRE DE L'OUVERTU	Rue du Pon 1480 Lubire	Date du contrôlee: Adresse: BLNV (20115 S. M. M. 10 E. J. M. L. M.	11 / "	Appareils d'utilisation: Type Nombre: 4 1 C 43 B. Marque 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Conclusion: L'installation neuve: L'installation neuve: Rest conforme aux prescriptions correspondantes [®] actuellement en vigueur et est techniquement sûre	La nouvelle partie de l'installation: Lessai d'étanchéité donne satisfaction. Lessai d'étanchéité donne satisfaction. Linstallation existanté: Lessai d'étanchéité donne satisfaction. L'installation existanté: L'installation existanté: L'installation existanté: L'installation existanté: L'installation existanté: L'installation existanté donne satisfaction.	(1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les séries de normes NBN D 51 et NBN B 61 et les avis techniques ARGB et que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion. **NBN D 51 et NBN B 61 et les avis techniques ARGB et que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion. **NBN D 70 B 70	Sign
		db db	Cor	App	Concl Linsta H est L'ess	La nour Co est co L'installe Co est co et est C'essai	(1) Les pre Cerga. Ces ; que l'amen Prescription	Date: 19, 15, 12082 HAF 1001FR-45 EXEMPLAIRE: Blanc - GRD ROSE

