

- | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|
| ☐ BTV Antwerpen | Tél. 03 216 28 90 | btv.antwerpen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Brabant-Wallon | Tél. 081 65 84 59 | btv.brabantwallon@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Bruxelles | Tél. 02 230 81 82 | btv.brussel@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Hainaut | Tél. 064 33 64 55 | btv.hainaut@btvcontrol.be |
| ☒ BTV Liège | Tél. 04 253 19 72 | btv.liege@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Limburg | Tél. 011 42 18 34 | btv.limburg@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Namur / Luxembourg | Tél. 083 21 35 27 | btv.namur@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Oost-Vlaanderen | Tél. 09 252 45 45 | btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be |
| ☐ BTV Vlaams-Brabant | Tél. 016 63 47 45 | btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be |
| ☐ BTV West-Vlaanderen | Tél. 056 70 54 05 | btv.westvlaanderen@btvcontrol.be |

EAN: _____
Ref.: _____ Compteur n°. A PLACE
Index: _____

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: 4041 Collem
Rue Machines Appareils
2. Dait

PROPRIETAIRE: M

Adresse: _____ IDEM

DEMANDEUR: Hesbeker S.A.R.L. 1.300

Adresse: Chaussée de Nivelles, 46 1200 Melle

INSTALLATEUR: _____

Adresse: IDEM

TVA ou CI : _____

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle : 05/09/2014 Type de contrôle : examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant:
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPT art. 262) (R.E. art. 291) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux : Domestique

Début travaux : Fondations ~~avant~~ - après 1.10.81 - Installation électrique ~~avant~~ - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art.86

Raccordement : Tension 2x130 V Protection raccordement MA 63 A

Câble aliment, tableau. princ. : 4 x 10 mm²

Type électrode de terre : boucle - barres - piquets - conducteur horizontal - Schéma TT

Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term. : 14 ; RA : 2,9 Ohm ; RI tot : 10 MOhm

Facteurs d'influences externes:

DESCRIPTION: voir schéma en annexe

CONTROLES effectués : voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES :

NEANT

CONCLUSION

- ☒ 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 05/09/2024 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- ☒ 2. ~~L'installation n'est pas conforme.~~
- ☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le .

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : VOIR VERSO.

L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)

pour Le Directeur,



PROPRIETAIRE: Mr L'Esco

ADRESSE RUE MACHIROUX

CHANTIER: APPART 2^e ÉTAGE DROIT ET GAUCHE

[illegible]

63A 0031A

U


G
63A 634A

M

$$z$$

PLAN DE L' ETAGE 2
BLOC B

C 2



2^e DROIT

