

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

pagina 1 van 3



firma		volgnummer attest: 0310K-0521162	
naam: All-in Tank Service n.v./s.a.		technicus	
straat en nummer: Sluis 2 bus 4		voornaam en naam: Filip Lysen	
postcode en gemeente: 9810 Ede		erkenningnr.: 104833	
tel.: 0800 11 206	gsm:	datum controle: 17/05/2023	
web: www.allintankservice.be			
email: info@allintankservice.be			
ondernemingsnummer: BTWIVA BE 0881.597.861			

klant ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming		adres opslagtank indien verschillend van klant	
naam: De heer van Mierlo		naam contactpersoon: De heer van Mierlo	
straat en nummer: Nieuwe Dijk 12		straat en nummer: Nieuwe Dijk 12	
postcode en gemeente: 2480 Dessel		postcode en gemeente: 2480 Dessel	
tel.: 0031651595661	gsm:	tel.: 0031651595661	gsm:
email: rees.vanmierlo@arlett.com		email: rees.vanmierlo@arlett.com	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier ☒ niet-ingedeeld ☐ ingedeeld inhoud (l): 3200		onderneming ☐ ingedeeld inhoud (l): ☐ Klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1	
☒ ondergronds ☐ bovengronds		☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere	
☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere		☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie	

datum van plaatsing: 20/06/1980

tanknummer:

perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:

gestockeerd product:

☒ gasolieverwarming type A☐ gasolieverwarming type B☐ diesel☐ lampolie type C☐ andere:

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van

merk

fabriekennummer:

de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:

☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:

norm:

inhoud (l):

diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat / attest ☒ aanwezig, datum: 30/04/2018 ☐ niet aanwezig

visuele controle

toezichtspuit/mangat		staat toezichtspuit		☒ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren	
☒ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		☒ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig	staat deksel	☒ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)		☒ ok	☐ niet ok
inkuiping		verontreiniging		☐ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen	
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding		☒ aanwezig	☐ niet aanwezig
☐ niet aanwezig				stookoliefilter		☒ aanwezig	☐ niet aanwezig
☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok			☐ niet aanwezig	
		algemene staat		☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:	
opslagtank		staat wanden (schildering, isolatie,...)		☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:	
		algemene staat tank		☒ ok	☐ niet ok		
		zichtbare verontreiniging rond tank		☐ ja	☒ nee		
		organoleptische verontreiniging		☐ ja	☒ nee		
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering				☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:	
groeven / prefabconstr. / andere				☒ n.v.t.	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel 1						
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	aanwezig		controle werking		
	elektrische sonde	☒ ja	☐ nee	☐ ok	☒ niet ok	
	andere:	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok	
water- en slibmonstering	☒ uitgevoerd	hoeveelheid water (cm): 0 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinsel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☒ ok ☐ niet ok				
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)					
	☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent	op basis van:		controle werking		
	☐ ok	☐ vloeistof		☐ ok	☐ niet ok	
	☐ niet ok	☐ onderdruk		☐ ok	☐ niet ok	
		☐ overdruk		☐ ok	☐ niet ok	
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐ ok	☐ niet ok	
	andere:		☐ ok	☐ niet ok		
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t.					
	☒ uitgevoerd	☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBuV): -240 onder het vloeistofniveau (dBuV): -180 ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☒ overdruk, drukverlies (mbar/h): 10 ☐ andere:				
	opmerkingen:					
kathodische bescherming:	☐ aanwezig:	☐ ok	☐ niet ok	☐ niet aanwezig	☒ n.v.t.	
peilmeting			aanwezig		controle werking	
	peilstok	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok	
	mechanisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	pneumatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	hydrostatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	ultrasoon	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok	

Meting uitgevoerd met behulp van:
 Merk: TODA
 Type: Totald
 Serienummer: 20037
 Calibratiedatum: 09/01/2023
 Gas sensor Gas:
 N° Serie nummer: 190268
 Date Calibration/ie datum: 9/01/2023 0:00:00
 Liquid sensor Liquide:
 N° Serie nummer: 190269
 Date Calibration/ie datum: 9/01/2023 0:00:00

composiëteit van de bodem - bodemonderzoek

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)

pagina 3 van 3

onderzoek van de staat van de binnenwand	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok


fluit niet conform wetgeving geplaatst

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.

De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen: sonde geplaatst

De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 17/05/2028

 handtekening erkend technicus naam: Filip Leysen	voor kennissname van momentopname  handtekening klant naam: De heer van Mierlo hoedanigheid: Klant
--	---