

Haverstraat 14 B-2400 MOL
 TEL. 014-31 37 72 - 31 29 83 FAX 014-32 36 15
 E-mail: info@suncalor.be BTW BE 0407.163.537
 RPR Turnhout Reg. Nr. 407.163.537/02.2501
 OVAM nr.: 43611/E/5641 www.suncalor.be

Tank- & Bodemsanering



- Tankreiniging, opvullen & verwijderen van tanks
- Tankcontrole met attest volgens Vlarem-wetgeving
- Afbraak keldertanks & bovengrondse tanks
- Bodemsanering
- Nieuwe tanks
- Plaatsen van coatings in stookolietanks

1161

DATUM VERVOER : 12/11/2008

identificatieformulier **GEVAARLIJKE** afvalstoffen

I. OPDRACHTGEVER :	<input type="checkbox"/> producent
Naam: SUN CALOR BVBA	<input checked="" type="checkbox"/> erkend overbrenger
Adres: Haverstaat 14 2400 MOL	registernummer: 43611

II. PRODUCENT : enkel in te vullen indien de opdrachtgever een erkend overbrenger is

Naam + adres: WILLEMS

Plaats van verzending: HOOGSTRAAT 9 2400 MOL

III. GEREGISTREERDE VERVOERDER(S) :

(enkel invullen indien van toepassing)

Registernummer: 43611 / E / 5641

Naam: SUN CALOR BVBA

Adres: Haverstraat 14 2400 MOL

IV. BESTEMMELING :	
Naam: SUN CALOR BVBA	Aard van de verwerking (R of D-code) en gebruikte techniek :
Adres: MARIENDAL 13 2400 MOL	
Geldigheidsduur vergunning: 18/08/2011	R 9

V. OMSCHRIJVING, chemische samenstelling, fysische eigenschappen :	Hoeveelheid en aantal colli :	Code:
SPOELWATER VAN TANKREINIGING	100L	160708
STEENPUIN	-	170102
VERVUILDE GROND	-	170503
SCHROOT	-	170405

VI. OPDRACHTGEVER :	VII. PRODUCENT :	VIII. BESTEMMELING :
		Voor ontvangst:
(datum + handtekening)	(datum + handtekening)	(datum + handtekening)

Speciale instructies voor het transport :



Haverstraat 14
2400 MOL
Tel. 014/31.37.72
Fax.014/32.36.15
BTW BE0407.163.537
RPR Turnhout
Reg.Nr:407.163.537/022501
OVAM Nr 43611/E/5641
Erkend Tanktechnicus SV-00952

REINIGINGSATTEST VOOR ONDERGRONDSE STOOKOLIETANK

200811016

DATUM 17/11/2008

NAAM: **WILLEMS Freddy**
Hoogstraat 9
2400 Mol

TANK: **3000 L**

WERKEN Op 14/11/2008 werd de tank door ons gereinigd en het restafval in de tank zal verwerkt worden door Marpobel nv, Blauwe Weg 7 te 2030 ANTWERPEN (OVAM verwerkingscodes 10353/1/KD en 10353/1/RC)
De tank werd tevens opgevuld met zuiver wit zand onder hoge druk volgens de wettelijke reglementering van Vlarem.

RESTAFVAL 100 L

STAAT VAN DE TANK

De tank werd door ons inwendig op lekken gecontroleerd en er werden geen lekken vastgesteld.

De bodem van de tank vertoont lichte plekken van corrosie door condensatiewater in de tank.

STAAT VAN DE BODEM

De omgeving van de tank werd niet door ons onderzocht.

LIGGING VAN DE TANK

De tank bevond zich ondergronds op het terrein.

Gedaan te Mol, 17/11/2008


SUN CALOR BVBA
Haverstraat 14
2400 Mol
Tel. 014/31 29 83
Fax 014/32 36 15
Peter STYNS
Zaakvoerder

Haverstraat 14 B-2400 MOL
 TEL. 014-31 37 72 - 31 29 83 FAX 014-32 36 15
 E-mail: info@suncalor.be BTW BE 0407.163.537
 RPR Turnhout Reg. Nr. 407.163.537/02.2501
 w w w . s u n c a l o r . b e

Tank- & Bodemsanering



Verwarming & Sanitair

WERKORDER

Installatie & Onderhoud cv
 Erkend Technicus Tankcontrole
 Reiniging & verwijdering mazouttanks
 Opvullen mazouttanks
 Leveren en plaatsen nieuwe tanks

Datum

Naam

WILLEMS R.

Telefoon

014 314 973

Adres

HOOGER 9

Postcode

2900

Plaats

Mol

BTW

AANTAL	OMSCHRIJVING	PRIJS	TOTAAL
1	R + OPU 3000		545
1	MANGEL opolab		15
-	RESTAVAL + 2002	0,17	
		NETTO	560
		BTW	
		TOTAAL EURO	677,6

[Handwritten signature]

De klant verklaart zich akkoord met bovenstaande gegevens. Prijzen zijn vermeld in EURO.

HANDTEKENING KLANT

[Handwritten signature]

CONTRACT TANKSANERING

Tussen de ondergetekenden:

de heer en/of mevrouw Willems, wonende te
Huisweg 9 Mol,
hierna opdrachtgever genoemd,

en

de vennootschap **SUN CALOR BVBA**, met maatschappelijke zetel te Haverstraat 14, 2400 MOL, ingeschreven in het rechtspersonenregister Te Turnhout onder het nummer 0.407.163.537, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer STYNS Peter,

hierna aannemer genoemd,

TEL. 0475/444417.

wordt het volgende overeengekomen:

Art. 1: Voorwerp

De aannemer verbindt er zich toe de volgende opdracht uit te voeren (omschrijving van de uit te voeren werken):

Reinigen en opstellen Tank 3000 545
opbrengen met gas 15
560
x 21%

Art. 2: Prijs

De onder art. 1 beschreven opdracht zal worden uitgevoerd tegen de prijs van 577,6 euro BTW inbegrepen. Het BTW-tarief bedraagt 21%. De BTW is reeds begrepen in de hierbovenvermelde prijzen. Als het BTW-tarief gewijzigd wordt voor het saldo van de aannemingssom gefactureerd wordt, moet de prijs van de nog te factureren werkzaamheden overeenkomstig aangepast worden.

In afwijking van art. 1793 B.W. kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

Het BTW-tarief bedraagt 21%. De BTW is reeds begrepen in de hierbovenvermelde prijzen. Als het BTW-tarief gewijzigd wordt voor het saldo van de aannemingssom gefactureerd wordt, moet de prijs van de nog te factureren werkzaamheden overeenkomstig aangepast worden.

Het is de opdrachtgever toegestaan om in de loop van de uitvoering toevoegingen, verminderingen of wijzigingen aan de opdracht op te leggen. Partijen zullen op dat ogenblik de prijs voor deze meer- of minwerken of wijzigingen bepalen.

Indien een tank uitgraven wordt, dient vooraf een plan door opdrachtgever bezorgd te worden met aanduiding van de verschillende (nuts)leidingen, enz. Indien dit niet het geval is, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor eventuele schade bij het uitgraven van de mazouttank.

Art. 3: Betaling

De in art. 2 vastgestelde prijs wordt op de volgende wijze betaald:

Contant of per overschrijving binnen de 15 dagen na factuurdatum.

De opdrachtgever moet, in geval van niet-aanvaarding van de facturen, binnen de 8 dagen zijn bezwaren schriftelijk bij aangetekende brief aan de aannemer kenbaar maken.

Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd kan zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvaarden, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse schade), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de aannemer het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. Een vergoeding is dan verschuldigd die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs.

Wanneer de facturen niet tijdig betaald worden, is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % van het nog verschuldigde bedrag.

In geval van onderbreking van de werken om bovengenoemde reden, is de aannemer verplicht de reeds uitgevoerde werken in goede staat te bewaren.

Art. 4: Uitvoeringstermijn

4.1. De uitvoering van de opdracht neemt een aanvang op

4.2. De uitvoering van de opdracht zal werkdagen duren.

De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer om, zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. De aannemer bepaalt in dat geval zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvangen, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. De aannemer is dan niet meer gebonden aan de bedongen uitvoeringstermijn en kan bij een belangrijke duur van de onuitvoerbaarheid der werken een nieuwe prijsverhoging als schadedekking eisen, echter steeds slechts op de waarde van de nog uit te voeren werken. Wanneer in dergelijk geval geen overeenkomst kan worden bereikt en de werken niet in de overeengekomen uitvoeringstermijn kunnen beëindigd worden omwille van de staat van de werken, kan de aannemer het contract verbreken zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn en dit bij aangetekend schrijven.

Art. 5: Oplevering en aansprakelijkheid

5.1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke oplevering

Als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend worden overgemaakt aan de aannemer, wordt de aanneming geacht definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden, moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zoniet worden zij geacht aanvaard te zijn.

Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd verstuurd worden.

Art. 6: Verbreking en beëindiging van de overeenkomst

Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. In ieder geval is een minimumvergoeding verschuldigd van 10% van de overeengekomen prijs.

Opgemaakt te op

De overeenkomst is opgemaakt in evenveel exemplaren als er partijen zijn en de partijen verklaren ieder één exemplaar van deze overeenkomst ontvangen te hebben, kennis genomen te hebben van alle bepalingen en er zich akkoord mee te verklaren.

De opdrachtgever,

(Handtekeningen voorafgegaan door eigenhandig geschreven "Gelezen en goedgekeurd")

De aannemer,



Vergelijking prijsoffertes

tank 3000 liter reinigen en opvullen		Sun calor
Verplaatsing	0	
Afbreken gemetselde put	75	
Afvoer steenpuin	15	
openen mangat	15	
reinigen	265	
opvullen	280	
totaal	650	
totaal incl Btw	786,50	

tank 5000 liter reinigen en opvullen		Sun calor
verplaatsing	0	
afbreken gemetselde put	75	
afvoer steenpuin	15	
openen mangat	15	
reinigen	285	
opvullen	300	
totaal excl.btw	690	
Totaal incl Btw	834,90	

Tank 3000 liter reinigen en uitgraven		Sun calor
--	--	-----------

verplaatsing	0
afbreken gemetselde put	75
afvoer steenpuin	15
openen mangat	15
reinigen	265
uitgraven	350
leveren zand	0
totaal excl. BTw	720
totaal incl.Btw	871,2

tank 5000 liter reinigen en uitgraven		Sun calor
--	--	-----------

verplaatsing	0
afbreken gemetselde put	75
afvoer steenpuin	15
openen mangat	15
reinigen	285
uitgraven	400
leveren zand	0
totaal excl.btw	790
totaal incl.btw	955,9

Vergelijking prijsoffertes

tank 3000 liter reinigen en opvullen		Sun calor
Verplaatsing	0	
Afbreken gemetselde put	75	
Afvoer steenpuin	15	
openen mangat	15	
reinigen	265	
opvullen	280	
totaal	650	
totaal incl Btw	786,50	

tank 5000 liter reinigen en opvullen		Sun calor
verplaatsing	0	
afbreken gemetselde put	75	
afvoer steenpuin	15	
openen mangat	15	
reinigen	285	
opvullen	300	
totaal excl.btw	690	
Totaal incl Btw	834,90	

Tank 3000 liter reinigen en uitgraven		Sun calor
--	--	-----------

verplaatsing	0	
afbreken gemetselde put	75	
afvoer steenpuin	15	
openen mangat	15	
reinigen	265	
uitgraven	350	
leveren zand	0	
totaal excl. BTw	720	
totaal incl.Btw	871,2	

tank 5000 liter reinigen en uitgraven		Sun calor
--	--	-----------

verplaatsing	0	
afbreken gemetselde put	75	
afvoer steenpuin	15	
openen mangat	15	
reinigen	285	
uitgraven	400	
leveren zand	0	
totaal excl.btw	790	
totaal incl.btw	955,9	