CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

Wils EDDY
KERKHOFSTRAAT 93
2491 Balen - Olm
014/300898 / 0479935412
BE 27 3770 7954 3673

KLANT

Naam: Lenaerts
Straat en nummer: Grompelbaan 77
Postcode en gemeente: Mol 2400
Tel.: Fax:
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:

☐ Cilindrisch ☐ Parallellepidisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☒ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☐ Niet toegankelijk ☐ groeve
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere:

☐ Ingedeeld Inhoud 3000 l
☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

Datum van plaatsing: 1975

VISUELE CONTROLE *(kruis aan wat van toepassing is)*

	Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☐		
Staat toezichtsput			☐	☐
Dichtheid toezichtsput			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING/	☐	☐		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookolielifter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☒	☐	☒	☐

ACCESOIRES *(kruis aan wat van toepassing is)*

		Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
Peilmeting	Peillat	☐	☐	☐	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☒	☐	☒	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☐	☐	☐	☐
	Electronische sonde	☒	☐	☒	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Kathodische bescherming	mV	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

geen Lekken - of Beschadigingen aan tank of leidingen

TESTEN *(kruis aan wat van toepassing is)*

		uitgevoerd	niet uitgevoerd	OK	Niet OK		
Water- en slibbemonstering		☒	☐	☒	☐	Hoeveelheid water:	cm
						Zuurtegraad:	pH
						Conductiviteit:	mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐	Boven het vloeistofniveau:	dB
						Onder het vloeistofniveau:	dB
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐	Drukverlies:	mbar/h
	Overdruk	☐	☐	☐	☐	Drukverlies:	mbar/h
	Andere	☐	☐	☐	☐		
Potentiaalmeting		☐	☐	☐	☐		mV
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport		Van toepassing ☐ Ja ☐ Neen				Rapporten in bijlage ☐ Ja ☐ Neen	

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

bevestig in deze rubriek de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel.

BESLUIT: *(kruis aan wat van toepassing is)*

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Wils Jos
Erkenningsnummer: SV02091 SV02094

DATUM KEURING: 20 - 12 - 2025
DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VÓÓR 20 - 12 - 2030