Belgische Industriële Controle v.z.w.

Antwerpen	:	11 - Kruisschansweg - 2040 Antwerpen	Tel.: 02/544.97.89	Fax : 03/544.96.70
Brugge	:	284 - Spoorwegstraat - 8200 Brugge	Tel.: 050/39.34.98	Fax : 050/39.34.98
Brussels	:	17 bus 4 - Pagodenlaan - 1020 Brussels	Tel.: 02/245.46.95	Fax : 02/215.12.78
Charleroi	:	1 E bte 115 - Avenue Général Michel - 6000 Charleroi	Tel.: 071/30.50.32	Fax : 071/31.67.35
Hasselt	:	35 - Zonhoekstraat - 3910 Neerpelt	Tel.: 011/64.07.55	Fax : 011/64.07.55
Liège	:	63 - Rue Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe	Tel.: 041/34.17.00	Fax : 041/34.17.80

Bankrekeningen : 000-1395124-70 001-2821893-45 196-4170042-67 B.T.W. BE 406.671.312
240-0325513-82 340-0298168-28

CONTROLE VERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LS INSTALLATIE

Verslag Nr 07 11 9708.

Datum van onderzoek : 7/11/95

Eigenaar : De Heer Leenders

Naam, voornaam : Rozenlaan 19

Adres : 3990 Peer

Persoon verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk

Naam, voornaam : Dden

B.T.W. Nr : BE 499 000 5C 1536

Adres van de installatie : Lelieaas 28
3990 Peer

Soort controle :

A) Konformiteitsonderzoek van een huishoudelijke elektrische LS installatie vóór het onder spanning zetten op basis van de voorschriften van het AREI Art. 270.

B) Kontrolebezoek van een huishoudelijke elektrische LS installatie voor verzwaring van het aangesloten vermogen op het openbaar distributienet - KB van 01.07.1992.

Soort installatie :

(Wooneenheid) (Huishoudelijke werkeenheid) (Gemeenschappelijke delen).

Verdeler : Buitenbeton Aansluiting : Spanning : 230 V

Voeding hoofdboord : VUB 4 X. 10 mm². Beveiliging aansluiting : moetaan A.

Voedingslijn : moetaan Algemene scheidingsschakelaar : 2P 40 0,3 A.

Aantal borden : 1 Aantal kringen : 20 R_I = 4,2 $R_{i\,TCT}$ = 260 Mégohm.

Differentieel	I_{cc} en A	I_a en KA	I_p en A	Beveiligde kringen	I_n en A	I_{cc} en KA	I_p en A	Beveiligde kringen	I_n en A	I_{cc} en KA	I_p en A
A					40	3	0,3	20			
B					40	3	0,03	3			

Soort controle: A

ingen	Beveiligingen	Secties	Secties
8	10	2,5	Aantal stopcontacten II + T III + T
4	20	2,5	geïmaagd
3	16	1,5	Aantal lichtpunten
1	16	2,5	Aankomsten : Strijk + Bel rooster
1	16	2,5	Soort verwarming : motor
1	16	2,5	Diversen : Verlichting Garagepoort
2	16		Reserve

Soort controle : B

Kringen	Protections	Secties	Secties
			Aantal stopcontacten : II + T.III + T
			Aantal lichtpunten
			Aankomsten :
			Soort verwarming :
			Diversen :

INBREUKEN : (zie codes op keerzijde) .....

Geen.

Opmerkingen : Badkamer : sanitaire installatie niet gerealiseerd op dag van controle.
Hoofdequipotentiele verbindingen : ~~niet~~ geïnstalleerd - niet verbonden
Supplementaire equipotentiele vebindingen : ~~niet~~ zichtbaar ☐ bestaat volgens verklaring van verantwoordelijke voor het werk
De hoofddifferentieel ~~was~~ ☒ werd verzegeld/met ☒ de schema's werden ~~niet~~ ondertekend
Besluit A) : De installatie ☒ is ☐ ~~is niet~~ konform met de wettelijke voorschriften.
Besluit B) : De installatie ☐ is ☐ is niet konform met de wettelijke voorschriften.
Aangezien de elektrische LS - Installatie niet konform is, dienen de werken noodzakelijk om de vastgestelde inbreuken te elimineren zonder uitstel te worden uitgevoerd opdat, indien de installatie in dienst zou blijven, geen gevaar zou vormen voor de personen en goederen. Het Erkend Organisme die de controle uitvoerde zal zich opnieuw aanbieden voor de om eliminatie van de vastgestelde inbreuken na te gaan.
N.B. : Indien de tweede controle wordt geweigerd of als de inbreuken blijven bestaan zal een copie van het onderzoeksverslag opgestuurd worden aan de Administratie van Energie hebbende het hoog toezicht op de elektrische huishoudelijke installaties.

Inspecteur (naam + handtekening) Klant De Directeur van het Erkend Organisme

Eendekens