

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

N° 294-I

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

ZEH

Nr teller

N° comp 33505283

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

N° : 024/0508 (1)

Aard onderzoek :	AREI	86	87	88	95	97	270	271	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Nature du contrôle :	RGIE	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	Prescription du gest. de réseau de distr. ⊙

Tijdelijk :	Kermisinstallatie :	Indienststelling :	Uitbreiding :	Vernieuwing :
Temporaire : ⊙	Install. Foraine : ⊙	Mise en service : ⊙	Extension : ⊙	Renouvellement : ⊙

Plaats van het onderzoek : Grand Rue 37 Fontaine l'Évêque

Lieu du contrôle : Grand Rue 37 Fontaine l'Évêque

Eigenaar / Propriétaire : M. De Maessene

Adres / Adresse : L'Évêque Daniel

Installateur : W/O E. De Maessene S.P.R.L.

BTW / TVA : 878.546.28X

Datum van het onderzoek : 28/02/08

Ik. / C.I. : Van der

Date du contrôle : 28/02/08

Onderzoek / Contrôle : ⊙ Woning / maison ⊙ Appart. ⊙

Spanning : 230V Meter / bord verbinding : EXBOM 4x16

Max. beveiliging : Max 63A

Tension : 230V Liaison compteur-tableau : Aardelektrode : 100 Ohm

Isolatie : 6,21 Mohm

Aantal verdeelborden : 3

Differentieelschakelaars		Beschermde kringen - Circuits protégés : 12		AREI / RGIE	
Interrup-teurs différentiels				270	276
In (A)	Δ In (mA)				
63A	300	1	10A	⊙	⊙
		2	10A	⊙	⊙
40A	300	1	10A	⊙	⊙
		2	10A	⊙	⊙
40A	300	5	20A	⊙	⊙
40A	300	2	20A	⊙	⊙

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

W/O ELECTRICITE

Grand Rue 37

6140 Fontaine l'Évêque

0479 / 48 30 03 Rudy

0477 / 35 57 00 Daniel

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ tijdelijk ~~in dienst gesteld worden~~ in dienst blijven.L'installation est ~~n'est pas~~ conforme au RGIE et peut ~~ne peut pas~~ temporairement ~~être mise en service~~ rester en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

Het eindaanschema en opstellerschema werden voor gezien getekend.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 28/02/08

voor de technisch directeur,
de inspecteur:pour directeur technique,
l'inspecteur:

TEL. : (02) 751.98.39

FAX : (02) 751.52.09

info@electro-test.be

Dexia 068-2117692-15

www.electro-test.be

KBC : 734-1126000-33

IBAN: BE 79 7341 1260 0033

BIC: KREDBEBB

BE 0434.433.603

RPA Brussel

NOTE AUX ENTREPRISES: Conformément à l'art. 14 du chapitre II du Titre II du Code de la Prévention et la Protection au Travail.
NOTE AUX LOCAIRES ET PROPRIETAIRES: Conformément à l'art. 14 de la loi du 10 mai 1990 relative à la sécurité électrique, l'installation électrique doit être conforme aux prescriptions de la norme NF C 15-100. L'installateur doit être inscrit au registre des installateurs agréés. L'installateur doit être en possession d'une attestation de qualification. L'installateur doit être en possession d'une attestation de qualification. L'installateur doit être en possession d'une attestation de qualification.

RAPPELSS1.02


Grand Rue, 37

Fontaine-L'Evêque

Schéma Unifilaire

1er Etage

N° Compteur:



Grand Rue, 37

Fontaine - L'Evêque

Repérage Tableau.

Δ 300mA - 40A - 2P. (A 230V)

A 2x20A : Taque.

B 2x20A : Eclairage Hall, Living, Cuisine, ch., SdB.

C 2x20A : Four

D 2x20A : Prises Living.

E 2x20A : Pr. Cuisine, Hotte, Plan de Tr., Frigo.

Δ 30mA - 40A - 2P.

F 2x20A : Prise hall, chambre.

G 2x20A : Prise SdB.


Schema d'implantation.

Grand Rue, 37

Fontaine-L'Evêque

1er Etage.

N° Compteur:





N° 294-I

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBLSint 04/0303/1
Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution : DEH

Nr teller :

N° comp :

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

N° : 04/0303/1Periodique

Aard onderzoek :	AREI	86	87	88	95	97	270	271	276	TT TN IT	Voorschr. netbeheerder
Nature du contrôle :	RGIE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr. ☐

Tijdelijk : Temporaire : ☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine : ☐	Indienststelling : Mise en service : ☐	Uitbreiding : Extension : ☐	Vernieuwing : Renouvellement : ☐
---	---	---	--	---

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Grand Rue 37 Fontaine l'Evêque

Eigenaar

Adres :

Propriétaire :

Adresse :

Installateur :

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur : Van RintOnderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☐ Appart. ☐

Spanning : Tension :	Meter / bord verbinding : Liaison compteur-tableau :	Max. beveiliging : Prot. maximale :
-------------------------------	---	--

Aardelektrode :	Isolatie : Isolement :	Mohm	Aantal verdeelborden : Nombre de tableaux : <u>3</u>
Electrode de terre :	Ohm		

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels		Beschermde kringen - Circuits protégés : <u>15</u>		AREI / RGIE	
In (A)	Δ In (mA)			270	276
<u>40A</u>	<u>300</u>	<u>3 circuits d'appt. 20A</u>	<u>appt. 20A</u>	☐	☐
		<u>1 " " " 10A</u>		☐	☐
		<u>1 " " " 5A</u>		☐	☐
<u>25A</u>	<u>30</u>	<u>1 " " " 16A</u>		☐	☐
<u>40A</u>	<u>300</u>	<u>4 " " " 20A</u>	<u>3^e et. A</u>	☐	☐
<u>40A</u>	<u>30</u>	<u>3 " " " 20A</u>	<u>3^e et. B</u>	☐	☐
		<u>2 " " " 16A</u>		☐	☐

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

Les boîtes de récepteur fonctionnelles**W/D ELECTRICITE**

Grand Rue 37

6140 Fontaine l'Evêque

0479 / 48 30 03 Rudy

0477 / 35 57 00 Daniel

Besluit / Conclusion

De installatie is - niet - conform met het AREI en mag - niet - tijdelijk - in dienst gesteld worden - in dienst blijven.L'installation est - n'est pas - conforme au RGIE et peut - ne peut pas - temporairement - être mise en service - rester en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

Het eindaanschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vast gestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 28/02/2031

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur,
de inspecteur:pour directeur technique,
l'inspecteur:

TEL : (02) 751.98.39

FAX : (02) 751.52.09

info@electro-test.be

Dexia 068-2117692-15

www.electro-test.be

KBC : 734-1126000-33

IBAN: BE 79 7341 1260 0033

BIC: KREDDEBB

BE 0434.433.603

RPR Brussel

NOTE AUX ENTREPRENEURS: Conformément à l'art. 14 du chapitre II du Titre II du Code de déontologie, le document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.

RAPPELSS1.02